

OBSAH

Úvod	7
1. Technické dokumenty	9
1.1 Formáty výkresů a používaná měřítka.....	9
1.2 Typy čar	13
1.3 Technické písmo	14
2. Metody zobrazování	15
2.1 Pravoúhlé promítání.....	16
2.2 Pravidla zobrazování na technických výkresech	18
2.3 Řezy a průřezy	25
3. Kótování na strojnických výkresech.....	30
3.1 Pravidla kótování	30
3.2 Zapisování kót na výkresech	32
4. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy	48
4.1 Uložení.....	50
4.2 Soustava tolerancí a uložení	54
4.3 Zapisování tolerancí a mezních úchylek na výkrese	56
4.3.1 Zapisování mezních úchylek a tolerancí u délkových rozměrů	56
4.3.2 Zapisování mezních úchylek úhlů.....	57
4.4 Geometrické tolerance tvaru a polohy	57
5. Jakost povrchu.....	62
5.1 Základní charakteristiky drsnosti povrchu.....	62
5.2 Označování drsnosti povrchu	65
5.3 Předepisování úpravy povrchu	68
5.3.1 Předepisování povlaků	68
5.3.2 Předepisování tepelného a jiného zpracování	69
6. Kreslení strojních součástí a spojů.....	71
6.1 Kreslení výrobních výkresů	71
6.2 Výkresy sestavení	72
6.3 Kusovník.....	73
6.4 Šroubové spoje.....	74
6.5 Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky	78

6.6 Klíny a pera	83
6.7 Hřídele, drážkové hřídele a náboje	87
6.8 Řemenice pro klínové řemeny	90
6.9 Ozubená kola	92
6.10 Řetězy, řetězová kola, rohatky	98
6.11 Ložiska	101
6.12 Pružiny	102
6.13 Svařované spoje	105
6.14 Pájené a lepené spoje	108
6.15 Nýtované spoje	109