

## OBSAH

1	Úvod . . . . .	9
1.1	Význam svařování pro studijní a učební obory . . . . .	9
1.2	Národohospodářský a ekonomický význam svařovací techniky	10
2	Přehled svařování . . . . .	11
2.1	Svařování tlakem . . . . .	11
2.2	Svařování tavné . . . . .	15
3	Základní materiály . . . . .	24
3.1	Svařitelnost kovů . . . . .	24
3.2	Technické železo . . . . .	24
3.2.1	Oceli konstrukční tvářené . . . . .	25
3.2.2	Oceli na odlitky . . . . .	29
3.2.3	Šedá litina . . . . .	29
3.2.4	Ostatní druhy litin . . . . .	30
3.3	Neželezné kovy . . . . .	31
3.3.1	Měď a její slitiny . . . . .	31
3.3.2	Hliník a jeho slitiny . . . . .	32
3.3.3	Ostatní technicky důležité kovy . . . . .	32
4	Přídavné materiály pro svařování . . . . .	34
4.1	Elektrody pro ruční obloukové svařování . . . . .	34
4.1.1	Druhy elektrod . . . . .	35
4.1.2	Elektrody pro spojovací svary nelegovaných ocelí . . . . .	38
4.1.3	Elektrody pro spojovací svary nízkolegovaných ocelí . . . . .	39
4.1.4	Elektrody pro spojovací svary vysokolegovaných ocelí . . . . .	43
4.1.5	Elektrody pro návary vrstev se zvláštními vlastnostmi . . . . .	43
4.1.6	Elektrody pro svařování neželezných kovů . . . . .	44
4.1.7	Elektrody pro svařování šedé litiny . . . . .	45
4.2	Dráty pro svařování plamenem . . . . .	45
4.2.1	Dráty pro svařování nelegovaných ocelí plamenem . . . . .	46
4.2.2	Dráty pro svařování ocelí nízkolegovaných . . . . .	46
4.2.3	Dráty a tyčinky pro navářování vrstev se zvláštními vlastnostmi . . . . .	46
4.2.4	Tyčinky pro svařování šedé litiny . . . . .	48
4.3	Přídavné materiály pro poloautomatické svařování v ochranné atmosféře CO <sub>2</sub> . . . . .	48
5	Svařovací zdroje pro obloukové svařování . . . . .	50
5.1	Elektrický oblouk . . . . .	50
5.2	Obecné požadavky kladené na zdroje proudu pro svařování . . . . .	53
5.2.1	Nejdůležitější charakteristické údaje svářeček . . . . .	54
5.3	Zdroje stejnosměrného proudu . . . . .	56

5.3.1	Točivé zdroje . . . . .	56
5.3.2	Usměrňovače . . . . .	57
5.3.3	Měničové zdroje . . . . .	57
5.4	Zdroje střídavého proudu . . . . .	58
5.5	Příslušenství svařovacích zdrojů . . . . .	59
5.6	Svařovací obvod . . . . .	59
5.7	Údržba svařovacích zdrojů . . . . .	59
5.8	Zdroje pro svařování v ochranné atmosféře CO <sub>2</sub> . . . . .	59
<b>6</b>	<b>Příprava materiálu pro svařování . . . . .</b>	<b>62</b>
6.1	Příprava materiálu . . . . .	62
6.2	Značení svarů na výkresech a úprava svarových ploch . . . . .	62
6.3	Sestava svarku . . . . .	72
6.4	Polohovadla . . . . .	78
6.5	Deformace a napětí při svařování . . . . .	79
<b>7</b>	<b>Technologie svařování elektrickým obloukem . . . . .</b>	<b>88</b>
7.1	Seznámení s pracovištěm a zařízením . . . . .	88
7.2	Návarové housenky v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) . . . . .	88
7.3	Návarové housenky v poloze svislé zdola nahoru (A <sub>4</sub> ) . . . . .	89
7.4	Koutový svar v poloze vodorovné shora (B <sub>1</sub> ) . . . . .	91
7.5	Koutový svar v poloze svislé (B <sub>4</sub> ) . . . . .	91
7.6	V svar v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) . . . . .	92
7.7	V svar v poloze svislé (A <sub>4</sub> ) . . . . .	94
7.8	Svařování trubky s otáčením . . . . .	95
7.9	Svar rohový v poloze vodorovné shora . . . . .	96
7.10	Svar koutový v poloze vodorovné shora (B <sub>1</sub> ) — tenké plechy . . . . .	97
7.11	I svar v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) — tenké plechy . . . . .	98
7.12	Svařování dalších spojů . . . . .	98
<b>8</b>	<b>Zařízení pro svařování plamenem . . . . .</b>	<b>100</b>
8.1	Technické plyny . . . . .	100
8.1.1	Výroba acetylenu . . . . .	102
8.1.2	Výroba kyslíku . . . . .	105
8.2	Tlakové nádoby . . . . .	105
8.3	Redukční ventil . . . . .	108
8.4	Hadice . . . . .	110
8.5	Svařovací soupravy . . . . .	111
8.5.1	Soupravy nízkotlaké . . . . .	111
8.5.2	Soupravy vysokotlaké . . . . .	112
8.5.3	Používaná zařízení . . . . .	112
<b>9</b>	<b>Technologie svařování plamenem . . . . .</b>	<b>119</b>
9.1	Svařovací plamen . . . . .	119
9.2	Postup svařování . . . . .	121
9.3	Svařování jednotlivých svarových spojů . . . . .	122
9.3.1	Seznámení s pracovištěm a zařízením pro svařování plamenem . . . . .	122
9.3.2	Natavování základního materiálu, návar v poloze vodorovné shora . . . . .	122
9.3.3	Svar lemový . . . . .	123
9.3.4	Svar koutový v poloze vodorovné shora (B <sub>1</sub> ) . . . . .	123
9.3.5	Svar koutový v poloze svislé (B <sub>4</sub> ) . . . . .	124
9.3.6	Svar koutový v poloze nad hlavou (B <sub>3</sub> ) . . . . .	125

9.3.7	I svar v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) . . . . .	126
9.3.8	I svar jednovrstvý, dvouhousenkový v poloze svislé (A <sub>4</sub> ) . . . . .	126
9.3.9	I svar v poloze vodorovné na svislé stěně (příčná A <sub>2</sub> ) . . . . .	127
9.3.10	I svar v poloze nad hlavou (A <sub>3</sub> ) . . . . .	128
9.3.11	V svar dvouvrstvý v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) . . . . .	129
9.3.12	V svar dvouvrstvý v poloze svislé (A <sub>4</sub> ) . . . . .	130
9.3.13	V svar obvodový vodorovně upnutých trubek (A <sub>2</sub> ) . . . . .	131
9.3.14	V svar obvodový svisle upnutých trubek (A <sub>2</sub> ) . . . . .	131
10	Řezání kyslíkem . . . . .	184
10.1	Technologie řezání . . . . .	134
10.1.1	Podmínky řezání . . . . .	134
10.1.2	Seřízení plamene . . . . .	134
10.1.3	Technologie ručního řezání . . . . .	135
10.1.4	Vady řezů . . . . .	138
10.1.5	Strojní řezání . . . . .	139
10.2	Drážkování kyslíkem . . . . .	139
10.3	Zařízení pro řezání a drážkování kyslíkem . . . . .	139
10.3.1	Přehled zařízení pro řezání a drážkování kyslíkem . . . . .	140
10.4	Zvláštní způsoby tepelného dělení materiálu . . . . .	141
11	Pájení . . . . .	144
11.1	Měkké pájení . . . . .	145
11.1.1	Členění měkkých pájek . . . . .	145
11.1.2	Způsoby ohřevu při měkkém pájení . . . . .	147
11.2	Tvrdé pájení . . . . .	147
11.2.1	Tvrdé pásky . . . . .	147
11.2.2	Tavidla . . . . .	151
11.2.3	Technologie pájení plamenem . . . . .	151
12	Technologie poloautomatického svařování v CO <sub>2</sub> . . . . .	153
12.1	Zařízení pro svařování v CO <sub>2</sub> . . . . .	153
12.2	Princip svařování v ochranné atmosféře CO <sub>2</sub> . . . . .	155
12.2.1	Fyzikální vlivy při svařování v ochranné atmosféře CO <sub>2</sub> . . . . .	156
12.2.2	Druhy procesů při svařování v CO <sub>2</sub> . . . . .	157
12.3	Parametry svařování v CO <sub>2</sub> . . . . .	158
12.4	Postup svařování jednotlivých svarových spojů . . . . .	160
12.4.1	Seznámení s pracovištěm a svařovacím zařízením . . . . .	160
12.4.2	Seřízení parametrů, zapálení oblouku, vedení tavné lázně . . . . .	161
12.4.3	Návarové housenky — vedení přímočaré, napojování . . . . .	161
12.4.4	Svary koutové . . . . .	162
12.4.5	Svary rohové . . . . .	166
12.4.6	I svar jednostranný v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) . . . . .	167
12.4.7	I svar jednostranný v poloze svislé (A <sub>4</sub> ) . . . . .	169
12.4.8	I svar jednostranný v poloze vodorovné na svislé stěně (A <sub>2</sub> ) . . . . .	169
12.4.9	I svary oboustranné . . . . .	169
12.4.10	V svar v poloze vodorovné shora (A <sub>1</sub> ) . . . . .	170
12.4.11	V svar v poloze svislé (A <sub>4</sub> ) . . . . .	172
12.4.12	V svar v poloze příčné (A <sub>2</sub> ) . . . . .	173
12.5	Rozvoj svařování v ochranných atmosférách . . . . .	174
13	Vady svarů a kontrola svarových spojů . . . . .	176

<b>13</b>	<b>Druhy vad a jejich příčiny . . . . .</b>	<b>176</b>
13.1	Druhy vad a jejich příčiny . . . . .	176
13.1.1	Vady vnější (povrchové) . . . . .	176
13.1.2	Vady vnitřní . . . . .	178
13.2	Zkoušení svarových spojů . . . . .	179
13.2.1	Zkoušky s porušením . . . . .	180
13.2.2	Zkoušky bez porušení . . . . .	181
<b>14</b>	<b>Bezpečnost a ochrana zdraví při svařování . . . . .</b>	<b>183</b>
14.1	Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem .	190
14.2	Bezpečnost při svařování elektrickým obloukem . . . . .	195
14.3	Práce za zvýšeného nebezpečí při svařování plamenem, elektrickým obloukem a řezání kyslíkem . . . . .	195
<b>15</b>	<b>Kvalifikace svářečů . . . . .</b>	<b>199</b>