

# OBSAH

PŘEDMLUVA AUTORA .....	11
1 • METALURGIE Z HLEDISKA ATOMOVÉ TEORIE .....	13
1.1 Charakteristika kovů .....	13
1.2 Atom .....	13
1.3 Notace stavů elektronu v atomu .....	15
1.4 Periodická soustava prvků .....	16
1.5 Chemické vlastnosti prvků a kovová vazba .....	19
1.6 Uspořádání atomů v kovech .....	21
1.7 Elektrony v krystalu kovu .....	24
1.8 Kovy a izolátory .....	28
1.9 Reálné krystaly a jejich poruchy .....	29
Dodatek ke kapitole 1. Základy krystalografie .....	31
1.10 Označování rovin a směrů v krystalu .....	31
1.11 Stereografická projekce .....	33
2 • EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADY METALURGIE .....	37
2.1 Tuhnutí čistých kovů .....	37
2.2 Metalografie .....	38
Optický mikroskop .....	38
Elektronový mikroskop .....	42
2.3 Rovnovážný fázový diagram .....	44
2.3.1 Kovy v pevném stavu navzájem dokonale rozpustné .....	45
2.3.2 Kovy v pevném stavu vzájemně nerozpustné .....	47
2.3.3 Kovy v pevném stavu navzájem omezeně rozpustné .....	48
2.3.4 Fázové diagramy některých důležitých systémů .....	52
2.3.5 Omezení použitelnosti rovnovážných fázových diagramů .....	53
2.3.6 Pásmové čištění .....	54
2.4 Difrakce neutronů, elektronů a rentgenových paprsků .....	54
2.4.1 Princip a metody difrakce rentgenových paprsků .....	54
2.4.2 Difrakce elektronů .....	66
2.4.3 Difrakce neutronů .....	67
2.5 Mechanické vlastnosti kovů .....	70
2.5.1 Zkouška tahem .....	70
2.5.2 Zkouška tvrdosti .....	72
2.5.3 Rázová zkouška .....	73

2.5.4	Tečení .....	73
2.5.5	Únava .....	74
2.6	Fyzikální vlastnosti kovů .....	75
2.6.1	Hustota .....	75
2.6.2	Teplné vlastnosti .....	75
2.6.3	Elektrická vodivost .....	77
2.6.4	Magnetické vlastnosti .....	78
<b>3</b>	<b>• TERMODYNAMICKÉ ZÁKLADY METALURGIE .....</b>	<b>81</b>
3.1	Úvod .....	81
3.2	Vliv teploty na krystaly kovů .....	81
3.3	Křivky specifických tepel a fázové změny .....	84
3.4	Entalpie, entropie a volná entalpie .....	85
3.5	Statistická povaha entropie .....	87
3.6	Změny volné entalpie při fázových změnách .....	89
3.7	Teplotní závislost změny volné entalpie a polymorfismus .....	90
3.8	Termodynamika mřížkových poruch .....	93
3.9	Rychlost reakce .....	95
3.10	Mechanismus fázových změn .....	97
3.11	Rovnovážný fázový diagram .....	100
3.12	Difúze .....	103
3.12.1	Mechanismus difúze .....	103
3.12.2	Faktory ovlivňující difúzi .....	105
<b>4</b>	<b>• STRUKTURA SLITIN .....</b>	<b>107</b>
4.1	Úvod .....	107
4.2	Primární substituční tuhé roztoky .....	107
4.2.1	Vliv velikostí atomů .....	108
4.2.2	Vliv chemické afinity .....	109
4.2.3	Vliv poměru mocenství .....	110
4.3	Tvar křivek likvidus a solidus .....	110
4.4	Mez primární rozpustnosti .....	111
4.5	Intersticiální tuhé roztoky .....	114
4.6	Intermediální fáze .....	115
4.6.1	Elektrochemické sloučeniny .....	116
4.6.2	Intersticiální sloučeniny a Lavesovy fáze .....	116
4.6.3	Elektronové sloučeniny .....	118
4.7	Hyperstruktury .....	120
4.7.1	Příklady hyperstruktur .....	121
4.7.2	Uspořádání na dlouhou a krátkou vzdálenost .....	122
4.7.3	Určování uspořádaného stavu .....	123
4.7.4	Vliv uspořádání na fyzikální vlastnosti .....	126
4.8	Magnetické vlastnosti kovů a slitin .....	127
4.8.1	Dia- a paramagnetismus .....	127
4.8.2	Feromagnetismus .....	128
4.8.3	Magnetické slitiny .....	130
4.8.4	Antiferomagnetismus a ferimagnetismus .....	132
4.9	Elektronová struktura přechodových kovů .....	132

5 • PLASTICITA KOVŮ A SLITIN .....	138
5.1 Elastická a plastická deformace .....	138
5.1.1 Kritické skluzové napětí .....	139
5.1.2 Vztah mezi skluzem a strukturou krystalu .....	140
5.1.3 Zákon kritického skluzového napětí .....	141
5.1.4 Dvojitý skluz .....	143
5.1.5 Vztah mezi zpevněním a skluzem .....	144
5.2 Dislokace v krystalech .....	145
5.2.1 Hranové a šroubové dislokace .....	146
5.2.2 Mechanismus skluzu a šplhání .....	146
5.2.3 Elastické vlastnosti dislokací .....	149
5.2.4 Neúplné dislokace .....	150
5.3 Dislokace v krystalech s těsným uspořádáním .....	152
5.3.1 Rozšířené dislokace .....	152
5.3.2 Zakotvené dislokace .....	155
5.3.3 Thompsonův referenční čtyřstěn .....	156
5.4 Neúplné dislokace v kubicky prostorově centrované mřížce .....	156
5.5 Experimentální důkazy existence dislokací .....	157
5.5.1 Nepřímá pozorování .....	157
5.5.2 Růst krystalů .....	158
5.5.3 Přímá pozorování dislokací .....	159
5.5.4 Uspořádání dislokací v krystalech .....	162
5.6 Vznik skluzových pásů (Frankův-Readův zdroj) .....	164
5.7 Faktory ovlivňující kritické skluzové napětí .....	166
5.7.1 Peierlsova-Nabarrova síla .....	166
5.7.2 Hranice zrn .....	167
5.7.3 Interakce mezi dislokacemi .....	167
5.7.4 Interakce dislokací s příměšovými atomy a bodovými poruchami .....	168
5.7.5 Precipitáty .....	168
6 • POLYKRISTALY, DEFORMAČNÍ ZPEVNĚNÍ A ZOTAVOVÁNÍ .....	170
6.1 Polykrystaly .....	170
6.1.1 Vliv hranic zrn na plastické vlastnosti kovů .....	170
6.1.2 Deformace nebo mechanické dvojčatění .....	173
6.1.3 Dvojčatění a lom .....	177
6.1.4 Přednostní orientace .....	178
6.2 Deformační zpevnění .....	179
6.2.1 Úvod .....	179
6.2.2 Tři oblasti zpevnění .....	182
6.2.3 Oblast I .....	183
6.2.4 Oblast II .....	184
6.2.4.1 Model „pile-up“ .....	184
6.2.4.2 Teorie dislokačního lesa .....	186
6.2.4.3 Teorie dislokačních skoků .....	187
6.2.5 Oblast III a deformační odpevnění .....	192
6.2.6 Vliv energie vrstevné chyby .....	194
6.2.7 Vliv teploty na skluzové napětí .....	195
6.3 Žihání .....	196
6.3.1 Úvod .....	196
6.3.2 Zotavení .....	198

6.3.3	Rekrytalizace	200
6.3.4	Růst zrn	202
6.3.5	Žihací dvojčata	204
6.3.6	Rekrytalizační textury	205
<b>7</b>	<b>• DISLOKACE, PŘÍMĚSI A VAKANCE</b>	<b>206</b>
7.1	Příměsí a dislokace	206
7.1.1	Úvod	206
7.1.2	Ostrá mez skluzu a přidružené jevy	206
7.1.3	Vliv příměsových atomů	208
7.1.4	Vznik atmosfér příměsových atomů kolem dislokací	209
7.1.5	Vliv atmosfér na plastické tečení	209
7.1.6	Horní a dolní mez skluzu v polykrystalických látkách	210
7.1.7	Interakce atomů příměsí s dislokacemi	211
7.1.7.1	Elastické interakce	212
7.1.7.2	Jiné typy interakce atomů příměsí s dislokacemi	217
7.1.8	Chování v oblasti tečení	219
7.2	Bodové poruchy a dislokace	220
7.2.1	Úvod	220
7.2.2	Tvorba vakancí	220
7.2.2.1	Vznik vakancí bombardováním částicemi o vysoké energii	221
7.2.2.2	Vakance vzniklé při deformaci	223
7.2.3	Vliv vakancí na fyzikální a mechanické vlastnosti	224
7.2.4	Nukleace dislokačních smyček	226
7.2.5	Elektronomikroskopická pozorování vakančních poruch	227
7.2.5.1	Kalení	227
7.2.5.2	Ozáření jadernými částicemi	235
7.2.5.3	Plastické deformace	239
7.2.6	Zotavování shluků poruch	239
7.2.7	Zpevnění vyvolané vakancemi	240
7.2.8	Vakanční poruchy ve slitinách	242
7.2.9	Vznik dislokací	246
<b>8</b>	<b>• PRECIPITAČNÍ VYTVRZOVÁNÍ A EUTEKTOIDNÍ TRANSFORMACE</b>	<b>248</b>
8.1	Precipitační vytvrzování	248
8.1.1	Precipitace z přesyceného tvrdého roztoku	248
8.1.2	Změna vlastností doprovázejících stárnutí	250
8.1.3	Strukturní změny	251
8.1.4	Některé běžné vytvrzovatelné soustavy	257
8.1.4.1	Hliník—měď	257
8.1.4.2	Hliník—stříbro	258
8.1.4.3	Ternární soustavy	260
8.1.5	Mechanismus vytvrzování	261
8.1.5.1	Vytvrzování vnitřními pnutími	261
8.1.5.2	Chemické vytvrzování	262
8.1.5.3	Disperzní vytvrzování	263
8.1.5.4	Vytvrzování u slitin hliník—měď	263
8.1.6	Činitelé ovlivňující proces stárnutí	265
8.2	Rozklad austenitu	269
8.2.1	Úvod	269

8.2.2	Reakce austenit — perlit .....	271
8.2.2.1	Faktory ovlivňující nukleaci a růst .....	271
8.2.2.2	Mechanismus a morfologie .....	272
8.2.2.3	Hypoeutektoidní oceli .....	274
8.2.2.4	Vliv legujících prvků .....	274
8.2.3	Reakce austenit — martenzit .....	275
8.2.3.1	Krystalografie martenzitické transformace .....	275
8.2.3.2	Mechanismus vzniku martenzitu .....	276
8.2.3.3	Kinetika vzniku martenzitu .....	278
8.2.4	Přeměna austenit — bainit .....	279
8.2.5	Temperování a tepelné zpracování .....	279
9	• LOM, TEČENÍ A ÚNAVA .....	282
9.1	Lom .....	282
9.1.1	Křehký lom .....	282
9.1.1.1	Giffithovo kritérium mikrotrhlin .....	283
9.1.1.2	Tvoření mikrotrhlin plastickým skluzem .....	284
9.1.1.3	Mechanismus lomu .....	286
9.1.1.4	Praktické úvahy .....	287
9.1.2	Tvárný lom a lom po hranicích zrn .....	290
9.2	Tečení .....	290
9.2.1	Úvod .....	290
9.2.2	Mechanismy tečení .....	292
9.2.2.1	Přechodové tečení .....	292
9.2.2.2	Rovnoměrné tečení .....	294
9.2.2.3	Tečení po hranici zrn .....	296
9.2.2.4	Terciární tečení a lom .....	297
9.2.3	Metalurgické faktory ovlivňující tečení .....	298
9.2.3.1	Úvahy o slitinách odolávajících tečení .....	298
9.3	Únava .....	300
9.3.1	Úvod .....	300
9.3.2	Únava z technického hlediska .....	301
9.3.2.1	Faktory ovlivňující životnost vzorku .....	301
9.3.3	Metalurgické faktory ovlivňující únavu .....	303
9.3.4	Strukturní změny doprovázející únavu .....	304
9.3.4.1	Únavové zpevnění .....	305
9.3.4.2	Vznik únavových trhlinek a únavového lomu .....	307
	Dodatek 1. NĚKTERÉ POTŘEBNÉ KONSTANTY .....	311
	Dodatek 2. ÚKOLY .....	313