

Obsah

0 Úvod – Druhy technických výkresů	5
1 Význam čar na výkresech	6
2 Příklady užití různých typů a tlouštěk čar	9
3 Jak číst obrazy základních geometrických prvků součástí	15
4 Základní pravidla čtení zobrazených částí	21
5 Zvláštnosti zobrazení na výkresech pro stavbu plavidel	41
6 Kótování děr a roztečí.	47
7 Závity	56
8 Jak jsou kótovány zkosené hrany	64
9 Přesnost délkových a úhlových rozměrů	66
10 Charakteristiky povrchů	69
11 Tolerance tvaru a polohy	72
12 Značky svarů na výkresech	75