

O B S A H

	str.
I. Všeobecné požadavky	3
II. Náležitosti výkresů podle amerických předpisů . . .	7
III. Rozvržení obrazů a popis příkladů	10
IV. Některé formální požadavky kladené na výkresy . . .	14
V. Kreslířská technika	18
VI. Znázorňování materiálu a barev	35
VII. Symboly	37
VIII. Seznamy symbolů	38
IX. Tabulky symbolů	49
X. Obrazové přílohy	53

—
Ing. Lev Heřman

Výkresy pro patentové přihlášky
ve Spojených státech

DT 382.4

Účelový náklad ministerstva těžkého průmyslu
1060 výtisků

SIP-41900/01991 - 301-07-22 - 2 075/13/68-VIII/1
D-15* 70049

Tisk: ST-17-190/68

06-010-68