

OBSAH**ÚVOD, 9****1 KRYSTALOVÁ STRUKTURA, 11****1.1 Stavba hmoty, 11**

- 1.1.1 Atomy a molekuly, 11
- 1.1.2 Mendělejevova periodická tabulka prvků, 12
- 1.1.3 Hmotnosti, 13
- 1.1.4 Prvky a jejich atomové parametry, 15
- 1.1.5 Vazby mezi atomy, 17

1.2 Základy krystalografie, 18

- 1.2.1 Krystalová buňka, 18
- 1.2.2 Krystál, 23
- 1.2.3 Polykrystalická struktura, 23
- 1.2.4 Značení indexů bodů, směrů a rovin v krystalických látkách, 24
 - 1.2.4.1 Indexy bodů, 24
 - 1.2.4.2 Indexy směrů, 24
 - 1.2.4.3 Indexy rovin, 25
- 1.2.5 Poruchy krystalové struktury, 27
 - 1.2.5.1 Bodové poruchy, 28
 - 1.2.5.2 Čárové poruchy, 28
 - 1.2.5.3 Plošné a prostorové poruchy, 31

1.3 Deformace struktury, 32

- 1.3.1 Pružná deformace, 32
- 1.3.2 Plasticická deformace, 34
 - 1.3.2.1 Plasticická deformace kluzem, 34
 - 1.3.2.2 Plasticická deformace dvojčetáním, 37
 - 1.3.2.3 Krystalografická textura, 38
- 1.3.3 Zpevnění struktury trvalou deformací zastudena, 39
- 1.3.4 Velikost deformace, 40
 - 1.3.4.1 Poměrná deformace, 40
 - 1.3.4.2 Skutečná deformace, 41
 - 1.3.4.3 Vztahy mezi poměrnou a logaritmickou deformací, 41

2 ZÁKLADY TERMODYNAMIKY KOVŮ A JEJICH SLITIN, 43**2.1 Termodynamická soustava, 43****2.2 Fáze, 43**

- 2.2.1 Tekutá fáze, 44
- 2.2.2 Pevná fáze, 44
- 2.2.3 Tuhý roztok, 45
 - 2.2.3.1 Substituční tuhý roztok, 45
 - 2.2.3.2 Intersticíální tuhý roztok, 46
- 2.2.3 Zpevnování kovů přisadovými prvky, 46
- 2.2.4 Fázová přeměna, 47

2.3 Termodynamická rovnováha, 47

- 2.3.1 Volná a aktivační energie, 47
- 2.3.2 Difuze, 48

2.4 Krystalizace kovů a jejich slitin, 50

- 2.4.1 Průběh krystalizace, 50
 - 2.4.1.1 Nukleace, 50
 - 2.4.1.2 Růst krystalů, 51
 - 2.4.1.3 Krystalizace kovů, 54
 - 2.4.1.4 Krystalizace slitin, 54
 - 2.4.1.7 Objemové změny při krystalizaci, 55

2.5 Rovnováha fází v jednosložkové soustavě, 55

3 ROVNOVÁZNÉ BINÁRNÍ DIAGRAMY, 56

- 3.1 Použití binárních diagramů, 56
- 3.1.1 Popis obecného binárního diagramu, 56
 - 3.1.2 Vztah mezi atomovými a hmotnostními procenty, 57
 - 3.1.2.1 Výpočet atomových procent, 87
 - 3.1.2.2 Výpočet hmotnostních procent, 58
 - 3.1.3 Určování množství a chemického složení fází, 58
 - 3.1.4 Gibbsův zákon fází, 59
- 3.2 Soustava s neomezenou rozpustností v tekutém i tuhém stavu, 60
- 3.2.1 Rovnovázná krystalizace, 60
 - 3.2.2 Nerovnovázná krystalizace, 63
 - 3.2.3 Kongruentní krystalizace, 64
- 3.3 Soustavy s úplnou rozpustností v tekutém a částečnou rozpustností v tuhém stavu, 64
- 3.3.1 Soustava s eutektickou přeměnou, 65
 - 3.3.1.1 Popis diagramu, 65
 - 3.3.1.2 Eutektická přeměna slitiny o eutektickém složení, 66
 - 3.3.1.3 Podeutektické slitiny, které prošly eutektickou přeměnou, 67
 - 3.3.1.4 Nadeutektické slitiny, které prošly eutektickou přeměnou, 68
 - 3.3.1.5 Určování chemického složení a množství struktury pomocí eutektika, 69
 - 3.3.1.6 Slitin, které neprošly eutektickou přeměnou, 69
 - 3.3.1.7 Nerovnovázná krystalizace, 70
 - 3.3.2 Soustava s eutektoidní přeměnou, 71
 - 3.3.2.1 Popis diagramu, 71
 - 3.3.2.2 Eutektoidní přeměna slitiny o eutektoidním složení, 72
 - 3.3.2.3 Podeutektoidní slitiny, které prošly eutektoidní přeměnou, 73
 - 3.3.2.4 Nadeutektoidní slitiny, které prošly eutektoidní přeměnou, 73
 - 3.3.2.5 Slitin, které neprošly eutektoidní přeměnou, 73
 - 3.3.3 Soustava s peritektickou přeměnou, 74
 - 3.3.3.1 Popis diagramu, 74
 - 3.3.3.2 Peritektická přeměna slitiny o peritektickém složení, 75
 - 3.3.3.3 Peritektická přeměna slitiny s přebytkem krystalů oproti tavenině, 76
 - 3.3.3.4 Peritektická přeměna slitiny s přebytkem taveniny oproti krystalům, 77
 - 3.3.3.5 Slitin, které neprošly peritektickou přeměnou, 77
 - 3.3.4 Soustava s peritektoidní přeměnou, 77
 - 3.3.4.1 Popis diagramu, 77
 - 3.3.4.2 Peritektoidní přeměna slitiny o peritektoidním složení, 78
 - 3.3.4.3 Peritektoidní přeměna slitiny s přebytkem krystalů α oproti krystalům γ , 78
 - 3.3.4.4 Peritektoidní přeměna slitiny s přebytkem krystalů γ oproti krystalům α , 79
 - 3.3.4.5 Slitin, které neprošly peritektoidní přeměnou, 79
 - 3.3.5 Soustava s metatektickou přeměnou, 80
- 3.4 Soustavy s částečnou rozpustností v tekutém i tuhém stavu, 80
- 3.4.1 Soustava s monotektickou přeměnou, 80
 - 3.4.2 Soustava s monotektoidní přeměnou, 82
 - 3.4.3 Soustava se syntetickou přeměnou, 82
- 3.5 Vliv změny rozpustnosti v tuhém stavu na strukturu při ochlazování, 83
- 3.6 Intermediální fáze, 84

4 SLITINY ŽELEZA S UHLÍKEM, 86

- 4.1 Železo, 86
- 4.1.1 Fyzikální vlastnosti železa, 86
 - 4.1.2 Modifikace železa, 86
- 4.2 Uhlík, 87
- 4.2.1 Grafit, 88
 - 4.2.2 Karbid železa, 88
 - 4.2.3 Tuhé roztoky uhlíku v železe, 89
- 4.3 Rozdělení slitin železa s uhlíkem, 89
- 4.3.1 Oceli, 90
 - 4.3.2 Litiny, 90
- 4.4 Objemové změny ocelí a litin, 91

5 METASTABILNÍ SOUSTAVA $Fe-Fe_3C$, 92

- 5.1 Rovnovážný diagram $Fe-Fe_3C$, 92
 - 5.1.1 Popis diagramu $Fe-Fe_3C$, 92
 - 5.1.2 Fáze v diagramu $Fe-Fe_3C$, 94
 - 5.1.3 Směsi fází v diagramu Fe_3C , 94
- 5.2 Ochlazování ocelí v diagramu $Fe-Fe_3C$, 95
 - 5.2.1 Ochlazování eutektoidní ocelí, 95
 - 5.2.2 Ochlazování nadeutektoidních ocelí, 96
 - 5.2.3 Ochlazování podeutektoidních ocelí, 97
 - 5.2.3.1 Ochlazování podeutektoidních ocelí, které prošly peritektickou přeměnou, 98
 - 5.2.3.2 Ochlazování podeutektoidních ocelí, které neprošly peritektickou přeměnou, 99
- 5.3 Ochlazování bílých litin, 99
 - 5.3.1 Ochlazování eutektické bílé litiny, 99
 - 5.3.2 Ochlazování nadeutektických bílých litin, 100
 - 5.3.3 Ochlazování podeutektických bílých litin, 101
- 5.4 Grafitizace ocelí, 101
- 5.5 Vliv legujících prvků, 102
 - 5.5.1 Vliv prvků na termodynamickou stabilitu feritu a austenitu, 103
 - 5.5.2 Vliv prvků na mechanické a fyzikální vlastnosti feritu a austenitu, 104
 - 5.5.3 Vliv legujících prvků na diagram $Fe-Fe_3C$, 104

6 STABILNÍ SOUSTAVA $Fe-C$, 105

- 6.1 Rovnovážný diagram $Fe-C$, 105
- 6.2 Ochlazování grafitických litin, 106
 - 6.2.1 Ochlazování eutektické grafitické litiny, 106
 - 6.2.2 Ochlazování nadeutektických grafitických litin, 107
 - 6.2.3 Ochlazování podeutektických grafitických litin, 107
- 6.3 Hodnocení grafitu, 102
 - 6.3.1 Hodnocení tvaru grafitu, 107
 - 6.3.2 Hodnocení velikosti grafitu, 109
 - 6.3.3 Hodnocení rozložení grafitu, 109
 - 6.3.4 Grafitační očkování a modifikace grafitu, 110
- 6.4 Pseudobinární diagram $Fe-C-Si$, 111
- 6.5 Základní kovová hmota (matrice) v grafitických litinách, 112
- 6.6 Srovnání soustavy $Fe-C$ s $Fe-Fe_3C$, 113

7 ROZPADY TUHÝCH ROZTOKŮ, 114

- 7.1 Rozpady austenitu u ocelí, 114
 - 7.1.1 Přeměny při rozpadu austenitu, 114
 - 7.1.1.1 Proeutektoidní přeměny, 114
 - 7.1.1.2 Perlitická přeměna, 115
 - 7.1.1.3 Bainitická přeměna, 117
 - 7.1.1.4 Martenzitická přeměna, 118
 - 7.1.1.5 Objemové změny při strukturálních přeměnách, 121
 - 7.1.2 Diagramy rozpadu austenitu, 122
 - 7.1.2.1 Diagramy izotermického rozpadu austenitu, 122
 - 7.1.2.2 Diagramy anizotermického rozpadu austenitu, 122
 - 7.1.2.3 Vytváření diagramů IRA a ARA, 122
 - 7.1.2.4 Diagramy IRA a ARA podeutektoidních ocelí, 124
 - 7.1.2.5 Diagramy IRA a ARA nadeutektoidních ocelí, 124
 - 7.1.2.6 Teploty M_s a M_f , 125
 - 7.1.2.7 Zbytkový austenit, 126
 - 7.1.2.8 Srovnání diagramů IRA a ARA, 127
 - 7.1.2.9 Vliv přídavných prvků na velikost kritické rychlosti, 128
 - 7.1.2.10 Reálné diagramy ARA, 129

8 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ A LITIN, 136

8.1 Cyklus tepeľného zpracovávania, 136

8.1.1 Ohrev a výdrž, 136

8.1.2 Ochlazovanie, 138

8.2 Žihánie ocelí, 138

8.2.1 Rekrystalačný žihánie, 140

8.2.1.1 Rekrystalačný teplota, 140

8.2.1.2 Mechanizmus odpevňovania, 141

8.2.1.3 Vlivy pôsobiaci na statickú rekrystalačiu, 143

8.2.1.4 Rekrystalačná textura, 144

8.2.2 Žihánie na odstranenie prutu, 145

8.2.3 Protivoľkové žihánie, 145

8.2.4 Žihánie na odstranenie vodíku, 145

8.2.5 Žihánie naměkkoo, 146

8.2.6 Normalizačné žihánie, 146

8.2.7 Žihánie na zhrubnutí zrna, 147

8.2.8 Izotermické žihánie, 147

8.2.9 Homogenizační (difúzni) žihánie, 148

8.2.10 Termomechanické tvárenie, 148

8.3 Žihánie litin, 149

8.3.1 Žihánie bielej litin - vznik temperovaných litin, 149

8.3.2 Žihánie grafitických litin, 150

8.3.3 Žihánie tvrzených litin, 151

8.4 Kalení ocelí, 151

8.4.1 Kalicí podmínky, 151

8.4.1.1 Struktury pred kalením, 151

8.4.1.2 Kalicí teplota, 151

8.4.1.3 Výdrž na kalicí teplotě, 152

8.4.1.4 Kalicí prostredí, 152

8.4.2 Kaliteľnosť ocelí, 154

8.4.2.1 Zakaliteľnosť, 154

8.4.2.2 Prokaliteľnosť, 155

8.4.3 Kalení na martenzit, 157

8.4.3.1 Přímé kalení, 158

8.4.3.2 Lomené kalení, 159

8.4.3.3 Termální kalení, 159

8.4.3.4 Termomechanické kalení, 160

8.4.3.5 Dílčí kalení na martenzit, 160

8.4.4 Kalení na bainit, 161

8.5 Popouštění martenzitu, 161

8.5.1 Průběh popouštění, 161

8.5.1.1 Nízkoteplotní popouštění, 165

8.5.1.2 Vysokoteplotní popouštění, 165,

8.5.2 Popouštěcí křehkost, 166

8.5.2.1 Vysokoteplotní popouštěcí křehkost, 166

8.5.2.2 Nízkoteplotní popouštěcí křehkost, 167

8.6 Kalení a popouštění litin, 167

8.6.1 Kalení bielej litin, 167,

8.6.2 Kalení grafitických litin, 167

8.7 Chemicko-tepeľné zpracovávanie ocelí, 168

8.7.1 Cementovanie, 168

8.7.2 Nitridovanie, 170

8.7.3 Nitrocementovanie a karbonitridovanie, 171

8.7.4 Sulfonitridovanie, 171

8.7.5 Ochrana povrchu proti korozi a žáru, 171

Rejstrik, 172

Literatura, 177