

O B S A H

	Str.
Úvod	5
I. Metodika úplné kontroly tvrdoměrů	7
II. Periodická kontrola tvrdoměrů uživatelem a vedení dokumentace	36
III. Přehled průmyslových tvrdoměrů	49
IV. Digitální tvrdoměry a jejich kontrola	62
V. Měřicí hlavice používané při měření vtisků Vickers a Brinell	83
VI. Stanovení přesnosti měřicích mikroskopů a pro- jekčních zařízení pro měření vtisků Vickers a Brinell	94
VII. Stanovení přesnosti tvrdoměrů	105
VIII. Použití počítačů u tvrdoměrů a jejich programo- vání	111
IX. Soubor praktických cvičení	132

Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Stanislav Bučil (I.-III.)

Ing. Bohuslav Čutka (IV.-IX.)