

O B S A H

	strana
O. ÚVOD	5
I. SPOJOVACIE ČASTI	10
1. Skrutkové spoje	10
2. Kolíkové spoje	28
3. Svorníky a čapy	34
4. Klíny a perá, hranolovité spojenie	37
5. Zverné spoje	49
6. Nalisované spoje	58
7. Zvárané spoje	66
II. TRANSMISNÉ SÚČIASTKY	78
1. Hriadele, nápravy, nosné čapy	78
2. Ložiská	96
3. Spojky	102
III. PREVODOVÉ SÚČIASTKY	116
1. Prevody remeňové	116
2. Prevody trecie	129
3. Prevody reťazové	139
4. Prevody ozubenými kolesami	143
IV. AKUMULÁTORY ENERGIE	169
1. Pružiny	169
LITERATÚRA	175