

OBSAH

Úvod	9
A. Význam obloukového svařování	11
1. Obloukové svařování v průmyslu	11
B. Základní definice, názvy a charakteristiky obloukového svařování	13
2. Všeobecné pojmy z oboru svařování	13
3. Charakteristiky elektrické svářečky	15
C. Způsoby svařování	17
4. Svařování uhlíkovou elektrodou	17
5. Svařování tavnou kovovou elektrodou	18
6. Svařování v ochranném plynu	23
Svařování tavnou elektrodou	24
Svařování netavnou wolframovou elektrodou	24
Svařování atomické	24
7. Svařování pod tavidlem	24
D. Elektrický oblouk a jeho polarita	26
8. Elektrický oblouk	26
9. Polarita při svařování	29
E. Charakteristiky oblouku a obloukových svářeček	31
10. Statické charakteristiky oblouku	31
11. Statické charakteristiky obloukových svářeček	31
12. Dynamické vlastnosti obloukových svářeček	34
13. Dynamické charakteristiky stejnosměrných svářeček	36
14. Dynamické charakteristiky svařovacích transformátorů	36
15. Strmost statických a dynamických charakteristik	37
16. Stanovení a hodnocení dynamických charakteristik	38
F. Zdroje pro obloukové svařování	41
17. Svařování proudem ze sítě	41
18. Svařovací dynamika klasické konstrukce	41
Dynamo s cizím buzením	42
Dynamo s derivačním buzením	43
Dynamo se sériovým buzením	44
Dynamo se smíšeným (kompaundním) buzením	44
Praktické použití dynam pro obloukové svařování	46

19.	Svařovací dynama speciální konstrukce	47
	Dynamo s rozštěpenými póly	47
	Dynamo s přičným polem	48
	Dynamo s protikompaundním vinutím	49
	Dynamo pro několikamístné svařování	50
	Trojpólové dynamo	51
	Dynamo s magnetickým bočníkem	51
	Metadyň	52
20.	Svařovací transformátory	54
21.	Svařovací usměrňovače	57
22.	Speciální svařovací zařízení	59
G.	Paralelní chod obloukových svářeček	60
23.	Paralelní spojení svařovacích zdrojů	60
24.	Přeplování svařovacích dynam	62
25.	Dálková regulace	63
26.	Svařovací zařízení několikamístná a několikanásobná	65
H.	Svařovny a jejich vybavení	67
27.	Svařovna všeobecně	67
28.	Volba svařovacího zařízení	67
	Volba svářečky podle svařovacího proudu	67
	Volba velikosti a výkonu svářečky	68
	Volba zařízení z hlediska převážení svářečky	69
	Volba zařízení podle počtu svařovacích míst	69
	Přejímání a zkoušení svářeček	70
	Instalace a údržba svařovacího zařízení	70
	Rozvod svařovacího proudu	71
29.	Kalkulace při svařování	72
30.	Kontrola svarů a svařování	73
	Magnetická metoda	74
	Fluorescenční metoda	75
	Magnetofluorescenční metoda	75
	Metoda barevné indikace	75
	Metoda prozařování rentgenovými paprsky	76
	Metoda prozařování gama paprsky	76
	Metoda zkoušení ultrazvukem	76
I.	Používání a ošetřování svařovacích zdrojů	78
31.	Používání a ošetřování točivých svářeček	78
	Všeobecně	78
	Preventivní opravy	80
	Ošetřování komutátoru a kartáčů	81
	Jištění motorů	82
32.	Používání a ošetřování svařovacích usměrňovačů	83
33.	Kompenzace účiniku	83
	Svařovací stejnosměrná soustrojí	83
	Svařovací transformátory	84
34.	Ztráty elektrické energie při obloukovém svařování	84
	Ztráty ve svařovacím zdroji při běhu naprázdno	85
	Ztráty ve svařovacím zdroji při zatížení	85
	Ztráty v kabelech a svařovacím nářadí	85

J. Obloukové svářečky československé výroby, jejich obsluha a údržba	89
35. Oblouková svářečka TRIODYN K 320-1	90
Technické údaje soustroji	94
Technický popis dynamu	95
Zapojení vývodů vinutí motoru	100
Určení vývodů vinutí, pořadí cívek a zapojení vinutí	101
Použití	105
Návod k obsluze	106
36. Oblouková svářečka TRIODYN K 320-S	109
Technické údaje	111
Použití	111
Návod k obsluze	111
37. Oblouková svářečka TRIODYN K 220	112
Technické údaje	114
Použití	114
Návod k obsluze	114
38. Oblouková svářečka RK 600	117
Technické údaje	121
Technický popis rozváděče	121
Pracovní režimy svářečky provedení 09	125
Návod k obsluze	128
39. Dieselelektrická oblouková svářečka DG 321	131
Technické údaje	133
Technický popis dieselova motoru	134
Použití svářečky	138
Návod k obsluze	138
Návod k údržbě	140
40. Oblouková svářečka Praga P 500	147
Technické údaje	147
Návod k obsluze	149
41. Svařovací transformátor RTB-1	150
Technické údaje	151
Návod k obsluze	153
Návod k údržbě	154
42. Křemikový svařovací usměrňovač KM 350	155
Technické údaje	157
Technický popis	163
Návod k obsluze a použití	163
43. Svařovací a nabíjecí usměrňovač KSN 100/01	166
Technické údaje	169
Návod k obsluze	170
44. Svařovací usměrňovač KS 200/01	170
Technické údaje	172
Návod k obsluze	172
Návod k údržbě	172
45. Tyristorový svařovací usměrňovač KS 350	173
Technické údaje	174
Návod k obsluze a použití	174
Návod k údržbě	177
46. Ionizátor T 001	177
Technické údaje	178
Technický popis	178
Návod k obsluze	179
Návod k údržbě	179

K. Poruchy obloukových svářeček a jejich odstranění	181
47. Klíč k určení nejčastějších poruch	181
Točivé svářečky	181
Dieseletektrické svářečky	187
Svařovací transformátory	190
Svařovací usměrňovače	192
Svařovací automaty a poloautomaty	194
48. Rušení rádiového příjmu a jeho odstranění	196
49. Jiskření komutátoru	197
L. Obloukové svářečky zahraniční výroby	199
50. Točivé svářečky s pohonem elektrickým motorem	199
51. Točivé svářečky s pohonem spalovacím motorem	199
52. Porovnání vlastností našich a zahraničních svářeček	199
M. Bezpečnost práce při svařování	220
53. Všeobecné pokyny	220
54. První pomoc při úrazu elektrickým proudem	221
55. Zabezpečení svařovny před požárem a základní bezpečnostní zásady	224
56. Ochrana před nebezpečným zářením	225
57. Používání osobních ochranných pomůcek	225
Literatura	227