

OBSAH

Předmluva k českému vydání	7
Předmluva k polskému vydání	9
Úvod	11
I. Tavení	13
1. Vsázka	13
2. Pořadí tavení složek vsázky	15
3. Ochrana lázně — tavidla	18
4. Odkysličování — desoxydační přísady	21
5. Plyny	23
6. Teplota tavení	29
II. Postup lití	31
7. Licí teplota	31
8. Rychlosť lití	33
9. Pevnost vrstvy kysličníků	36
10. Licí formy	37
11. Krytí licích forem nátěry	41
12. Jiné způsoby odlévání	43
III. Jakost odlitku	46
13. Struktura	46
14. Odmešování	49
15. Mechanické vlastnosti	52
16. Vady odlitků	55
IV. Slévárenské vady v tyčích	60
17. Vady lomu a jakost materiálu	60
18. Vliv vad odlitků na vady v tyčích	61
V. Zpracovatelnost za tepla	64
19. Všeobecná charakteristika	64
20. Theorie zpracovatelnosti mosazi za tepla	66
21. Vliv cizích prvků na zpracovatelnost za tepla	76
VI. Lisování na hydraulickém lisu	82
22. Lisování plným razidlem	83
23. Tok materiálu při lisování plným razidlem	91
24. Výsledky toku materiálu při lisování plným razidlem	99
25. Lisování dutým razidlem (protiběžné)	104
26. Srovnávání obou způsobů lisování	108
27. Podmínky lisování mosazných tyčí 60:40	109
VII. Vady lisování v tyčích	113
28. Všeobecný popis	113
29. Povaha vad v počátečné hrubozrnné části tyče	115
30. Povaha vad v koncové jemnozrnné části tyče	117
31. Sestavení všech vad v mosazných tyčích	121
VIII. Žíhání tyčí	123
32. Strukturální stav a mechanické vlastnosti lisovaných tyčí	123
33. Podmínky lisování pro získání rovnoramenné struktury v celé tyči	126
34. Možnost vyrovnání struktury ve vylišované tyči	128

35. Činitelé silného růstu krystalů fáze β	131
36. Správný způsob zpracování lisovaných tyčí	137
37. Vady žíhání v hotových tyčích	140
IX. Tažení a rovnání tyčí	142
38. Plasticke deformace za studena	142
39. Činitelé tažení	145
40. Tok materiálu v matrici při tažení	157
41. Vady protahování	159
42. Vliv tažení na mechanické vlastnosti mosazi	162
43. Rovnání tyčí	168
X. Vnitřní pnutí	170
44. Původ a rozdělení	170
45. Měření a výpočet vnitřních pnutí	174
46. Rozložení pnutí v tažených tyčích	178
47. Rozložení pnutí v tažených a rovnaných tyčích	180
XI. Zotavení tyčí	183
48. Charakteristika pochodu zotavení	183
49. Účel žíhání mosazných tyčí	187
50. Vliv teploty a doby žíhání na vnitřní pnutí	188
51. Vliv teploty a doby žíhání na mechanické vlastnosti	192
XII. Samovolné praskání mosazi	197
52. Všeobecný popis	197
53. Názory o podstatě praskání	199
54. Zjev praskání u jiných kovů a slitin	205
55. Podřadní činitelé praskání	209
56. Amalgamová zkouška a její činitelé	211
57. Zhodnocení výsledku amalgamové zkoušky	215
58. Srovnání dvou hlavních chemických činitelů způsobujících praskání při uskladnění	218
59. Vlastní názor na podstatu praskání	224
XIII. Vliv cizích prvků na vlastnosti mosazi	226
60. Všeobecná charakteristika	226
61. Slitinové složky	227
62. Znečištění	249
XIV. Obrobiteľnosť	259
63. Činitelé ovlivňující obrábění	259
64. Všeobecný stav problému obrobiteľnosti mosazi	267
Doplňkový seznam literatury	273
Rejstřík	274
Obrazová příloha	