

OBSAH

Předmluva k českému vydání	13
Předmluva k ruskému vydání	15
Úvod	17
 Kapitola I. Stručný popis výroby surového železa a oceli	
Výroba surového železa	21
Železné rudy	22
Palivo	23
Konstrukce vysoké pece	23
Vysokopecní pochod	25
Výrobky vysokopecního pochodu	28
Výroba oceli	30
Výroba oceli v konvertorech	30
Výroba oceli v martinských pecích	33
Konstrukce SM-pece	33
Práce zásadité SM-pece	36
Odpadkový pochod	37
Karburáční pochod	37
Rudný pochod	37
Odpadko-rudný pochod	37
 Kapitola II. Suroviny pro výrobu elektrooceli	
Hlavní vsázkové materiály	40
Desoxydovadla a legující přísady	41
Desoxydovadla	41
Ferromangan	42
Ferrosilicium	42
Hliník	42
Slitina AMS	42
Silikomangan	42
Silikokalcium	43
Legující přísady	43
Ferrochrom	43
Nikl	43
Ferrowolfram	44
Ferromolybden	44
Ferrovanad	44
Ferroniob	44
Ferrotitan	44
Kobalt	44

Okysličovadla a nauhličovadla	44
Okysličovadla	44
Železná ruda	45
Manganová ruda	45
Okuje	45
Nauhličovadla	45
Úlomky elektrod	45
Ropný koks	45
Dřevěné uhlí	45
Kamenouhelný koks	45
Surové železo	45
Struskotvorné přísady	45
Vápno	46
Vápeneč	46
Kazivec	46
Bauxit	46
Křemenný písek	46
Šamotová drť	46
Kapitola III. Elektrody	
Elektrody, jejich použití a požadavky kladené na elektrody	47
Obsluha a údržba elektrod	50
Kapitola IV. Elektrické peci na výrobu oceli	
Hlavní druhy elektrických pecí na výrobu oceli	52
Odporové peci	52
Indukční peci	53
Obloukové peci	56
Elektrická pec s nepřímým obloukem	57
Elektrická pec s přímým obloukem	59
Moderní třífázová oblouková ocelářská pec	59
Kapitola V. Zařízení ocelářské obloukové pece	
Mechanické zařízení obloukové pece	61
Plášt pece	61
Kostra víka	61
Chladicí a těsnící kroužky	62
Armatura sázečního otvoru	63
Držáky elektrod	63
Klešťový držák elektrod	64
Držák elektrody s klínovým upínáním	65
Pružinový držák elektrody	65
Rameno, saně a sloupy	65
Mechanismus posuvu elektrod	67
Naklávání mechanismus pece	67
Chlazení elektrické obloukové pece	70
Konstrukce pece pro sázení horem	71
Pec s vyzdvížným víkem a výsuvnou nástěží	72
Pec s vyzdvížným a otočným víkem	72
Pec s otočným víkem	72

Hlavní rozměry obloukových pecí	73
Elektrické zařízení obloukových pecí	74
Vzduchový třípolový odpojovač	75
Hlavní olejový vypinač	75
Trojfázová tlumivka	77
Pecní trojfázový transformátor	77
Měřící přístroje a ochrana	79
Automatická regulace elektrod	79
Kapitola VI. Žáruvzdorné materiály, tepelně isolační hmota a pojiva	
Požadavky kladené na žáruvzdorné materiály	82
Žáruvzdornost	82
Stálost v žáru (odolnost proti deformaci v žáru při zatížení)	82
Odolnost vůči změnám teploty (teplná stálost)	82
Chemická odolnost	82
Mechanická pevnost	83
Tepelná vodivost	83
Elektrická vodivost	83
Kyselé žáruvzdorné materiály	83
Dinas	83
Křemenný písek a mletý křemen	84
Zásadité žáruvzdorné materiály	84
Magnesitový slínek a magnesitová moučka	84
Magnesitové cihly	84
Tavený magnesit	84
Chrommagnesitové cihly	84
Dolomit	85
Neutrální žáruvzdorné materiály	85
Šamotové cihly	85
Žáruvzdorné materiály s vysokým obsahem kysličníku hlinitého	85
Chromová ruda	85
Náhražky dinasových a magnesitových cihel	86
Uhlíkové cihly a bloky	86
Tepelně isolační hmota	86
Lehčené žáruvzdorné cihly	87
Lehčené šamotové cihly	87
Lehčené dinasové cihly	87
Křemelina	87
Asbest	87
Strusková vlna	87
Infusiorní hlinka	87
Pojiva	88
Kamenouhelný dehet	88
Kamenouhelná smola	88
Vodní sklo	88
Opravářské hmota	88
Dinasový žáruvzdorný cement	88
Kapitola VII. Vyzdívání elektrických ocelářských pecí	
Vyzdívání zásaditých elektrických pecí	89
Vyzdívání a pěchování nástěje zásadité elektrické pece	91
Pěchování půdy nástěje	92

Vyzdívání a pěchování stěn	95
Vyzdívání stěn pece	96
Pěchované stěny	96
Blokový způsob opravy stěn	97
Zdění pilířů a oblouků sázečího a odpichového otvoru	99
Rychlostní opravy vyzdívky	102
Vyzdívání kyselých obloukových elektrických pecí	104
Konstrukce klenby obloukových elektrických pecí	105
Způsoby vyzdívání kleneb	111
Vyzdívání vysokofrekvenčních indukčních pecí	112
Zhotovení vyzdívky kyselého a zásaditého kelímku indukční pece	114
Kapitola VIII. Složení, druhy a vlastnosti oceli	
Základní vlastnosti kovů	119
Fysikální vlastnosti kovů	119
Barva	119
Měrná váha	120
Tepelná vodivost	120
Bod tání	120
Mechanické vlastnosti kovů	120
Tvrdost	120
Pružnost	120
Pevnost	120
Houževnatost	120
Zkouška tabem	120
Mez úměrnosti	121
Mez průtažnosti	121
Poměrné prodloužení	121
Poměrné zúžení	121
Zkouška vrubové houževnatosti	121
Zkouška tvrdosti	122
Technologické a slévárenské vlastnosti kovů	123
Kujnost	123
Smrštivost	123
Zabíhavost (tekutost)	123
Chemické vlastnosti kovů	124
Tepelné zpracování oceli	124
Žíhání	124
Normalisační žíhání	124
Kalení	124
Nejdůležitější vlastnosti litiny	125
Složení a druhy oceli	125
Uhlíková ocel	125
Legovaná ocel	126
Dělení oceli podle použití	127
Konstrukční oceli	127
Nástrojové oceli	127
Oceli se speciálními vlastnostmi	127
Vliv prvků na vlastnosti legované oceli	128
Chrom	128
Nikl	128

Mangan	129
Křemík	129
Wolfram	129
Molybden	129
Titan	129
Vanad	129
Normy oceli a značení oceli v SSSR	132

Kapitola IX. Sestavování vsázky

Přibližné výpočty vsázky	135
Přibližný výpočet vsázky pro výrobu oceli značky P18	136
Přibližný výpočet vsázky pro výrobu oceli značky 12XH3A	136
Přibližný výpočet vsázky pro výrobu oceli značky 40XHMA	140
Přibližný výpočet vsázky pro výrobu oceli značky 9X25H12	141

Kapitola X. Výroba oceli v zásadité obloukové peci

Příprava pece k tavbě	143
Oprava pece	143
Zavážení vsázky (sázení)	145
Údobí tavení	153
Základní údaje o fyzikálně chemických pochodech	157
Zákon o zachování energie	157
Rovnovážný stav	157
Rychlosť chemických reakcií	158
Zákon o působení hmot	159
Rozdělovací zákon	160
Princip Le Chatelierův	161
Základní údaje o okysličování prvků vsázky	162
Okysličování železa	162
Okysličování křemíku a mangantu	163
Okysličování fosforu	164
Okysličování uhlíku	165
Oxydační údobí tavby	166
Tvoření strusky, její složení a úloha v oxydačním údobí	169
Kontrola okysličený kovu podle zkoušek	170
Var lázně a jeho význam při tavbě v elektrické peci	171
Redukční údobí tavby	174
Vliv kyslíku na vlastnosti oceli	174
Desoxydace lázně	174
Desoxydace manganem	175
Desoxydace uhlíkem	176
Desoxydace křemíkem	176
Desoxydace hliníkem	177
Komplexní desoxydqvadla	177
Silikomangan	177
Slitina AMS	178
Silikokalcium	178
Způsoby difusní desoxydace	178
Desoxydace pod bílou struskou	179
Desoxydace pod karbidickou struskou	182
Odsiřování	186

Postup přidávání legujících prvků do lázně a výpočet legujících příasad	187
Ferromangan	187
Ferrosilicium	187
Ferrochrom.	188
Ferrowolfram	188
Ferromolybden	188
Molybdenan vápenatý	189
Ferovanad	189
Ferrotitan	189
Nikl	189
Hliník	189
Kontrola oceli podle stupně desoxydace	190
Vypouštění hotové oceli z peci	192
Teplý a elektrický režim redukčního údobí tavby	192
Různé způsoby výroby oceli v zásadité obloukové peci	193
Výroba oceli přetavováním (bez okysličování)	193
Výroba oceli s částečným okysličováním	195
Řízení velikosti zrna oceli	195
Kombinované tavicí pochody	195
Duplexní pochod	195
Triplexní pochod	197
Zvláštnosti výroby speciálních ocelí	197
Kuličková ocel	197
Rychlofezná ocel	198
Kyselinovzdorná ocel nízkouhlíková	199
Kyselinovzdorná ocel zn. 1X18H9T	200
 Kapitola XI. Výroba oceli v kyselé obloukové peci	
Údobí tavení	202
Oxydační údobí	202
Redukční údobí	204
Desoxydace kyselé oceli	204
 Kapitola XII. Výroba oceli v indukční vysokofrekvenční peci bezjaderné	
Zvláštnosti výrobního pochodu	206
Zvláštnosti konstrukce vysokofrekvenční indukční pece	206
Elektromotor	207
Dynamo	207
Generátor	207
Kondensátory	207
Cívka	208
Kostra	209
Vodní chlazení	209
Naklápací mechanismus	209
Kelímek	209
Vsázka a pořadí zavážení vsázky	210
Tavení vsázky	211
Desoxydace	212
Výroba oceli ve vakuových indukčních pecích bez jádra	214

Kapitola XIII. Údržba obloukové elektrické pece

Údržba půdy	219
Údržba klenby a stěn	221
Údržba oblouků a pilířů	221
Poruchy při práci pece	221
Protavení půdy	222
Poruchy na klenbě	223
Poruchy v systému chlazení	223
Závady isolace	223
Lámání elektrod	224

Kapitola XIV. Základy slévárenství

Slévárenské suroviny	226
Zabíhavost (tekutost)	226
Smrštivost	226
Odměšování	226
Pohlcování plynů	226
Tavicí pece	228
Kuplovna	228
Konvertory, SM-pece, elektrické pece	229
Příprava licí formy	230
Licí forma	230
Formovací materiály	230
Jádra	231
Formování duté vložky	234
Plnění forem kovem	235
Vady odlitků	236
Zvláštnosti výroby ocelových odlitků	236
Zvláštnosti výroby odlitků z neželezných kovů	237
Výroba odlitků z kujné litiny	238
Zvláštní způsoby lití	238
Lití pod tlakem	238
Odstředivé lití	238
Přesné lití (lití podle vytavitevních modelů)	239

Kapitola XV. Odlévání oceli

Tuhnutí oceli a struktura ocelových ingottů	240
Nestejnorodost složení oceli	241
Staženina a řediny	242
Vady velmi jakostní oceli a způsoby, jak je předejít	244
Bubliny	244
Podélné trhliny	244
Příčné trhliny	245
Přebaly	246
Šupiny	246
Odstraňování vad na ingotech	246
Nekovové vmeštky	247
Způsoby odlévání oceli	248
Přednosti a nedostatky odlévání oceli horem a spodem	249
Zařízení odlévačny	250
Kokily	250

Nástavce	252
Licí desky pro lití spodem	253
Vtokové kúly	254
Licí pánev	255
Příprava zátkové tyče	257
Příprava kokil	258
Příprava licí soupravy při lití horem i spodem	259
Licí teplota a licí rychlosť	261
Chlazení ingotů	262
Odstraňování poruch při odlévání oceli	263
Nesprávné zasazení zátkové tyče	263
Protavení zátkové tyče	263
Utržení zátoky	263
Zatékání výlevky	263
Protavení pánev	263
Provalení licí desky	263
Utržení hlavy	264
 Kapitola XVI. Technicko-hospodářství ukazatelé výroby elektrooceli	
Vlastní náklady výroby oceli	265
Provozní režie	266
Celopodniková režie	267
Mimovýrobní náklady	267
Změna technicko-hospodářských ukazatelů rychlotavbami	269
 Kapitola XVII. Organisace práce a výroby. Technické normování	
Organisace práce a výroby	271
Technické normování	279
Systemisace prací a mzdová soustava dělníků	280
Časová mzda	281
Přímá úkolová mzda	281
Progresivně úkolová mzda	282
 Kapitola XVIII. Pravidla bezpečnosti	
Vzázkové dvory a doprava materiálů na pracovní plošinu	283
Vzázkové dvory	283
Doprava materiálů	284
Zavážení materiálů	285
Konstrukce a obsluha elektrických pecí	286
Obsluha a řízení elektrického zařízení pece	290
Odpich, odlévání a čištění oceli	292
Opravářské pomocné práce	298
Literatura ruská	301
Literatura česká	302