

## O B S A H

<i>Předmluva k českému vydání</i>	5
<i>Úvod k ruskému vydání</i>	6
<b>I. Druhy vad na ingotech a vývalcích</b>	7
<b>II. Broušení kovu brusným kotoučem</b>	9
<b>III. Základní vlastnosti brusných kotoučů</b>	10
A. Tvrďost brusných kotoučů	10
B. Velikost zrn v brusných kotoučích	12
C. Označování kotoučů	12
<b>IV. Obvodová rychlosť a počet otáček brusného kotouče</b>	13
A. Vliv obvodové rychlosťi na výkonnosť kotouče	13
B. Určenie počtu otáčok brusného kotouče	15
<b>V. Činitelé ovplyvňujúci výkonnosť brusného kotouče</b>	16
A. Volba brusného kotouče podľa složenia a vlastností čistienej oceli	16
B. Vliv výkonu motoru	19
C. Vliv průměru kotouče	21
D. Vliv hloubky záběru	21
E. Vliv dĺžky styčného oblouku kotouče a kovu	21
F. Normy spotreby kotoučů	22
<b>VI. Vad, ktoré vznikají pri čištenej vybrušováním, a jak zabráňujeme jich vzniku</b>	24
<b>VII. Typy brusek a zásady jejich používania</b>	26
A. Závesná bruska	26
1. Remeny a řemenice stroje	29
2. Napínaci ústrojí řemenů	30
B. Pevné (nepohyblivé) brusky	31
Bruska III.P-2	32
C. Příprava brusných kotoučů a jejich oprav a při používání	34
1. Vyvažování brusných kotoučů	34
2. Obtahování brusného kotouče	35
<b>VIII. Čištění vad pneumatickým kladivem</b>	35
A. Zásady vysekávání vad	35
B. Zásady pro používání pneumatického kladiva	38
C. Tvar sekáče a úhel ostří	40
D. Nástroje čističe vad	43

<b>IX. Odstraňování vad na frézkách</b>	44
A. Zásady čištění	44
B. Frézovací stroje	45
1. Montáž frézovací hlavy	45
2. Výroba a montáž nožů	46
<b>X. Tolerance při odstraňování povrchových vad</b>	47
<b>XI. Volba způsobu čištění</b>	48
<b>XII. Náklady na čištění oceli a cínitelé, kteří na ně působí</b>	56
<b>XIII. Organisace práce v čistírnách polotovarů</b>	58
A. Organisace a technická obsluha pracoviště	59
B. Technické normování	60
C. Norma výkonu a norma času	60
D. Zdokonalené způsoby práce při čištění kovů	62
<b>XIV. Bezpečnostní opatření při čištění oceli</b>	64
A. Opatření proti roztržení brusného kotouče	64
B. Upevnění kotouče přírubami	65
C. Ochrana pohyblivých částí stroje	66
D. Odssávání prachu a větrání	66
E. Bezpečnostní opatření pro brusiče	67
F. Bezpečnostní opatření pro vyskávače	68
1. Příprava k práci	68
2. Opatrnost při práci	68

Fecona  
národní podnik, Praha  
odštěpný závod  
**BRNO**