

## O B S A H

<b>A 1. Vývoj svařování v Sovětském svazu (Ing. D. Pume)</b>	21
1.1 V. V. Petrov, objevitel elektrického oblouku	21
1.2 N. N. Benardos, vynálezce obloukového svařování	22
1.3 N. G. Slavjanov, zakladatel metalurgie obloukového svařování	30
1.4 Rozvoj svařování po r. 1917	41
1.41 Rozvoj tavného svařování	41
1.42 Výzkum únosnosti svarů a svařovaných konstrukcí	45
1.43 Rozvoj odporového svařování	47
1.44 Rozvoj svařování plamenem a řezání kyslíkem	48
1.5 Jak se používá svařování v jednotlivých průmyslových odvětvích Sovětského svazu	48
<b>Seznam literatury A1</b>	53
<b>A 2. Přehled druhů svařování (prof. Ing. Dr F. Faltus)</b>	58
<b>B 1. Svařování slévárenské (Ing. Dr J. Koritta)</b>	63
1.1 Princip	63
1.2 Rozsah použití	63
1.3 Postup při svařování	63
<b>Seznam literatury B1</b>	66
<b>B 2. Svařování thermitem (Ing. Dr J. Koritta)</b>	67
2.1 Princip	67
2.2 Suroviný k přípravě thermitu	68
2.3 Thermitové železo	70
2.4 Způsoby thermitového svařování	74
2.5 Tavné svařování thermitem	74
2.51 Příprava svařovaného místa	76
2.52 Zhotovení voskového modelu	76
2.53 Zaformování svařovaného místa	76
2.54 Předehráti svařovaného místa a formy	78
2.55 Natavení thermitové směsi	78
2.56 Odlití	79
2.57 Úprava svaru	79
2.6 Svařování šedé litiny	80
2.7 Vady při svařování thermitem	80
2.8 Rozsah použití thermitového svařování	80
<b>Seznam literatury B2</b>	82
<b>B 3. Svařování plamenem (Ing. J. Prudký)</b>	83
3.1 Princip; přehled vlastností plynných paliv	83
3.2 Plynná paliva	83
3.21 Acetylén	83
3.211 Vlastnosti	83
3.212 Hoření	83
3.213 Polymerisace	85

3.214 Vnitřní rozklad . . . . .	85
3.215 Slučování acetylu . . . . .	85
3.22 Technický acetylen . . . . .	85
3.221 Výroba technického acetylu . . . . .	85
3.222 Čštění acetylu . . . . .	86
3.223 Lahvový acetylen . . . . .	86
3.224 Karbid vápenatý . . . . .	88
3.23 Vodík . . . . .	89
3.24 Jiná paliva . . . . .	90
3.3 Kyslík . . . . .	92
3.31 Vlastnosti . . . . .	92
3.32 Chemická reakce . . . . .	92
3.33 Výroba kyslíku . . . . .	92
3.34 Čistota kyslíku . . . . .	93
3.35 Doprava kyslíku . . . . .	93
3.36 Srovnání výhod a nevýhod plynného (lahvového) a kapalného kyslíku při používání . . . . .	97
3.4 Svařovací plamen . . . . .	97
3.41 Plamen kyslikoacetylenový . . . . .	97
3.411 Druhy plamene . . . . .	97
3.412 Zpětné šlehnutí plamene . . . . .	100
3.413 Vliv příměsi v plynech na vlastnosti plamene . . . . .	101
3.42 Plamen kyslikovodíkový a jiné plameny . . . . .	101
3.5 Zařízení pro svařování plamenem . . . . .	103
3.51 Uspořádání svařovacích souprav na pracovním stanovišti . . . . .	103
3.511 Stabilní dílenské zařízení . . . . .	103
3.512 Montážní zařízení přenosné nebo pojízdné . . . . .	106
3.52 Rozvod acetylu . . . . .	107
3.53 Rozvod kyslíku . . . . .	111
3.54 Baterie acetylenových lahví . . . . .	113
3.55 Baterie kyslikových lahví . . . . .	114
3.56 Acetylenové vyviječe . . . . .	116
3.561 Provozní požadavky . . . . .	116
3.562 Rozdělení podle provozního přetlaku . . . . .	116
3.563 Systémy . . . . .	117
3.564 Typy vyviječů podle účelu a velikosti . . . . .	120
3.565 Pravidla pro postavení vyviječů . . . . .	125
3.566 Ukládání vápenných kalů . . . . .	126
3.567 Výpočet acetylenových vyviječů . . . . .	126
3.57 Acetylenová bezpečnostní předloha . . . . .	131
3.58 Chemické čističe . . . . .	135
3.581 Průtočný průřez čističe . . . . .	135
3.582 Potřebné množství čisticí hmoty v kg . . . . .	137
3.583 Provoz bez čističů . . . . .	138
3.59 Láhve . . . . .	138
3.591 Kysliková láhev . . . . .	138
3.592 Acetylenová láhev . . . . .	138
3.593 Vodíková láhev . . . . .	140
3.5.10 Redukční ventily . . . . .	140
3.5.11 Hadice . . . . .	147
3.5.12 Svařovací hořáky . . . . .	148
3.512.1 Druhy hořáků . . . . .	150
3.513 Spořič plynů . . . . .	153
3.6 Pracovní technika svařování plamenem . . . . .	156

7.21 Jednoduchý svařovací cyklus . . . . .	762
7.22 Cyklus programový . . . . .	764
7.23 Cyklus pulsační . . . . .	765
7.3 Napájení svařovacího obvodu . . . . .	766
7.31 Jednofázové napájení bodové svářečky . . . . .	766
7.32 Třífázové napájecí systémy nepřímé . . . . .	766
7.321 Mechanická akumulace energie . . . . .	767
7.322 Akumulace energie v jádru transformátoru . . . . .	767
7.323 Akumulace energie v kondensátoru . . . . .	768
7.33 Třífázové napájecí systémy přímé . . . . .	770
7.331 Zatižení rozložené vektorovým posunutím proudu a napětí . . . . .	770
7.332 Přímé svařování usměrněným proudem . . . . .	771
7.333 Třífázový elektronický konvertor . . . . .	772
7.4 Řízení bodových svařovacích strojů . . . . .	772
7.41 Řízení svařovacího tlaku . . . . .	772
7.42 Řízení množství energie dodané do svaru . . . . .	775
7.421 Řízení kontaktní . . . . .	775
7.422 Řízení elektronické . . . . .	783
7.423 Elektronické řízení synchronní . . . . .	787
7.424 Původné řízení . . . . .	797
7.5 Konstrukce bodových svařovacích strojů . . . . .	799
7.51 Přímé a nepřímé napájení jednoho svařovacího místa . . . . .	799
7.52 Přímé a nepřímé napájení více svařovaných míst . . . . .	801
7.53 Stabilní bodové stroje universální . . . . .	802
7.54 Místně pohyblivé bodové svařovací stroje . . . . .	805
7.55 Mnohabodové stroje . . . . .	811
7.6 Technologie bodového svařování . . . . .	813
7.61 Svařitelnost různých kovů bodovým svarem . . . . .	814
7.62 Doporučené hodnoty svařovacích veličin . . . . .	817
7.7 Kontrola bodových svarů . . . . .	825
7.71 Povrchová kontrola . . . . .	825
7.72 Zkoušky bez porušení . . . . .	826
7.73 Zkoušky destruktivní . . . . .	826
7.731 Destruktivní zkoušky dílenské . . . . .	827
7.732 Zkoušky makrografické . . . . .	829
7.8 Obsluha a udržování bodových svařovacích strojů . . . . .	829
7.81 Připojení . . . . .	830
7.82 Seřízení stroje pro daný úkol . . . . .	830
7.83 Povinnost dodržet stálé pracovní podmínky při svařování . . . . .	831
7.84 Přípravky pro bodové svařování . . . . .	832
7.85 Elektrody a elektrodové špičky . . . . .	833
7.851 Materiál . . . . .	833
7.852 Tvary svařovacích špiček . . . . .	835
7.9 Posuzování a volba svařovacího stroje . . . . .	837
7.91 Základní pojmy . . . . .	837
7.92 Volba stroje . . . . .	840
7.93 Volba řízení . . . . .	841
7.931 Srovnání řízení elektronického s řízením kontaktním . . . . .	843
7.932 Směrnice, podle nichž se volí druh řízení . . . . .	844
C 8. Odporové svařování na svařovacích lisech (Ing. E. Honzík) . . . . .	845
8.1 Základy bradavkového svařování . . . . .	845
8.11 Výhody bradavkového svařování . . . . .	845
8.12 Možnosti a podmínky bradavkového svařování . . . . .	846
8.13 Bradavkové svařování nízkouhlíkových ocelových plechů . . . . .	848

8.14	Přivařování svorníků, šroubů, čepů, matic a pod. k plechům a deskám . . . . .	855
8.15	Provozní hodnoty a svařovací veličiny svařovacích lisů . . . . .	856
8.151	Vliv svařovacích veličin . . . . .	857
8.152	Svařovací čas . . . . .	857
8.153	Svařovací tlak . . . . .	857
8.154	Svařovací proud . . . . .	858
8.155	Svařovací výkon . . . . .	860
8.156	Velikost svaru . . . . .	861
8.157	Výška bradavek a výstupků . . . . .	862
8.2	Svařovací lisy neboli bradavkové svářečky . . . . .	862
8.21	Svařovací lisy . . . . .	864
8.211	Svařovací tlak . . . . .	864
8.212	Zdroj proudu pro lisy . . . . .	865
8.213	Primární spinače . . . . .	867
8.214	Svařovací čas . . . . .	867
8.22	Řízení svařovacích lisů . . . . .	868
8.221	Pulsační svařování . . . . .	868
8.23	Třífázové napájení lisů . . . . .	870
8.24	Svařovací veličiny . . . . .	870
8.3	Příklady svařovacích lisů . . . . .	871
8.31	Sovětské svařovací lisy řady MRP . . . . .	871
8.32	Základní technické údaje amerických svařovacích lisů . . . . .	875
8.33	Základní technické hodnoty švédských lisů . . . . .	876
8.34	Čs. svařovací lisy typu ČKD-LP . . . . .	876
8.35	Zvláštní lisy . . . . .	883
8.351	Příklad universálního svařovacího lisu . . . . .	883
8.352	Svařovací lis se dvěma vertikálními hlavami . . . . .	883
8.353	Dvojitý lis . . . . .	884
8.354	Lis se dvěma hlavami šikmo uloženými . . . . .	885
8.355	Lis se šesti svařovacími hlavami . . . . .	885
8.356	Několikanásobné indexní svařovací lisy . . . . .	887
8.4	Elektrody svařovacích lisů . . . . .	888
8.41	Navrhování přípravků . . . . .	889
8.411	Rozdíly přípravků . . . . .	889
8.412	Jalové cesty proudu . . . . .	889
8.413	Funkce elektrod . . . . .	889
8.414	Hlavní požadavek na elektrody . . . . .	890
8.415	Udržovací náklady . . . . .	891
8.416	Elektrody pro bradavkové svařování součástí se zakriveným povrchem . . . . .	893
8.42	Materiál elektrod . . . . .	896
8.421	Požadované vlastnosti . . . . .	896
8.422	Vložky ze slitinové mědi . . . . .	896
C 9.	Švové svařování (Ing. J. Šmok) . . . . .	898
9.1	Základy . . . . .	898
9.11	Přehled švových svářeček . . . . .	900
9.12	Popis funkce švových strojů . . . . .	902
9.2	Hlavní části odporových svářeček švových a jejich funkce . . . . .	904
9.21	Mechanismus tlakový . . . . .	904
9.22	Náhon kotoučových elektrod . . . . .	905
9.23	Konstrukce kotoučových elektrod . . . . .	906
9.24	Převod svařovacího proudu . . . . .	908
9.3	Svařování nepřerušovaným proudem . . . . .	910

<b>9.4</b>	Svařování přerušovaným proudem . . . . .	911
9.41	Mechanické asynchronní přerušování proudu . . . . .	913
9.42	Synchronní mechanické přerušování proudu . . . . .	913
9.43	Modulace svařovacího proudu . . . . .	914
9.44	Elektronické řízení švového stroje . . . . .	917
<b>9.5</b>	Příklady použití švového svařování . . . . .	920
<b>9.6</b>	Druhy spojů . . . . .	923
<b>9.7</b>	Provozní kontrola jakosti švových svarů . . . . .	924
<b>9.8</b>	Volba typu stroje . . . . .	926
9.81	Příklady konstrukčního provedení švových svářeček . . . . .	928
<b>9.9</b>	Technologie švového svařování . . . . .	929
9.91	Volba svařovacích parametrů . . . . .	929
9.92	Švová svařitelnost různých kovů . . . . .	930
9.93	Stav povrchu svařovaných součástí . . . . .	931
9.94	Směrné hodnoty svařovacích parametrů . . . . .	934
<b>C 10.</b>	<i>Praktické pokyny pro svařování na odporovém lise a konstrukce svařovacích přípravků (B. Vrána)</i> . . . . .	935
10.1	Zkouška svařitelnosti základního materiálu . . . . .	935
10.2	Zmenšení nebo odstranění vlivu zakalení okoli svaru . . . . .	942
10.21	Předehřívání mimo lis . . . . .	942
10.22	Předehřívání v lise během svařování . . . . .	943
10.23	Zkrácení kovacího času . . . . .	943
10.24	Žihání v lise . . . . .	944
10.25	Žihání příčným proudem . . . . .	945
10.26	Žihání mimo lis . . . . .	945
10.27	Vhodný tvar svarku . . . . .	951
10.3	Vliv tvarové přesnosti a povrchu materiálu . . . . .	952
10.31	Tvarová přesnost . . . . .	952
10.32	Jakost povrchu . . . . .	954
10.4	Svařovací stroje . . . . .	957
10.41	Svařovací proud . . . . .	957
10.411	Kolisání napětí v síti . . . . .	957
10.412	Kolisání velikosti přechodových odporů . . . . .	958
10.42	Přesnost odměrování svařovacího času . . . . .	958
10.43	Svařovací tlak . . . . .	960
10.44	Průběh svařovacího cyklu . . . . .	962
10.45	Způsoby uklidňování tlakové vlny . . . . .	968
10.46	Jiné důležité vlastnosti lisů . . . . .	968
10.461	Bezpečnost proti úrazu . . . . .	968
10.462	Chlazení . . . . .	968
10.463	Mazání . . . . .	968
10.5	Kontrola jakosti svarů . . . . .	969
10.6	Příklady . . . . .	974
10.7	Zásady konstrukce svařovacích přípravků pro lis . . . . .	974
10.71	Funkce svařovacích přípravků . . . . .	974
10.72	Otlačení ploch, které přivádějí proud do předmětu . . . . .	980
10.73	Chlazení přípravků . . . . .	984
10.74	Položovací a centrační zařízení svařovacích přípravků . . . . .	988
10.741	Konstrukční zásady . . . . .	988
10.742	Sloupková vedení . . . . .	989
10.743	Vedení válcové . . . . .	991
10.75	Upínací zařízení pro případ výrobních nepřesností součástí dodávaných ke svařování . . . . .	993
10.76	Pomocné mechanismy . . . . .	999

10.761	Upinače . . . . .	996
10.77	Vyhazovače . . . . .	1008
10.78	Celková koncepce přípravků . . . . .	1011
10.781	Volné přípravky . . . . .	1012
10.782	Otočné vícemístné (revolverové) přípravky . . . . .	1012
10.783	Pasové (konveyorové) svařovací přípravky . . . . .	1013
10.79	Úprava přípravků s hlediska pracovní bezpečnosti . . . . .	1015
10.8	Rozměry upínacích čelistí a maximální rozměry svařovacího přípravku a volba velikosti svařovacího lisu . . . . .	1017
10.9	Závěr . . . . .	1019
Seznam literatury C5 až C10 . . . . .		1023
Rejstřík . . . . .		1025

3.61 Svařování dopředu . . . . .	157
3.62 Svařování dozadu . . . . .	158
3.63 Svařování ocelových plechů v poloze vodorovné shora . . . . .	161
3.631 Svary bez přídavného materiálu dopředu . . . . .	161
3.632 Svary I s přídavným materiálem . . . . .	161
3.633 Tupé svary V . . . . .	162
3.634 Rohové a koutové svary . . . . .	167
3.635 Nanášecí svary . . . . .	168
3.64 Svařování ocelových plechů v poloze svislé . . . . .	168
3.65 Svařování ocelových plechů v poloze vodorovné na svislé stěně . . . . .	175
3.66 Svařování ocelových plechů v poloze nad hlavou . . . . .	176
3.67 Svařování jiných kovů . . . . .	177
3.68 Svařování dvouplamenovým nebo tříplamenovým hořákem . . . . .	178
3.69 Svařování ocelí plamenem s přebytkem kyslíku . . . . .	180
3.610 Svařování ocelí plamenem s přebytkem acetylenu . . . . .	180
3.611 Svařování dozadu s postupným normalizačním žiháním podle Keela . . . . .	181
3.7 Chyby a opravy při svařování plamenem . . . . .	182
3.71 Nejčastější chyby při svařování plamenem . . . . .	182
3.72 Opravy hrubých chyb svarů . . . . .	187
3.8 Režijní náklady při svařování plamenem . . . . .	187
3.81 Spotřeba kyslíku . . . . .	187
3.82 Spotřeba acetylenu $V_a$ v litrech . . . . .	188
3.83 Přídavný materiál . . . . .	190
3.84 Amortisace a opravy svařovacího zařízení . . . . .	194
3.9 Jiné použití plamene kyslikoacetylenového . . . . .	195
3.10 Stroje pro svařování plamenem . . . . .	196
3.10.1 Stroj pro svařování podélných švů . . . . .	197
3.10.2 Stroj pro svařování trubek . . . . .	198
3.10.3 Stroj pro svařování válcových nádob . . . . .	200
3.10.4 Uplatnění strojů pro svařování plamenem . . . . .	200
Seznam literatury B3 . . . . .	200
B 4. <i>Zdroje svařovacího proudu</i> (Tomáš Unger) . . . . .	202
4.1 Potřebné elektrické vlastnosti zdrojů . . . . .	202
4.11 Statická charakteristika . . . . .	207
4.12 Dynamická charakteristika . . . . .	210
4.13 Druhy zdrojů svařovacího proudu . . . . .	215
4.2 Zdroje stejnosměrného proudu . . . . .	216
4.21 Svařování ze stejnosměrné sítě . . . . .	216
4.22 Svařovací generátory (dynamata) . . . . .	219
4.23 Svařovací usměrňovače . . . . .	251
4.3 Zdroje střídavého proudu . . . . .	256
4.31 Svařování ze střídavé sítě . . . . .	256
4.32 Svařovací transformátory . . . . .	257
4.33 Měniče period . . . . .	271
4.34 Oscilátory . . . . .	272
4.35 Zdroje na dvojí proud . . . . .	275
4.4 Volba a používání zdroje svařovacího proudu . . . . .	277
4.41 Požadavky na zdroje svařovacího proudu . . . . .	277
4.42 Volba zdroje . . . . .	283
4.43 Připojení a umístění zdroje . . . . .	286
4.44 Měření a zkoušky zdrojů . . . . .	290
4.45 Udržování zdrojů svařovacího proudu . . . . .	296
Seznam literatury B4 . . . . .	300
B 5. <i>Svařování elektrodou kovovou</i> (Ing. O. Kracík) . . . . .	301

5.1	Princip svařování elektrodou kovovou . . . . .	301
5.11	Fyzikální podstata elektrického oblouku . . . . .	301
5.12	Základní poznatky o elektřině . . . . .	303
5.13	Elektrická vodivost . . . . .	303
5.14	Ionisace plynu . . . . .	304
5.15	Emise elektronů . . . . .	307
5.16	Struktura elektrického oblouku . . . . .	307
5.2	Tepelný a světelný účinek oblouku . . . . .	309
5.21	Tepelný účinek při svařování obloukem . . . . .	310
5.22	Světelný účinek oblouku při svařování . . . . .	311
5.3	Svařovací proud . . . . .	311
5.31	Proud stejnosměrný . . . . .	311
5.32	Proud střídavý . . . . .	311
5.33	Zapálení a hoření oblouku . . . . .	312
5.34	Magnetické foukání oblouku . . . . .	313
5.4	Přenos kovu elektrody v oblouku . . . . .	317
5.41	Princip přenosu . . . . .	317
5.42	Množství a rozměry kapek . . . . .	318
5.43	Mechanismus přenosu kapek elektrody . . . . .	320
5.44	Přenos kapek různých druhů elektrod . . . . .	323
5.45	Přenos kapek vzhůru . . . . .	324
5.46	Hloubka závaru . . . . .	325
5.5	Technika svařování elektrodou kovovou . . . . .	325
5.51	Volba svařovacích hodnot . . . . .	326
5.52	Technika pohybu elektrody . . . . .	330
5.6	Způsoby kladení svarů . . . . .	337
5.61	Délka svaru . . . . .	337
5.62	Příčný průřez svaru . . . . .	341
5.63	Poloha svaru a svařování . . . . .	342
5.7	Technika provádění základních druhů svarových spojů . . . . .	349
5.71	Příprava návarových ploch . . . . .	349
5.72	Sestavení a stehování . . . . .	350
5.73	Svařování základních druhů svarových spojů . . . . .	352
5.8	Vady svarů . . . . .	367
5.81	Nesprávné rozměry a nepravidelný povrch svaru . . . . .	368
5.82	Přelití svarového kovu . . . . .	370
5.83	Vruby . . . . .	372
5.84	Studený svar . . . . .	373
5.85	Neprovařený kořen . . . . .	375
5.86	Průvary . . . . .	376
5.87	Póry a bubliny . . . . .	376
5.88	Vměsky strusky . . . . .	377
5.89	Trhliny . . . . .	378
Seznam literatury B5 . . . . .		380
B 6.	Svařování elektrodou uhlíkovou (Ing. O. Kracík)	382
6.1	Princip a užití . . . . .	382
6.11	Svařovací proud . . . . .	382
6.12	Uhlíkové elektrody . . . . .	384
6.13	Tavidla . . . . .	386
6.14	Technika svařování . . . . .	387
6.15	Zapalování oblouku . . . . .	388
6.16	Délka oblouku . . . . .	388
6.17	Foukání oblouku . . . . .	390
6.2	Svařování oceli . . . . .	392

6.21 Příprava ke svařování oceli . . . . .	392
6.22 Způsoby svařování oceli . . . . .	392
6.23 Svařovací proud a rychlosť . . . . .	393
6.24 Druhy spojů a jejich provádění . . . . .	394
6.3 Svařování mědi . . . . .	398
6.31 Svařitelnost mědi . . . . .	398
6.32 Svařovací proud a rychlosť . . . . .	399
6.33 Přídavný materiál a tavidlo . . . . .	399
6.34 Způsoby svařování . . . . .	400
6.4 Svařování hliníku . . . . .	403
6.41 Svařitelnost hliníku . . . . .	403
6.42 Svařovací proud . . . . .	404
6.43 Přídavný materiál a tavidlo . . . . .	404
6.44 Způsob svařování . . . . .	405
6.5 Svařování mědi s hliníkem . . . . .	410
6.6 Svařování litiny . . . . .	412
6.7 Svařování olova . . . . .	413
6.8 Svařování pozinkovaných plechů . . . . .	413
Seznam literatury B6 . . . . .	415
B 7. <i>Svařování atomické</i> (Ing. M. Pirner) . . . . .	416
7.1 Zařízení pro atomické svařování . . . . .	417
7.2 Postup při svařování . . . . .	421
7.21 Svařování plechů malých tloušťek bez přidávání materiálu . . . . .	423
7.22 Svařování s přidáváním materiálu . . . . .	424
7.3 Svařování jednotlivých materiálů . . . . .	425
7.4 Použití atomického svařování . . . . .	429
Seznam literatury B7 . . . . .	433
B 8. <i>Obloukové svařování v proudu netečného plynu</i> (Ing. M. Pirner) . . . . .	434
8.1 Úvod . . . . .	434
8.11 Plyny, jichž se používá při obloukovém svařování . . . . .	434
8.12 Výhody obloukového svařování v proudu argonu . . . . .	435
8.2 Svařování wolframovou elektrodou v proudu argonu . . . . .	436
8.21 Pochod při svařování, čisticí účinek argonu, použití stejnosměrného a střídavého proudu . . . . .	436
8.22 Vznik stejnosměrné složky . . . . .	438
8.23 Vliv množství argonu a rychlosti svařování . . . . .	439
8.24 Zařízení pro svařování wolframovou elektrodou v proudu argonu . . . . .	441
8.25 Provedení svaru . . . . .	446
8.26 Směrnice pro svařování jednotlivých materiálů . . . . .	446
8.261 Svařování nerezavějící oceli . . . . .	446
8.262 Svařování lehkých a barevných kovů . . . . .	449
8.27 Automatické svařování wolframovou elektrodou v proudu argonu . . . . .	449
8.3 Svařování v proudu argonu tavicí se elektrodou . . . . .	453
8.4 Příklady svařování v proudu argonu . . . . .	456
8.5 Průvarové svařování v proudu argonu . . . . .	460
Seznam literatury B8 . . . . .	461
B 9. <i>Svařování pod tavidlem</i> (Ing. Z. Duben) . . . . .	465
9.1 Úvod . . . . .	465
9.11 Poměr automatického svařování pod tavidlem k svařování obalem nými elektrodami . . . . .	465
9.12 Svařování poloautomatické . . . . .	468
9.13 Použití svařování pod tavidlem . . . . .	469
9.14 Svařování uhlíkovou elektrodou pod tavidlem . . . . .	470
9.15 Svařování položenou elektrodou pod tavidlem (způsob ESS) . . . . .	470

9.2 Zařízení pro svařování pod tavidlem . . . . .	470
9.21 Svařovací automaty . . . . .	470
9.22 Zdroje svařovacího proudu . . . . .	471
9.23 Vliv statické charakteristiky . . . . .	472
9.3 Fyzikální a metalurgické děje při svařování pod tavidlem . . . . .	473
9.31 Oblouk . . . . .	473
9.32 Tavná lázeň . . . . .	474
9.33 Metalurgické děje . . . . .	475
9.4 Svařovaný materiál . . . . .	477
9.41 Uhlíkové oceli . . . . .	477
9.42 Legované oceli . . . . .	479
9.43 Barevné kovy . . . . .	480
9.44 Plátované plechy . . . . .	481
9.45 Vlastnosti svarových spoju . . . . .	481
9.5 Tavidla a svařovací dráty . . . . .	483
9.51 Tavidla . . . . .	483
9.511 Vlastnosti tavidel . . . . .	483
9.512 Rozdělení tavidel . . . . .	485
9.513 Vliv zrnitosti . . . . .	487
9.514 Spotřeba tavidla . . . . .	488
9.515 Zacházení s tavidly . . . . .	489
9.516 Výroba tavidel . . . . .	489
9.52 Svařovací dráty . . . . .	490
9.6 Svařovací podmínky . . . . .	490
9.61 Svařovací proud . . . . .	490
9.62 Proudové zatížení elektrody . . . . .	492
9.63 Napětí na oblouku . . . . .	493
9.64 Svařovací rychlosť . . . . .	494
9.65 Sklon elektrody . . . . .	495
9.66 Sklon svařovaného materiálu . . . . .	495
9.67 Vliv polarity při svařování stejnosměrným proudem . . . . .	496
9.68 Vliv volného konce elektrody . . . . .	497
9.69 Vliv styčné spáry (drážky) . . . . .	497
9.7 Svary tupé, koutové a návary . . . . .	499
9.71 Druhy tupých svarů . . . . .	499
9.72 Podložení . . . . .	499
9.721 Podložení měděnou podložkou . . . . .	500
9.722 Podložení ocelovým páskem . . . . .	503
9.723 Podložení tavidlem . . . . .	504
9.724 Podložení měděnou lištou s vrstvou tavidla . . . . .	507
9.725 Podložení ručním svarem . . . . .	510
9.726 Svařování se dvou stran . . . . .	512
9.73 Svařování tlustých plechů (přes 40 až 50 mm) . . . . .	517
9.74 Svařování tenkých plechů (do 3 mm) . . . . .	519
9.75 Druhy koutových svarů . . . . .	521
9.751 Svařování na stojato . . . . .	521
9.752 Svary do úzlabí . . . . .	522
9.753 Přeplátované spoje . . . . .	524
9.76 Podložení . . . . .	524
9.77 Navařování . . . . .	526
9.78 Nejběžnější vady svarů pod tavidlem . . . . .	527
9.8 Zvláštní případy automatického svařování pod tavidlem . . . . .	532
9.81 Děrové svary . . . . .	532
9.811 Provádění děrových svarů na automatu . . . . .	532

9.812 Svařování pevně upnutou elektrodou (svařování prů-varkou)	533
9.82 Prívarové (žlábkové) svary	534
9.83 Zavařování otvorů	534
9.84 Přívařování svorníků	535
9.85 Svařování s použitím formy	536
9.86 Návary na tenkostenných nádobách	536
9.87 Svařování svislých švů na svislé stěně	537
9.88 Svařování vodorovných švů na svislé ploše.	539
9.881 Svařování bez formy	539
9.882 Svařování s použitím formy	540
9.9 Cesty k dalšímu zvyšování produktivity a hospodárnosti svařování pod tavidlem	541
9.91 Svařování tenkým drátem	541
9.92 Svařování dvěma oblouky	542
9.921 Svařování dvěma oblouky se společnou tavnou lázní	542
9.922 Svařování dvěma oddělenými oblouky	543
9.93 Svařování trifázovým proudem	543
9.931 Svařování třemi oddělenými oblouky	543
9.932 Svařování trifázovým obloukem	544
9.933 Svařování velkými rychlostmi	544
Seznam literatury B9 a B11	545
B 10. Automaty pro tavné svařování elektrickým obloukem (Ing. Dr M. Baimler)	554
10.1 Uspořádání automatu	554
10.2 Regulace délky oblouku	557
10.21 Stejnosměrný motor s cizím buzením	557
10.22 Dva stejnosměrné derivační motory s diferenciálním soukolím	558
10.23 Motor s třecími kotouči	559
10.24 Stejnosměrný motor s thyratrony	561
10.25 Motor a kotouč s třecími segmenty	562
10.26 Motor, převodové soukolí a magnetická spojka	563
10.27 Vzduchové turbinky	565
10.28 Regulace kolektoričkovým motorem a thyratrony	566
10.29 Regulace dvěma motory a diferenciálním soukolím	567
10.3 Automaty s uhlíkovou elektrodou	568
10.4 Automaty s holou elektrodou	571
10.5 Automaty s obalenou elektrodou	572
10.51 Automaty s rovnými obalenými elektrodami	572
10.52 Automaty se speciálními obalovanými elektrodami odvinovačnými ze zásobníku	574
10.53 Automaty vytvářející obal elektrody	576
10.6 Poloautomaty	580
10.61 Poloautomaty s uhlíkovou elektrodou	580
10.62 Poloautomaty s holou elektrodou	580
10.63 Poloautomaty s obalenou elektrodou	580
10.7 Zařízení pro obloukové přívařování svorníků	581
10.71 Popis zařízení	581
10.72 Svařitelnost a postup svařování	586
Seznam literatury B10	589
B 11. Zařízení pro automatické svařování pod tavidlem (Ing. D. Paděvět)	591
11.1 Popis zařízení	591
11.11 Připomínky k návrhu zařízení	591
11.12 Druhy zařízení	592

11.13 Zařízení pro přímočaré svary . . . . .	594
11.14 Zařízení pro kruhové svary . . . . .	597
11.141 Polohovadla stolová . . . . .	597
11.142 Polohovadla kladková . . . . .	598
11.15 Zařízení pro přímé a kruhové svary . . . . .	600
11.16 Zařízení pro křivočaré svary . . . . .	603
11.17 Zařízení pro plynulou výrobu . . . . .	606
11.18 Odssávání tavidla . . . . .	607
11.19 Připomínky pro elektrické zařízení . . . . .	610
11.2 Svařovací hlava . . . . .	611
11.21 Automatická regulace . . . . .	611
11.22 Napětí oblouku . . . . .	612
11.23 Vztah mezi napětím oblouku a svař. proudem . . . . .	613
11.24 Rychlosť tavení drátu . . . . .	613
11.25 Rychlosť podávania drátu . . . . .	618
11.26 Regulační pochod při změně některých neelektrických parametrů . . . . .	618
11.27 Regulační pochod při změně délky oblouku . . . . .	620
11.28 Regulační pochod při změně síťového napětí . . . . .	628
11.29 Automatická regulace výkonu oblouku . . . . .	630
11.3 Rozdělení, schemata a konstrukce svařovacích automatů . . . . .	632
11.31 Universální svařovací traktory . . . . .	632
11.32 Lehké přenosné svařovací traktory . . . . .	634
11.33 Svařovací hlavy pro stacionární zařízení . . . . .	635
11.34 Automatická regulace hoření oblouku . . . . .	635
11.341 Podávací motor . . . . .	636
11.342 Ward—Leonardovo soustrojí . . . . .	637
11.343 Elektronická automatická regulace . . . . .	639
11.35 Automatická regulace svařovací rychlosti . . . . .	640
11.351 Vibrační regulace svařovací rychlosti . . . . .	640
11.36 Zapalování svařovacího oblouku . . . . .	641
11.361 Nesamotinné zapalování . . . . .	641
11.362 Zapálení oblouku oddálením konce drátu . . . . .	641
11.363 Zapálení oblouku vysokofrekvenčním výbojem . . . . .	643
11.4 Universální svařovací traktor SUE-2000 . . . . .	645
11.41 Svařovací hlava . . . . .	646
11.42 Zařízení pro zasypávání oblouku tavidlem . . . . .	650
11.43 Vodicí a kopírovací zařízení . . . . .	650
11.431 Vodicí hrot . . . . .	650
11.432 Tríkladkové kopírovací zařízení . . . . .	651
11.433 Jednokladkové kopírovací zařízení . . . . .	652
11.44 Vozík . . . . .	654
11.45 Ovládací skřínka . . . . .	654
11.46 Regulační skřín . . . . .	656
11.47 Automatická regulace napětí oblouku . . . . .	657
11.471 Princip . . . . .	657
11.472 Zařízení pro regulaci napětí oblouku . . . . .	657
11.473 Funkce regulace napětí oblouku . . . . .	657
11.474 Automatická regulace svařovací rychlosti . . . . .	658
11.48 Instalace traktoru . . . . .	658
11.481 Pracoviště . . . . .	658
11.482 Nasazení svazku svařovacího drátu na buben . . . . .	660
11.5 Svařovací poloautomat SPK-600 . . . . .	661
11.51 Princip práce poloautomatu . . . . .	661
11.52 Popis poloautomatu SPK-600 . . . . .	662

11.521	Podávací ústrojí . . . . .	662
11.522	Svařovací držák s ohebnou hadicí . . . . .	664
11.523	Ovládací skříň a schema elektrického zapojení . . . . .	664
11.53	Svařování hadicovým poloautomatem SPK-600 . . . . .	669
11.54	Volba svařovacích parametrů . . . . .	670
11.6	Zdroje svařovacího proudu . . . . .	670
11.61	Rozvaděč a přívody . . . . .	670
11.611	Rozvaděč pro svařování stejnosměrným proudem . . . . .	672
11.612	Rozvaděč pro svařování střídavým proudem . . . . .	672
11.613	Síťové vodiče . . . . .	674
11.62	Druhy zdrojů svařovacího proudu . . . . .	675
11.621	Stejnosměrné zdroje . . . . .	675
11.622	Paralelní spojování ss generátorů . . . . .	676
11.623	Svařovací transformátory . . . . .	677
11.63	Svařovací kably . . . . .	680
B 12.	<i>Zvláštní druhy svařování</i> (prof. Ing. Dr F. Faltus) . . . . .	681
12.1	Svařování odporovým teplem . . . . .	681
12.2	Svařování kmitající elektrodou uhlíkovou . . . . .	682
12.3	Svařování obloukem a plamenem . . . . .	683
12.4	Svařování s odděleným tavením základního a přídavného kovu . . . . .	684
	Seznam literatury B12 . . . . .	685
C 1.	<i>Svařování v ohni</i> (Ing. J. Burda) . . . . .	687
C 2.	<i>Svařování vodním plynem</i> (Ing. J. Burda) . . . . .	689
	Seznam literatury C2 . . . . .	691
C 3.	<i>Pěchovací svařování plamenem</i> (Ing. S. Synek) . . . . .	692
3.1	Úvod . . . . .	692
3.2	Popis jednotlivých způsobů svařování . . . . .	693
3.21	Pěchovací svařování plamenem v plastickém stavu . . . . .	693
3.22	Pěchovací svařování plamenem s natavením povrchu stykových ploch . . . . .	694
3.3	Hořáky a zařízení pro pěchovací svařování plamenem . . . . .	695
3.31	Mnohoplamenové hořáky . . . . .	695
3.311	Kruhový hořák s jedním přívodem . . . . .	696
3.312	Kruhový hořák se dvěma přívody . . . . .	697
3.313	Čtverhranný hořák . . . . .	697
3.314	Čelní hořák pro pěchovací svařování kruhových tyčí s natavením povrchu . . . . .	697
3.32	Zařízení pro pěchovací svařování plamenem . . . . .	698
3.33	Automatisace . . . . .	698
	Seznam literatury C3 . . . . .	700
C 4.	<i>Pěchovací svařování thermitem</i> (Dr. Ing. J. Koritta) . . . . .	701
C 5.	<i>Elektrotechnické základy odporového svařování</i> (K. Jarský) . . . . .	703
5.1	Přehled způsobů odporového svařování . . . . .	703
5.11	Svařování na tupo . . . . .	703
5.12	Svařování bodové . . . . .	704
5.13	Svařování švové . . . . .	704
5.14	Svařování výstupkové . . . . .	705
5.2	Ohřev materiálu při odporovém svaru . . . . .	705
5.21	Pracovní odpor . . . . .	705
5.22	Kontaktní odpor . . . . .	707
5.23	Pracovní odpor při svařování na tupo . . . . .	711
5.24	Pracovní odpor při bodovém svařování . . . . .	712
5.241	Odpor jednoho plechu . . . . .	712
5.242	Odpor při vyšší teplotě . . . . .	714
5.3	Pracovní odpor a elektrické charakteristiky odporové svářecky . . . . .	715

C 6. Odpovorové svařování na tupo (A. Matoušek)	718
6.1 Způsoby odpovorového svařování na tupo	718
6.11 Pěchovací svařování na tupo	718
6.12 Odtavovací svařování na tupo	718
6.13 Postup při svařování na tupo	719
6.2 Základní veličiny a jejich vzájemné vztahy	722
6.21 Proud	722
6.22 Napětí na elektrodách	722
6.23 Velikost svařovacího transformátoru	723
6.24 Předehřívání a šíře ohřáté zony	723
6.25 Odtavování	724
6.26 Stlačení	724
6.27 Svařovací tlak	725
6.28 Rozdělení svařovacího cyklu	726
6.3 Technologie svařování na tupo	727
6.31 Svařitelnost materiálu	728
6.311 Ocel	728
6.312 Hliník a jeho slitiny	729
6.313 Hořčík a jeho slitiny	729
6.314 Měď a její slitiny	729
6.315 Nikl a jeho slitiny	729
6.316 Jiné kovy	730
6.32 Vliv jakosti povrchu materiálu	730
6.33 Vliv upínacích čelistí a jejich chlazení	731
6.34 Konstrukční úprava upínacích čelistí	731
6.35 Stejně ohřátí obou konců	733
6.36 Uzavřené průřezy	736
6.37 Způsoby, jakými se odstraňuje svařovací otřep	736
6.38 Spotřeba energie	737
6.4 Zjištování vad a jejich odstranění	737
6.5 Směrné hodnoty svařovacích veličin pro různé materiály	739
6.51 Uhliková ocel	739
6.52 Legovaná ocel	740
6.53 Neželezné kovy	740
6.6 Přehled používaných svářeček a směrnic, podle kterých se volí stroj pro různé požadavky	740
6.61 Ruční stroje	740
6.62 Poloautomaty	747
6.63 Automaty	747
6.631 Vačkové automaty	747
6.632 Universální automaty	748
6.64 Vodní chlazení čelistí a transformátoru	751
6.7 Obsluha a udržování svářeček na tupo	752
6.71 Mechanická část	752
6.72 Elektrická část	752
6.73 Vodní chlazení transformátoru, sekundárního obvodu a čelistí	753
6.74 Připojení na síť	753
6.8 Příklady provedení strojů	754
6.9 Pěchovací stroje a stroje na svařování řetězů	759
6.91 Pěchovací stroje	759
6.92 Stroje na svařování řetězů pěchovacím způsobem	760
C 7. Svařování bodové (K. Jarský)	762
7.1 Úvod do bodového svařování	762
7.2 Časový průběh svařovacích veličin — svařovací cyklus	762