

Obsah

Předmluva	9
1 Ploché sklo tažené	11
1,1 Historický vývoj plochého skla taženého	13
1,2 Vývoj výroby plochého skla taženého v Československu	22
2 Tavení skloviny k výrobě plochého skla taženého	27
2,1 Charakteristika skloviny	27
2,2 Suroviny k výrobě plochého skla taženého	35
2,21 Požadavky na jakost surovin	37
2,211 Sklářský tavný písek	38
2,212 Dolomit	40
2,213 Vápenec	40
2,214 Soda	41
2,215 Sulfát	41
2,216 Živec	43
2,217 Znělec	44
2,3 Příprava vsázky	44
2,31 Provoz kmenárny	45
2,32 Úprava sklářské vsázky	47
2,321 Briketování sklářského kmene	48
2,322 Granulování sklářského kmene	48
2,323 Sintrování sklářského kmene	49
2,324 Použití jemných surovin	49
2,33 Přísada střepů	50
2,34 Kontrola surovin a vsázky	52
2,4 Paliva a generátorová stanice	52
2,41 Kontrola paliv	59
2,5 Kontinuální tavicí pece na výrobu plochého skla taženého	59
2,51 Konstrukční znaky kontinuálních tavicích pecí na výrobu plochého skla taženého	60
2,52 Žárovzdorný materiál	65
2,521 Šamotový materiál	65
2,522 Žárovzdorné materiály s vysokým obsahem Al_2O_3	67
2,5221 Mulitové žárovzdorné kameny	67
2,5222 Silimanitové žárovzdorné kameny	69
2,5223 Korundové žárovzdorné kameny	69
2,5224 Zirkon-korundové žárovzdorné kameny	71
2,523 Žárovzdorné materiály s vysokým obsahem SiO_2	73
2,524 Magnezitové žárovzdorné materiály	74
2,525 Plováky v kontinuálních tavicích pecích	74
2,53 Chlazení kontinuálních pecí a izolace	76
2,6 Provoz kontinuálních tavicích pecí	79
2,61 Nakládání vsázky a konstantní udržování hladiny	80
2,62 Teplotní podmínky	82
2,621 Základy přestupu tepla ve sklářské tavicí peci	85

	2,622 Seřízení plamene	88
	2,623 Uspořádání teplotních podmínek v kontinuálních tavicích pecích	88
	2,63 Tlakové a odtahové podmínky	91
	2,64 Seřízení ovzduší pecního prostoru	95
	2,65 Automatická regulace řízení kontinuálních tavicích pecí	101
	2,66 Řízení kontinuální tavicí pece podle zásad „teplého provozu“	102
	2,67 Tavicí výkon a tepelná účinnost kontinuálních tavicích pecí	104
3	Tažení plochého skla	113
3,1	Fourcaultův systém tažení	114
3,11	Zařízení k tažení plochého skla podle Fourcaultova systému	115
3,111	Kontinuální tavicí pec, přítokový kanál a podstrojová komora	116
3,112	Výtlačnice	120
3,113	Tažný stroj a chladicí šachta	124
3,114	Pomocná zařízení a nářadí	127
3,12	Provoz tažení podle Fourcaultova systému	129
3,121	Průběh provozního cyklu	130
3,122	Umělé držení okrajů skleněného pásu držáky okrajů	134
3,123	Chlazení vytaženého skleněného pásu	136
3,124	Řezání a odlamování skleněného pásu	139
3,13	Výkonnost stroje podle Fourcaultova způsobu	147
3,14	Složení skloviny	152
3,15	Jakost plochého skla taženého	153
3,2	Libbey-Owensův systém tažení	156
3,21	Kontinuální tavicí pec, předkomora a tažná komora	157
3,22	Držáky okrajů	160
3,23	Tažný mechanismus a chladicí pec	161
3,24	Provoz tažného stroje podle Libbey-Owense	162
3,25	Výkonnost Libbey-Owensova tažného stroje	163
3,26	Složení skloviny	164
3,27	Jakost taženého plochého skla	165
3,3	Systém tažení Pittsburgh	165
3,31	Kontinuální tavicí pec, přítokový kanál a podstrojová komora systému Pittsburgh	166
3,32	Držáky okrajů	170
3,33	Tažný stroj systému Pittsburgh	171
3,34	Provoz tažení systémem Pittsburgh	172
3,35	Výkonnost stroje Pittsburgh	174
3,36	Složení skloviny	175
3,37	Jakost vytaženého skla	176
3,4	Tažení plochého skla bez výtlačnice	176
3,41	Tažení plochého skla bez ponorného bloku	177
3,42	Tažení plochého skla s ponorným blokem	179
3,421	Technologické podmínky tvarování skleněného pásu taženého systémem bez výtlačnice s ponorným blokem	182
3,422	Provoz tažení podle systému bez výtlačnice	192
3,423	Výkonnost stroje systému bez výtlačnice s ponorným blokem	193
3,424	Složení skloviny	194
3,425	Jakost vytaženého skla	195
3,5	Tažení skleněného pásu vysokou rychlostí	195
3,6	Tažení speciálních plochých skel	197
3,61	Tažení žebrovaného skla	197
3,62	Tažení opakního a přejímaného skla	198
3,63	Tažení protislunečních a ochranných skel	199

3,64	Tažení polooptického brýlového skla	200
3,65	Strojní tažení skla pohlcujícího tepelné záření	203
3,7	Stručné zhodnocení a výhled výroby plochého skla taženého	204
4	Vlastnosti a závady plochého skla taženého	211
4,1	Rozdělení vad plochého skla taženého	211
4,11	Vady vznikající při tavení	212
4,111	Šmouhy	213
4,112	Kaménky	214
4,113	Odskelnění	214
4,114	Bubliny a puchýře	214
4,115	Nesprávné fyzikální a chemické vlastnosti	216
4,12	Vady způsobené tvarovacím procesem nebo dalším zpracováním	216
4,121	Optická neklidnost	216
4,122	Oslepnutí	222
4,123	Klínovitost	225
4,124	Prohnutí	225
4,125	Křehkost	225
4,2	Fyzikální a chemické vlastnosti taženého plochého skla	228
5	Zpracování taženého plochého skla	233
5,1	Jakost taženého plochého skla a jeho třídění	233
5,11	Rozdělení podle tloušťky	233
5,12	Rozdělení podle tvaru a rozměrů	233
5,13	Třídy jakosti taženého plochého skla	236
5,14	Způsoby zkoušení technických požadavků a znaků jakosti taženého plochého skla	236
5,2	Řezání skla	243
5,21	Řezací nástroje	243
5,22	Řezací stoly a stanoviště řezače	247
5,3	Skladování taženého plochého skla	248
5,4	Balení taženého plochého skla	250
5,5	Doprava taženého plochého skla	256
5,51	Doprava nebaleného skla	256
5,52	Doprava zabalenoého skla	257
6	Bezpečnost práce a úrazová zábrana	260
	Rejstřík	263