

Obsah

| | |
|---|----|
| Předmluva | 3 |
| Úvod | 9 |
| I. Podstata a konstrukce měřidel | |
| 1. Měřidlo se soustavou s otáčivou cív- kou | 10 |
| a) Konstrukce měřidla | |
| b) Vlastnosti a použití | |
| 2. Měřidlo s elektromagnetickou sousta- vou | 13 |
| a) Konstrukce měřidla | |
| b) Vlastnosti měřidla | |
| 3. Měřidlo s elektrodynamickou soustavou Konstrukce měřidla | 15 |
| 4. Měřidlo se soustavou s točivým polem Konstrukce elektroměru | 20 |
| 5. Měřidlo s rezonanční soustavou . . . | 23 |
| 6. Měřidlo s tepelnou soustavou | 24 |
| 7. Měřidlo s elektrostatickou soustavou | 25 |
| II. Hrubá montáž | |
| 8. Základní desky | 28 |
| a) Základní desky měřidel s otáčivou cívkou | |
| b) Základní desky měřidel s elektro- magnetickou soustavou | |
| c) Základní desky měřidel s elektro- dynamickou soustavou | |
| 9. Plášť měřidla | 38 |
| 10. Pevná část měřicího ústrojí | 43 |
| a) Pevná část měřicího ústrojí se | |

| | |
|---|----|
| b) Zacházení s magnety | |
| c) Pevná část měřicího ústrojí | |
| s elektromagnetickou soustavou | |
| d) Pevná část měřicího ústrojí | |
| s elektrodynamickou soustavou | |
| 11. Svorky | 56 |
| 12. Svorkovnice | 58 |
| 13. Práce hrubé montáže | 59 |
| 14. Konstrukce měřidel a měřicích přístrojů | 61 |
| III. Jemná montáž | |
| 15. Měřidlo s otáčivou cívkou | 63 |
| a) Rámeček | |
| b) Vinutí rámečku | |
| c) Nábojky | |
| d) Pájecí očko | |
| e) Pružina | |
| f) Vyvažovací vidlička | |
| g) Ručka | |
| h) Hrotý | |
| i) Pracovní postup | |
| k) Zvláštní provedení | |
| 16. Měřidlo s elektromagnetickou soustavou | 75 |
| a) Otáčivý plíšek | |
| b) Raménka | |
| c) Osička | |
| d) Nábojka | |
| e) Pájecí očko | |
| f) Vyvažovací vidlička | |
| g) Tlumící křidélko | |

| | |
|---|-----|
| h) Ručka | |
| i) Pružina | |
| k) Pracovní postup | |
| 17. Měřidlo s elektrodynamickou soustavou | 79 |
| a) Měřidlo se železem | |
| b) Měřidlo bez železa | |
| 18. Způsoby uložení otáčivé části | 83 |
| 19. Stojánek | 86 |
| 20. Tlumicí komůrka | 88 |
| 21. Vkládání otáčivé části do stojánku | 88 |
| 22. Vložení otáčivé části do tlumicí komůrky | 90 |
| 23. Vliv osové vůle | 91 |
| 24. Význam pečlivé práce | 92 |
| IV. Mechanické a elektrické seřízení měřidel | |
| 25. Vyvážení otáčivé části | 94 |
| a) Vyvažování bez závaží | |
| b) Vyvážení se závažím | |
| c) Vyvážení ve stojánku | |
| 26. Elektrické seřízení měřidla | 97 |
| a) Elektrické seřízení měřidla s otáčivou cívkou | |
| b) Elektrické seřízení měřidla s elektromagnetickou soustavou | |
| c) Elektrické seřízení elektrodynamického wattmetru | |
| 27. Účel a provedení teplotní kompenzace | 101 |
| 28. Cejchování | 102 |
| a) Cejchování ampérmetru | |
| b) Cejchování voltmetru | |

c) Cejchování wattmetru

d) Cejchování několikarozsahového

voltampérmetru

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 29. | Stupnice měřidel | 109 |
| 30. | Značky na stupnici | 110 |
| 31. | Rýsování dílků stupnice | 112 |
| 32. | Závěrečné práce na měridle | 115 |

V. Pomocné přístroje

| | | |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 33. | Odpory pro zvětšení rozsahů | 116 |
| a) | Odpory dekádové | |
| b) | Odporový normál | |
| 34. | Přepínače | 123 |
| 35. | Usměrňovače | 125 |
| 36. | Termoelektrické články | 129 |
| 37. | Transformátory | 130 |

VI. Nové pracovní metody

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 38. | Tištění stupnic | 135 |
| 39. | Závěsové uložení otáčivé části . . . | 137 |
| 40. | Vnitřní magnet | 138 |
| 41. | Příležitost pro každého | 139 |

VII. Hygiena práce

| | |
|---|-----|
| 42. Význam hygieny | 140 |
| 43. Osobní hygiena a hygiena pracoviště | 140 |
| 44. Vznik únavy a boj proti ní | 143 |
| 45. Boj proti prachu | 144 |
| 46. Péče o zrak, osvětlení | 144 |
| 47. Hluky a otřesy | 145 |
| 48. Škodlivé výparы a jedy | 146 |
| 49. Boj proti úrazu | 148 |
| 50. První pomoc | 148 |
| 51. Zabránění vzniku chorob z povolání | 150 |