

Předmluva . . . . .	9
1. Základní pojmy pájení . . . . .	11
1.1 Význam pájení . . . . .	11
1.2 Fyzikální podstata pájení . . . . .	15
1.2.1 Povrchové napětí . . . . .	15
1.2.2 Smáčivost a roztékavost . . . . .	17
1.2.3 Vzlínavost . . . . .	22
1.2.4 Metalurgické reakce při pájení . . . . .	26
1.2.4.1 Difúze a rozpustnost . . . . .	27
1.2.4.2 Příklady přechodových oblastí pájených spojů . . . . .	30
1.3 Porovnání pájení a svařování . . . . .	42
2. Pájky . . . . .	45
2.1 Všeobecné požadavky na pájky — označování pájek . . . . .	45
2.2 Druhy pájek a jejich charakteristické vlastnosti . . . . .	47
2.2.1 Měkké pájky těžkých kovů . . . . .	48
2.2.1.1 Měkké pájky cínové . . . . .	48
2.2.1.2 Měkké pájky speciální . . . . .	52
2.2.2 Měkké a tvrdé pájky pro lehké kovy . . . . .	56
2.2.3 Tvrdé pájky z těžkých kovů . . . . .	59
2.2.3.1 Tvrdé pájky na bázi mědi . . . . .	59
2.2.3.2 Pájky na bázi Ag . . . . .	67
2.2.3.3 Pájky na bázi niklu . . . . .	72
2.2.3.4 Pájky na bázi palladia . . . . .	76
2.2.3.5 Pájky z drahých kovů . . . . .	80
2.2.3.6 Pájky pro vakuové pájení . . . . .	82
2.3 Tvary dodávaných pájek . . . . .	83
2.4 Technické podmínky a zkoušení pájek . . . . .	87
3. Tavidla . . . . .	88
3.1 Termochemické požadavky na tavidla . . . . .	88
3.2 Všeobecné požadavky na tavidla . . . . .	89
3.3 Funkce a charakteristické vlastnosti tavidla . . . . .	89
3.3.1 Funkce tavidla . . . . .	89
3.3.2 Forma dodávaných tavidel . . . . .	93
3.3.3 Charakteristické vlastnosti tavidel . . . . .	93
3.4 Druhy tavidel . . . . .	93
3.4.1 Tavidla pro měkké pájení . . . . .	96
3.4.2 Tavidla pro tvrdé pájení . . . . .	100

3.4.3	Zvláštní druhy tavidel . . . . .	104
3.4.4	Rozpouštění zbytků tavidel po pájení . . . . .	105
3.4.5	Hygienické požadavky . . . . .	105
4.	Vlastnosti pájených spojů . . . . .	113
4.1	Mechanické vlastnosti . . . . .	113
4.1.1	Pevnost v tahu a ve smyku pájeného spoje při statickém namáhání . . . . .	113
4.1.2	Pevnost pájených spojů při namáhání ohybem a rázem . . . . .	130
4.1.3	Únavová pevnost pájených spojů . . . . .	133
4.1.4	Pevnost pájeného spoje při tečení . . . . .	138
4.2	Odolnost pájených spojů proti korozi a oxidaci . . . . .	143
4.2.1	Druhy koroze . . . . .	144
4.2.2	Odolnost proti oxidaci za vyšších teplot . . . . .	147
4.2.3	Vliv tavidel na korozi pájených spojů . . . . .	148
4.3	Elektrická vodivost pájených spojů . . . . .	148
5.	Konstrukce pájeného spoje . . . . .	150
5.1	Charakteristiky pájených spojů . . . . .	150
5.1.1	Tupý spoj . . . . .	150
5.1.2	Šikmý spoj . . . . .	153
5.1.3	Přeplátovaný spoj . . . . .	153
5.1.4	T-spoje . . . . .	154
5.1.5	Kombinovaný spoj . . . . .	154
5.1.6	Prohýbané spoje . . . . .	154
5.2	Výpočet rozměrů pájených spojů . . . . .	155
5.3	Všeobecné zásady navrhování pájených spojů . . . . .	156
5.4	Značení pájených spojů na výkresech . . . . .	170
6.	Pracovní podmínky pájení . . . . .	171
6.1	Čistota a úprava pájených ploch . . . . .	171
6.2	Výběr kombinace základní materiál – pájka – tavidlo . . . . .	173
6.3	Zajišťování spojovaných dílů . . . . .	173
6.4	Tvar a umístění pájky ve spoji . . . . .	176
6.5	Ohřev při pájení . . . . .	177
6.5.1	Vliv ohřevu na změnu šířky mezery spoje . . . . .	180
6.5.2	Vliv ohřevu na mechanické vlastnosti základního materiálu . . . . .	184
6.6	Tečení pájky a tavidla ve spoji . . . . .	185
6.6.1	Tvar a rozměry pájené plochy . . . . .	187
6.6.2	Vlastnosti tavidla . . . . .	189
6.6.3	Vlastnosti pájky . . . . .	189
6.7	Ochlazování a úprava pájených dílů . . . . .	190
7.	Metody a ekonomika pájení . . . . .	191
7.1	Mechanizace a automatizace pájení . . . . .	191
7.1.1	Obecné poznatky . . . . .	191
7.1.2	Časová analýza strojního pájení . . . . .	193
7.1.3	Univerzální zařízení na pájení . . . . .	197
7.1.4	Ekonomický rozbor strojního pájení . . . . .	204
7.2	Pájení páječkou . . . . .	207
7.3	Reakční pájení . . . . .	211

7.4	Vtírací pájení . . . . .	211
7.5	Pájení ultrazvukem . . . . .	212
7.6	Pájení ve zvlněné cínové lázni (cínovou vlnou) . . . . .	215
7.6.1	Pájecí zařízení . . . . .	216
7.6.2	Technologie pájení . . . . .	218
7.7	Pájení ponorem . . . . .	220
7.7.1	Zařízení k pájení . . . . .	221
7.7.2	Pracovní postup pájení . . . . .	222
7.7.2.1	Pájení v solné lázni . . . . .	223
7.8	Pájení v peci . . . . .	230
7.8.1	Pájení v peci s normální atmosférou . . . . .	230
7.8.2	Pájení v peci s ochrannou atmosférou . . . . .	231
7.8.3	Pájení v peci s redukční atmosférou . . . . .	232
7.9	Pájení ve vakuu . . . . .	244
7.9.1	Vakuové pece . . . . .	245
7.9.2	Technologické podmínky pájení ve vakuu . . . . .	249
7.10	Pájení odporovým teplem . . . . .	253
7.10.1	Zařízení pro odporové pájení . . . . .	254
7.10.2	Technologie odporového pájení . . . . .	256
7.11	Indukční pájení . . . . .	259
7.11.1	Podstata indukčního ohřevu . . . . .	259
7.11.2	Zařízení pro indukční pájení . . . . .	262
7.11.2.1	Generátor . . . . .	262
7.11.2.2	Induktor . . . . .	264
7.11.2.3	Technologie a příklady indukčního pájení . . . . .	266
7.12	Pájení plamenem . . . . .	273
7.12.1	Plyny . . . . .	273
7.12.2	Pájecí hořáky . . . . .	276
7.12.2.1	Hořák s nasáváním vzduchu . . . . .	276
7.12.2.2	Hořáky na stlačený vzduch nebo kyslík . . . . .	278
7.12.3	Pomocné příslušenství . . . . .	279
7.12.4	Pracovní postup při ručním pájení . . . . .	279
7.12.5	Pracovní postup mechanizovaného pájení . . . . .	282
7.13	Zvláštní způsoby pájení . . . . .	285
7.13.1	Difúzní pájení . . . . .	285
7.13.2	Pájení infračervenými paprsky . . . . .	286
7.13.3	Extermické pájení . . . . .	287
7.13.4	Pájení elektrickým obloukem . . . . .	288
7.14	Pájení horkým vzduchem . . . . .	290
7.15	Ruční pájení kyslíkovodíkovým plamenem z elektrolýzy vody . . . . .	290
7.16	Odpájení . . . . .	290
8.	Chyby a kontrola jakosti spojů . . . . .	292
8.1	Chyby pájených spojů . . . . .	292
8.2	Kontrola jakosti pájených výrobků . . . . .	296
8.2.1	Kontrola spojovaných materiálů . . . . .	296
8.2.2	Kontrola přípravy dílů a průběhu pájení . . . . .	296
8.2.3	Kontrola hotových výrobků . . . . .	297
8.2.3.1	Zkoušky s porušením spoje . . . . .	297
8.2.3.2	Zkoušky bez porušení spoje . . . . .	297

9.	Hygiena a bezpečnost práce při pájení . . . . .	300
9.1	Hygiena pracoviště . . . . .	300
9.2	Bezpečnost práce při pájení . . . . .	300
10.	Pájitelnost materiálů . . . . .	302
10.1	Měď a její slitiny . . . . .	302
10.1.1	Pájení na tvrdo . . . . .	302
10.1.2	Měkké pájení . . . . .	312
10.2	Lehké kovy a jejich slitiny . . . . .	317
10.2.1	Slitiny hořčíku . . . . .	317
10.2.2	Hliník a jeho slitiny . . . . .	317
10.2.3	Titan a jeho slitiny . . . . .	321
10.2.4	Berylium . . . . .	324
10.3	Drahé kovy a jejich slitiny . . . . .	324
10.3.1	Stříbro a jeho slitiny . . . . .	324
10.3.2	Zlato a jeho slitiny . . . . .	327
10.3.3	Platina . . . . .	327
10.3.4	Palladium . . . . .	328
10.4	Vysokotavitelné kovy a jejich slitiny . . . . .	328
10.4.1	Zirkon . . . . .	329
10.4.2	Niob . . . . .	329
10.4.3	Molybden a jeho slitiny . . . . .	329
10.4.4	Wolfram . . . . .	330
10.5	Nizkotavitelné kovy a jejich slitiny . . . . .	330
10.6	Nikl a jeho slitiny . . . . .	331
10.7	Oceli . . . . .	334
10.7.1	Nelegované oceli konstrukční . . . . .	334
10.7.2	Legované oceli konstrukční . . . . .	337
10.7.3	Nástrojové a rychlořezné oceli . . . . .	344
10.8	Litiny . . . . .	346
10.9	Pájení kombinovaných materiálů . . . . .	347
10.9.1	Vnitřní napětí a deformace . . . . .	348
10.9.2	Příklady pájení rozličných kombinací . . . . .	350
10.9.2.1	Železné a nezelezné kovy . . . . .	351
10.9.2.2	Slinuté karbidy – ocel . . . . .	352
10.9.2.3	Stelit – ocel . . . . .	357
10.9.2.4	Těžké kovy – titan . . . . .	358
10.9.2.5	Titan – hliník . . . . .	360
10.9.2.6	Berylium – ostatní kovy . . . . .	360
10.9.2.7	Hliník – těžké kovy . . . . .	360
10.9.2.8	Polovodičové diody . . . . .	361
10.9.2.9	Nekovové materiály . . . . .	362
10.10	Zkoušení pájitelnosti . . . . .	364
	Použitá a doporučená literatura . . . . .	367
	Slovník nejdůležitějších pojmů z pájení . . . . .	373
	Резюме . . . . .	379
	Zusammenfassung . . . . .	379
	Summary . . . . .	380
	Rejstřík . . . . .	381