

O b s a h

I. VŠEOBECNĚ

Definice předmětu (čl. 1 - 2)	4
Použité podklady (čl. 3 - 5)	4
Materiálpvé varianty (čl. 6 - 7)	6
Hermetičnost obkladu (čl. 8 - 9)	6
Dovolené způsoby svařování (čl. 10)	6

II. PRACOVNÍ PŘEDMĚTY, PROSTŘEDKY A KVALIFIKACE SVÁŘEČŮ

Základní materiály (čl. 11 - 18)	7
Přidavné materiály (čl. 19 - 29)	8
Skladování přídavných materiálů (čl. 30 - 33)	9
Svařovací zařízení (čl. 34)	10
Pracovní pomůcky (čl. 35)	10
Kvalifikace svářečů (čl. 36 - 38)	11

III. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Dělení základního materiálu (čl. 39 - 41)	11
Povrchové úpravy (čl. 42)	12
Sestavování obkladů (čl. 43 - 46)	12

IV. SVAŘOVÁNÍ

Stehování (čl. 47 - 52)	14
Ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (čl. 53 - 55)	15
Tupé spoje 11 373 + 11 373 a 17 247 + 17 247 (čl. 56 - 57)	16
Kputové spoje 11 373 + 11 373 a 17 247 + 17 247 (čl. 58 - 62)	16
Tupé a koutové spoje s kombinací materiálů 11 373 + 17 247 (čl. 63 - 64)	17
Děrové spoje (čl. 65 - 67)	18
Oprava vad (čl. 68 - 72)	18

V. SVAŘEČSKÝ DENÍK, ZKOUŠKY A TOLERANCE

Svařečský deník (čl. 73)	19
Kontrola svarů (čl. 74)	20
Kontrola rozměrů a tvaru (čl. 75 - 78)	20

VI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ (čl. 79 - 81)

21

VII. LITERATURA

Použitá literatura	22
Citované normy	22
Seznam vyobrazení :	
- obr. 1 Díleneské svary	25
- obr. 2 Montážní svary	25
- obr. 3 Postup při stehování	26
- obr. 4 Postup svařování v poloze vodorovné shora	26
- obr. 5 Postup svařování ve svislé poloze	26
- obr. 6 Šikmý koutový pásek	27
- obr. 7 Manžeta průchody v podlaze ve tvaru kónusu	27
- obr. 8 Spojování dílů koutového pásku	27
- obr. 9 Koutový úhelník, armoblok s výstykou	28
- obr. 10 Koutový úhelník, dodatečný obklad soklu	28