

O b s a h

0.0 Úvod	1
0.1 Výrobní výkresy součástí	1
1.0 Zobrazování	3
1.1 Zobrazování předmětů	3
1.2 Označování obrazů umístěných zvláštním způsobem	23
1.3 Zobrazování v řezech a průřezech	26
2.0 Kótování	40
2.1 Kótování funkčních ploch	51
3.0 Přesnost rozměru	75
3.1 Určování a předepisování přesnosti rozměru	75
3.2 Mezní úchytky netolerovaných rozměrů	80
3.3 Tolerance tvaru a polohy	83
3.4 Nepředepsané tolerance tvaru a polohy	88
4.0 Jakost povrchu součástí	96
4.1 Drsnost povrchu	96
4.2 Předepisování úpravy povrchu	100
5.0 Určení jakosti materiálu	101
6.0 Určení polotovaru	102
7.0 Slovní údaje na výkresech	103
8.0 Organizační údaje	104
9.0 Dokumentace svařovaných konstrukcí	105
10.0 Výrobní podklady	116
10.1 Výrobní výkresy sestavení	116
10.2 Kusovník	117
Název a popis funkce sestav součástí	118
Seznam použité literatury	137
Obsah	138