

O B S A H

Strana

Ú v o d	I
A/ Energetická náročnost tepelných procesů - příklady	I
B/ Vyšší harmonické kmitočty v trojfázových sítích, zejména u obloukových pecí a zařízení indukčních	4
C/ Proudý ve vinutích a v přívodech při obecném nesouměrném zatížení trojfázového transformátoru	17
D/ Výpočty indukční reaktance a činného odporu krátké cesty u obloukové trojfázové pece	27
E/ Vlastnosti kovových topných materiálů pro odporové pece .	37
F/ Napětí a proudy v silových obvodech tyristorových měničů kmitočtu pro indukční ohřevy	42
Použitá a doporučená literatura	55