

# *obsah*

<b>1. ZKOUŠENÍ KOVŮ A SLITIN</b>	<b>9</b>
<b>1.1 PORUCHY KRYSTALOVÉ MŘÍŽKY</b>	<b>9</b>
<b>1.1.1 Bodové poruchy</b>	<b>9</b>
1.1.1.1 Vlastnosti bodových poruch	10
1.1.1.2 Vznik a zánik bodových poruch	11
<b>1.1.2 Čárové poruchy - dislokace</b>	<b>11</b>
1.1.2.1 Typy dislokací	12
1.1.2.2 Vlastnosti dislokací	12
1.1.2.3 Vznik dislokací	15
<b>1.1.3 Poruchy plošné a prostorové</b>	<b>16</b>
1.1.3.1 Vnitřní rozhraní	16
1.1.3.2 Volný povrch	16
<b>1.2 DEFORMACE A ZPEVŇOVÁNÍ KOVŮ</b>	<b>17</b>
<b>1.2.1 Pružná a trvalá deformace</b>	<b>17</b>
<b>1.2.2 Zkouška tahem</b>	<b>19</b>
1.2.2.1 Zkouška modulu pružnosti v tahu	19
1.2.2.2 Zkouška meze kluzu	19
1.2.2.3 Zkouška meze pevnosti v tahu	20
<b>1.2.3 Zkoušky tvrdosti</b>	<b>21</b>
1.2.3.1 Zkouška tvrdosti podle Brinella	21
1.2.3.2 Zkouška tvrdosti podle Vickerse	23
1.2.3.3 Zkouška tvrdosti podle Rockwella	23
<b>1.3 HODNOCENÍ ODOLNOSTI MATERIÁLU PROTI VYSOKÝM TEPLITÁM</b>	<b>23</b>
<b>1.3.1 Zkoušky krátkodobé</b>	<b>24</b>
1.3.1.1 Zkouška pevnosti v tahu	24
1.3.1.2 Zkouška tvrdosti podle Brinella	24
1.3.1.3 Zkouška vrubové houževnatosti	24
<b>1.3.2 Zkoušky dlouhodobé</b>	<b>24</b>
<b>1.4 HODNOCENÍ ODOLNOSTI MATERIÁLU PROTI KŘEHKÉMU PORUŠENÍ</b>	<b>26</b>
<b>1.4.1 Zkoušky rázové</b>	<b>27</b>
1.4.1.1 Zkouška ohybu rázem	28
1.4.1.2 Zkouška nulové houževnatosti	28

1.4.1.3 Zkouška velkých těles rázem.....	28
1.4.1.4 Zkouška teploty zastavení trhliny.....	28
<b>1.4.2 Základy lomové mechaniky .....</b>	<b>29</b>
1.4.2.1 Lineární elastická lomová mechanika .....	29
1.4.2.2 Elasticko-plastická lomová mechanika.....	32
<b>1.5 HODNOCENÍ ODOLNOSTI MATERIÁLU PROTI ÚNAVOVÉMU POŠKOZENÍ ..</b>	<b>33</b>
1.5.1 <i>Nukleace a růst trhlin .....</i>	34
1.5.2 <i>Faktory ovlivňující mez únavy .....</i>	36
<b>1.6 HODNOCENÍ STRUKTURY .....</b>	<b>38</b>
1.6.1 <i>Zkoušky makroskopické.....</i>	39
1.6.2 <i>Zkoušky mikroskopické .....</i>	39
1.6.3 <i>Zkoušky elektronovou mikroskopii .....</i>	40
<b>1.7 NEDESTRUKTIVNÍ KONTROLA - ZKOUŠKY BEZ PORUŠENÍ MATERIÁLU ...</b>	<b>41</b>
1.7.1 <i>Vady materiálu .....</i>	42
1.7.2 <i>Popis jednotlivých metod .....</i>	43
1.7.2.1 Vizuální kontrola .....	43
1.7.2.2 Kapilární metoda .....	43
1.7.2.3 Elektromagnetická nedestruktivní defektoskopie .....	44
1.7.2.4 Ultrazvuková defektoskopie.....	47
1.7.2.5 Prozařovací metoda - radiografie .....	49
<b>2. KRYSTALIZACE KOVŮ A SLITIN.....</b>	<b>51</b>
<b>2.1 ODLIŠNOSTI STRUKTURY TAVENINY A TUHÉ FÁZE .....</b>	<b>51</b>
<b>2.2 KRYSTALIZACE KOVŮ A SLITIN.....</b>	<b>52</b>
2.2.1 <i>Nukleace .....</i>	52
2.2.2 <i>Růst krystalů.....</i>	54
2.2.3 <i>Difúze a krystalizace slitin.....</i>	55
2.2.3.1 Rovnovážná krystalizace.....	56
2.2.3.2 Nerovnovážná krystalizace .....	58
2.2.4 <i>Krystalizace některých slitin ve formě.....</i>	60
2.2.4.1 Krystalizace tuhého roztoku ve formě.....	61
2.2.4.2 Krystalizace s eutektickou přeměnou .....	62
2.2.4.3 Krystalizace s peritektickou reakcí .....	63
2.2.5 <i>Ovlivňování krystalizace.....</i>	65

<b>2.3 OBJEMOVÉ ZMĚNY PŘI TUHNUTÍ A CHLADNUTÍ A JEJICH DŮSLEDKY .....</b>	<b>67</b>
2.3.1 <i>Smršťování taveniny .....</i>	67
2.3.2 <i>Objemové změny při tuhnutí.....</i>	68
2.3.3 <i>Smršťování v tuhém stavu .....</i>	71
<b>2.4 ROVNOVÁŽNÉ DIAGRAMY .....</b>	<b>72</b>
2.4.1 <i>Diagram dvou kovů dokonale rozpustných v tuhém i kapalném stavu .....</i>	73
2.4.2 <i>Diagram dvou kovů s omezenou rozpustností v tuhém stavu .....</i>	73
2.4.2.1 <i>Diagram s omezenou rozpustností v tuhém stavu s eutektickou reakcí .....</i>	74
2.4.2.2 <i>Diagram s omezenou rozpustností v tuhém stavu s peritektickou reakcí.....</i>	75
2.4.3 <i>Soustavy s intermetalickými fázemi.....</i>	75
Kovové valenční sloučeniny .....	76
Elektronové sloučeniny .....	76
Intersticiální sloučeniny .....	77
2.4.4 <i>Soustavy s monotektickou rovnováhou .....</i>	79
2.4.5 <i>Soustavy s eutektoidní rovnováhou .....</i>	80
2.4.6 <i>Vícesložkové systémy .....</i>	81
2.4.6.1 <i>Způsoby zobrazování ternárních soustav.....</i>	81
2.4.6.2 <i>Krystalizace ternárních slitin .....</i>	83
<b>3. FÁZOVÉ PŘEMĚNY V TUHÉM STAVU .....</b>	<b>86</b>
<b>3.1 PRŮBĚH A DRUHY FÁZOVÝCH PŘEMĚN .....</b>	<b>86</b>
<b>3.2 PŘÍČINY FÁZOVÝCH PŘEMĚN .....</b>	<b>86</b>
3.2.1 <i>Polymorfie kovů a slitin.....</i>	87
3.2.2 <i>Eutektoidní rozpad.....</i>	87
3.2.3 <i>Rozpad tuhého roztoku při změně rozpustnosti .....</i>	91
3.2.4 <i>Přeměna nestabilní nebo metastabilní sloučeniny.....</i>	94
3.2.5 <i>Přeměna neuspořádaného tuhého roztoku v uspořádaný.....</i>	95
<b>3.3 TRANSFORMAČNÍ DIAGRAMY .....</b>	<b>95</b>
<b>3.4 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ .....</b>	<b>97</b>
3.4.1 <i>Klasifikace typů tepelného zpracování.....</i>	97
<b>3.5 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ .....</b>	<b>98</b>
3.5.1 <i>Žíhání .....</i>	98
3.5.1.1 <i>Žíhání bez překrystalizace .....</i>	98
3.5.1.2 <i>Žíhání s překrystalizací.....</i>	100
3.5.1.3 <i>Jiné druhy žíhání.....</i>	100

3.5.2 <i>Kalení</i> .....	101
3.5.2.1 Austenitizace .....	101
3.5.2.2 Kalení martenzitické.....	103
3.5.2.3 Zakalitelnost a prokalitelnost ocelí .....	105
3.5.2.4 Bainitické kalení.....	106
3.5.3 <i>Popouštění</i> .....	106
3.6 TEPELNĚ-MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ (TMZ).....	107
3.7 CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ (CHTZ) .....	108
3.7.1 <i>Cementování</i> .....	108
3.7.2 <i>Nitridace</i> .....	111
3.7.3 <i>Nitrocementace</i> .....	113
3.7.4 <i>Karbonitridace</i> .....	113