

OBSAH

Úvod	9
I. NÍZKOTEPLOTNÍ OXIDACE UHLÍ	11
I.1 Typy nízkoteplotního působení kyslíku na uhlí	11
I.1.1 Fyzikální (vratná) sorpce kyslíku na uhlí	12
I.1.2 Interakce kyslíku s „vysoce aktivními“ centry, aktivace povrchu uhlí	14
I.1.3 Chemická (nevratná) interace kyslíku s uhlím	16
I.2 Vliv hlavních parametrů na chemickou interakci uhlí s kyslíkem	18
I.2.1 Vliv času	18
I.2.2 Vliv teploty	21
I.2.3 Vliv koncentrace kyslíku	22
I.2.4 Vliv fragmentace uhlí	23
I.2.5 Úloha vody při nízkoteplotní oxidaci uhlí	26
I.2.5.1 Vliv vlhkosti uhlí na teplo chemické interakce s kyslíkem	26
I.2.5.2 Ovlivnění oxidačního chování uhlí předchozím kontaktem s vodou	32
I.2.6 Závislost tepla chemické interakce kyslíku na stupni prouhelnění uhelné hmoty	35
I.2.7 Vliv mikropetrografického složení uhlí	38
I.3 Význam nízkoteplotních oxidačních procesů v uhelných dolech	40
I.3.1 Sledování v dobývacích komorách – Důl Kohinoor	41
I.3.2 Sledování ve stěnových porubech – porub 206019 na Dole Handlová	43
I.3.3 Zhodnocení nízkoteplotních oxidačních procesů v uhelných dolech	47

II. SAMOVZNĚCOVÁNÍ UHELNÉ HMOTY	50
II.1 Od nízkoteplotní oxidace k samovzněcování (SZ) uhlí	50
II.2 Příčiny vzniku procesu samovzněcování uhlí – důvody vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných (OA) uhlí	53
II.2.1 Vysoká koncentrace polárních center na povrchu OA uhlí	55
II.2.2 Bohatý porézní systém OA uhlí	56
II.2.3 Atypická chemická struktura molekulárního skeletu OA uhlí	58
II.3 Indikace počátku procesu samovzněcování uhlí	60
II.3.1 Plynometrické indikační techniky	60
II.3.1.1 Vývin oxidu uhelnatého, CO	61
II.3.1.2 Vývin uhlovodíků	66
II.3.2 Teplometrické indikační techniky	71
II.3.2.1 Indikace počátku samovzněcovacího procesu uhlí pomocí termovizního monitorování	72
II.3.3 Porovnání citlivosti plynových a teplometrických indikačních metod	75
II.4 Hodnocení nebezpečí vzniku procesu samovzněcování uhlí	76
II.4.1 Metody stanovení náchylnosti uhlí k samovzněcování	78
II.4.1.1 Metoda oxidace uhlí za adiabatických podmínek	79
II.4.1.2 Metoda pulzní kalorimetrie	83
II.4.1.3 Olpinského metoda	87
II.4.1.4 Metoda CPT (Crossing Point Temperature)	88
II.4.2 Význam a zohlednění vnějších, geologicko-technologických faktorů	90

II.4.8	Podíl vnitřních a vnějších faktorů na výsledné míře nebezpečí vzniku procesu samovznícení uhlí	93
Místo závěru	95
Literatura	97
Poděkování	111