

## OBSAH

<b>ANOTACE .....</b>	3
<b>PŘEDMLUVA .....</b>	6
<b>I. VSTUPNÍ POZNÁMKY .....</b>	8
I.1. Členění strojírenské technologie (ST) .....	8
I.1.1. PŘEHLED ST .....	8
I.1.1.1. Definice ST (výtah z normy DIN 8580) .....	8
I.1.1.2. Definice základních pojmu .....	8
I.1.2. ROZDĚLENÍ ST DO HLAVNÍCH SKUPIN .....	9
I.1.2.1. Hlavní skupina 3 - OBRÁBĚNÍ .....	9
I.1.2.2. Výrobní metoda obrábění .....	10
I.2. Definice teorie obrábění (TO) .....	11
I.2.1. HISTORIE VĚDECKÝCH ZÁKLADŮ TO .....	12
I.2.2. KLASIFIKACE ZPŮSOBŮ OBRÁBĚNÍ .....	16
I.2.2.1. Volné ortogonální dvojrozměrné (2D) obrábění .....	19
I.2.2.2. Volné kosoúhlé 2D obrábění (Obr. I.4. - B) .....	19
I.2.2.3. Vázané trojrozměrné (3D) obrábění (Obr. I.4. - C) .....	19
I.2.2.4. Plynulé obrábění .....	19
I.2.2.5. Přerušované obrábění .....	19
I.2.3. STAV V TŘÍSCHE A NA BŘITU .....	21
<b>II. METODY VÝZKUMU TVORBY TŘÍSKY .....</b>	24
II.1. EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM TT .....	25
II.1.1. PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍCH ZMĚN .....	25
II.1.1.1. Makroskopické pozorování .....	25
II.1.1.2. Mikroskopické pozorování .....	26
II.1.2. MIKROSKOPICKÉ STUDIUM UKONČENÝCH ZMĚN .....	28
II.1.2.1. Textura třísky .....	28
II.1.2.2. Mikrotvrdoost .....	30
II.1.2.3. Fázové změny .....	30
II.1.3. PŘERUŠOVÁČE ŘEZU .....	33
II.1.3.-A. PŘ s okamžitým zastavením obrobku .....	33
II.1.3.-B. PŘ s rychlým vyvedením ŘN ze záběru .....	33
II.1.3.-C. PŘ s náhlym sloučením pohybu obrobku a ŘN .....	35
II.1.3.1. Dynamický rozbor PŘ typu B .....	35
II.2. TEORETIKOO - ANALYTICKÝ VÝZKUM TT .....	37
II.2.1. OBLASTI PD V KOŘENI TŘÍSKY .....	37
II.2.2. DRUHY TŘÍSEK .....	38
II.2.3. VÝPOČTOVÉ MODELY S JEDNOU STŘÍŽNOU ROVINOU .....	43
II.2.3.1. Určení úhlu střížné roviny z minima relativního posunutí (zkosu) $\gamma$ .....	43
II.2.3.2. Stanovení úhlu střížné roviny z minima hlavní složky řezné sily $F_c$ .....	47
II.2.3.4. Kritika elementárních T T T .....	51
II.2.4. VÝPOČTOVÉ MODELY PRO ROZŠÍŘENOU ZÓNU SMYKU .....	52
II.2.4.1. Zjednodušený model oblasti PPD - ZORJEV {67[Zo56]} .....	57
II.2.4.1. - A. Určení relativní PD vyjádřené zkosem .....	58
II.2.4.1. - B. STAV NAPJATOSTI V OBLASTI PPD .....	60
II.2.4.1. - C. Stanovení hranic oblasti PPD OM, ON a MN .....	62
II.2.4.2. Aplikace kluzových čar na oblast PPD LEE + SHAFFER .....	63
II.2.4.3. Aplikace lomové mechaniky na proces T T .....	67

II.2.4.4. Moderní metody řešení oblasti PPD	71
<b>III. TEORETICKÉ DŮSLEDKY PPD .....</b>	<b>73</b>
III.1. Deformační rychlosť .....	73
III.1.1. DEFORMAČNÍ RYCHLOSTI V OBLASTI PPD	74
III.1.2. TEXTURA TRÍSKY	76
III.2.1. STANOVENÍ ÚHLU TEXTURY Z ROZBORU RYCHLOSTI	76
III.2.2. URČENÍ ÚHLU TEXTURY Z DEFORMACE IDEÁLNÍHO KRUHOVÉHO ZRNA	78
III.3. Pěchování trísky .....	80
III.3.1. SOUČINITEL PĚCHOVÁNÍ TRÍSKY PRO JEDNU STRŽNOUNU ROVINU	80
III.3.2. SOUČINITEL PĚCHOVÁNÍ TRÍSKY PRO OBLAST PPD	81
<b>IV. PRAKTIČKÉ DŮSLEDKY VÝZKUMU PPD .....</b>	<b>82</b>
IV.1. VLIV ÚHLU ČELO NA TVAR OBLASTI PPD.....	82
IV.2. Vliv úhlu čela na průběh smykových napětí v oblasti PPD .....	83
IV.3. Vliv úhlu čela na zkos v oblasti PPD.....	84
IV.4. Vliv plasticity materiálu .....	84
IV.5. Vliv řezné rychlosti $v_c$ .....	85
<b>V. SEKUNDÁRNÍ PLASTICKÁ DEFORMACE A TVORBA NÁRÚSTKU .....</b>	<b>85</b>
V.1. ÚVOD .....	85
V.2. FYZIKÁLNÍ PODSTATA VZNIKU SPD .....	85
V.2.1. STAVOVÁ SITUACE V MÍSTĚ KONTAKTU TRÍSKA ČELO ŘN	85
V.2.2. FÁZE VZNIKU SPD	86
V.2.2.1. Podmínky pro vznik SPD	86
V.3. Důsledky SPD .....	86
V.4. Vznik a utváření nárůstku .....	86
V.4.1. HISTORICKÝ VÝVOJ POZNATKŮ O NÁRÚSTKU {5.[Be99]}	87
V.4.2. SOUČASNÝ NÁZOR NA TVORBU NÁRÚSTKU	88
V.4.2.1. Modelová představa tvorby nárůstku	91
V.5. Důsledky nárůstku .....	93
<b>VI. PLASTICKÉ DEFORMACE OBROBENÉHO POVRCHU .....</b>	<b>95</b>
VI.1. Původ deformace obroběného povrchu .....	95
VI.2. ZPŮSOBY VYHODNOCOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ VRSTVY .....	99
VI.2.1. MĚŘENÍ MIKROTVRDOSTI	99
VI.2.2. ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE	100
VI.2.3. TRANZITNÍ (PROZAŘOVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE - TEM	100
VI.2.4. RASTROVACÍ (ŘÁDKOVACÍ) ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE - REM	101
VI.2.5. RENTGENOVÁ A ELEKTRONOVÁ DIFRAKTOSKOPIE - RD, ED	101
VI.3. Možné případy zpevnění povrchové vrstvy .....	101
VI.3.1. VLIVY PŮSOBÍCÍ NA HLOUBKU ZPEVNĚNÍ	102
VI.3.1.1. Vliv řezných podmínek při obrábění oceli	102
VI.3.1.2. Vliv geometrie břitu	104
VI.3.1.3. Vliv vlastností obráběného materiálu	104
VI.4. Zbytková NAPĚtí po obrábění .....	105
VI.4.1. PŘÍČINY VZNIKU ZN	105
VI.4.2. VNĚJŠÍ PROJEVY ZN	106
Literatura .....	109