

OBSAH

	str.
1. <i>Úvod</i>	2
2. <i>Základní pojmy a dělení</i>	2
2.1 <i>Členění ovládacího řetězce</i>	6
2.2 <i>Formy energií pro pracovní a ovládací část</i>	7
2.3 <i>Dělení ovládání</i>	11
3. <i>Pneumatická ovládání</i>	14
3.1 <i>Vzduch a jeho zpracování</i>	16
3.1.1 <i>Výroba a akumulace</i>	16
3.1.2 <i>Primární a sekundární úprava vzduchu</i>	19
3.1.3 <i>Rozvod tlakového vzduchu</i>	22
3.2 <i>Pneumatické motory</i>	25
3.2.1 <i>Přímočaré pneumomotory</i>	26
3.2.2 <i>Přímočaré pístové motory s převodem na výstupní rotační pohyb</i>	30
3.2.3 <i>Řízení rychlosti pneumomotorů</i>	32
3.3 <i>Pneumaticko hydraulické systémy</i>	34
3.3.1 <i>Pneumaticko hydraulické převodníky</i>	35
3.3.2 <i>Pneumaticko hydraulické multiplikátory</i>	35
3.3.3 <i>Pneumaticko hydraulická posuvová jednotka</i>	36
3.3.4 <i>Pneumaticko hydraulická posuvová jednotka pro rotační náhon</i>	37
3.3.5 <i>Pneumaticko hydraulická posuvová jednotka s řízeným posuvem pro odvádění třísek</i>	38
3.4 <i>Zvláštní pracovní jednotky</i>	38
3.4.1 <i>Krokové kleštinové podávací zařízení</i>	38
3.4.2 <i>Otočný upínací stůl</i>	39
3.4.3 <i>Kleštinová upínka</i>	41
3.4.4 <i>Dopravní stůl se vzduchovým polštářem</i>	41
4. <i>Rozváděče a ventily</i>	42
4.1 <i>Rozváděče</i>	42
4.1.1 <i>Ovládání rozváděčů</i>	43
4.1.2 <i>Konstrukce rozváděčů</i>	45
4.1.3 <i>Průtočné parametry rozváděčů</i>	50
4.2 <i>Ventilová hradla</i>	51
4.3 <i>Tlakové ventily</i>	52
4.4 <i>Kombinace rozváděčů a ventiliů</i>	53
4.4.1 <i>Zpožďovací ventily</i>	53

	str.
4.4.2 Řídící blok	55
4.4.3 Rozváděč 5/4	56
4.4.4 Pneumaticky ovládaný osmicestný rozváděč	57
4.4.5 Multivibrátor	57
4.4.6 Dělič frekvence	58
4.4.7 Programový automat	59
5. Čidla a informační vstupy	60
5.1 Čidla	60
5.1.1 Signální prvky odvozující signál od mechanického dotyku	60
5.1.2 Bezdotykové signální prvky polohy	62
5.2 Zesilovač tlaku	66
5.2.1 Jednostupňový zesilovač	66
5.2.2 Dvojstupňový zesilovač	67
5.3 Čidla tlaku	68
5.3.1 Omezovací ventily	68
5.3.2 Přepouštěcí ventily	68
5.4 Převod pneumatického signálu na elektrický	68
5.4.1 Pneumaticko-elektrický převodník	68
6. Metodika návrhu pneumatických ovládacích obvodů	69
6.1 Zobrazení zápisem	69
6.1.2 Zobrazení diagramem	69
6.2 Kreslení schemat pneumatického ovládání	73
6.2.1 Struktura výkresu zapojení	73
6.2.2 Zobrazování prvků	73
6.2.3 Označování prvků a vedení	74
6.3 Způsoby návrhu zapojení	77
6.3.1 Zapojení umožňující potlačení nebo zrušení signálu	77
6.4 Návrh obvodů pro ovládání technologického sledu operací	80
6.4.1 Intuitivní postup - zřetězení přepínacích rozváděčů	80
6.4.2 Postup návrhu schématu zapojení metodou bloků	83
6.4.3 Prostředky pro realizaci metody bloků	84
6.4.4 Quickstepper	87
6.5 Doplňující, resp. okrajové podmínky v obvodech ovládání	87
6.5.1 Povelová jednotka pro taktovací řetězec	89
6.5.2 Povelová jednotka Quickstepperu	90
6.5.3 Nouzový stop	91