

# O B S A H

Předmluva . . . . .	5
<b>I. ÚVAHA PŘED MĚŘENÍM</b>	
Volíme měřicí methodu . . . . .	9
Posuzujeme přesnost měřicí methody . . . . .	12
Čeho všeho je třeba k správnému měření . . . . .	15
<b>II. ZÁKLADEM JE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ A PROUD</b>	
Napětí měřené výchylkovými přístroji . . . . .	25
Co dokáže kompenzační metoda . . . . .	34
Jak měřit proud výchylkovými přístroji . . . . .	46
Kompensátor měří elektrický proud . . . . .	52
Chceme určit napětí normálního článku . . . . .	58
<b>III. MĚŘENÍ ODPORU, KAPACITY A INDUKČNOSTI</b>	
Užitečný Ohmův zákon . . . . .	65
Můstky měří spolehlivěji . . . . .	70
Dovedeme změřit také velmi malý odpor ? . . . . .	79
Co s odpory pro střídavý proud ? . . . . .	82
Měříme kapacitu a indukčnost . . . . .	91
<b>IV. HLEDÁME VELIKOST UŽITEČNÉHO VÝKONU A PRÁCE ELEKTRICKÉHO PROUDU</b>	
Jak měřit výkon stejnosměrného proudu . . . . .	99
Přesné měření výkonu stejnosměrného proudu . . . . .	103
Užitečný výkon střídavého proudu . . . . .	107
Měření výkonu střídavého proudu wattmetrem . . . . .	109
Měření výkonu střídavého proudu při vysokém napětí . . . . .	112
Musí se znát také účiník . . . . .	115
Výkon trojfázového proudu, který má čtyři vodiče . . . . .	122
Výkon trojfázového proudu, který má jen tři vodiče . . . . .	127
Měříme elektrickou práci . . . . .	134

<b>V. MĚŘÍME JALOVÝ VÝKON A PRÁCI</b>	
Měříme jalový výkon střídavého proudu . . . . .	145
Jalový výkon trojfázového proudu se čtyřmi vodiči . . . . .	148
Jalový výkon trojfázového proudu s třemi vodiči . . . . .	151
Jalová práce, pojem protismyslný . . . . .	155
<b>VI. ELEKTŘINA MĚŘÍ I JINÉ HODNOTY</b>	
Teplota určená měřením odporu . . . . .	159
Elektrický teploměr z thermoelektrického článku . . . . .	167
Technické přístroje k měření teploty . . . . .	176
Určení závislosti odporu na teplotě . . . . .	176
<b>VII. DOPLŇKY ELEKTRICKÉHO MĚŘENÍ</b>	
Kontrola měřicích přístrojů . . . . .	184
Musíme znát chyby měřicích transformátorů . . . . .	193
Určení konstant galvanometru . . . . .	201
Určení vnitřního odporu galvanometru . . . . .	205
Určení mezního vnějšího odporu $R_a$ . . . . .	205
Přizpůsobení galvanometru vnějšímu odporu $R_a$ . . . . .	206
Určení sledu fází . . . . .	209
Thiesenova vyrovávací methoda . . . . .	210
Tabulky . . . . .	215
Literatura . . . . .	244