

OBSAH

1.	PŘEHLED A VÝVOJ SVAŘOVÁNÍ (ing. Jiří Bernas)	1
1.1	Úvod	1
1.2	Přehled svařování	2
1.2.1	Svařování tlakem	2
1.2.1.1	Svařování kovářské	3
1.2.1.2	Svařování vodním plynem	3
1.2.1.3	Svařování elektrickým odporem ...	5
1.2.1.4	Svařování termitem tlakové	8
1.2.1.5	Pěchovací svařování plamenem	10
1.2.1.6	Svařování třením	11
1.2.1.7	Svařování tlakem za studena	12
1.2.1.8	Difuzní svařování	12
1.2.1.9	Svařování indukční	12
1.2.1.10	Svařování ultrazvukem	13
1.2.1.11	Svařování explozí	14
1.2.2	Svařování tavné	14
1.2.2.1	Svařování plamenem	15
1.2.2.2	Svařování elektrickým obloukem ..	15
1.2.2.3	Svařování termitem bez použití tlaku	21
1.2.2.4	Elektrostruskové svařování	21
1.2.2.5	Svařovací pistole na přivařování svorníků	22
1.2.2.6	Svařování paprskem elektronů	24
1.2.2.7	Svařování světelným paprskem	25
1.3	Historie a rozvoj svařování	25
1.4	Kontrolní otázky	28

2.	ZÁKLADNÍ MATERIÁLY (ing. Jiří Bernas)	29
2.1	Stavba hmoty	29
2.2	Základy metalografie	33
2.2.1	Úvod	33
2.2.2	Základy metalografie oceli	38
2.3	Mechanické vlastnosti kovů	43
2.4	Technické železo	52
2.5	Ocel	53
2.5.1	Ocel tvářená	54
2.5.1.1	Tepelné zpracování	55
2.5.1.2	Značení tvářených ocelí	59
2.5.1.3	Svařitelnost ocelí	64
2.5.2	Ocel na odlitky	71
2.5.2.1	Označování ocelí na odlitky	71
2.6	Šedá litina	73
2.6.1	Tvárná litina	75
2.7	Temperovaná litina	75
2.8	Neželezné kovy	78
2.8.1	Měď a její slitiny	78
2.8.2	Hliník a jeho slitiny	82
2.8.3	Ostatní neželezné kovy	84
2.9	Kontrolní otázky	85
3.	PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ (ing. Jiří Bernas)..	86
3.1	Úvod	86
3.2	Výroba přídatných materiálů	86
3.3	Elektrody pro ruční svařování	87
3.3.1	Elektrody pro spojovací svary nelegova- ných ocelí	91
3.3.2	Elektrody pro spojovací svary nízkole- govaných ocelí	94

3.3.3	Elektrody pro spojovací svary ocelí vysokolegovaných	94
3.3.4	Elektrody pro návary vrstev se zvláštními vlastnostmi	100
3.3.5	Elektrody pro svařování neželezných kovů	103
3.3.6	Elektrody pro svařování šedé litiny	103
3.4	Dráty pro svařování plamenem	107
3.4.1	Dráty pro svařování nelegovaných ocelí plamenem	107
3.4.2	Dráty pro svařování ocelí nízkolegovaných	108
3.4.3	Dráty pro svařování ocelí vysokolegovaných	108
3.4.4	Dráty a tyčinky pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi	110
3.4.5	Tyčinky pro svařování šedé litiny	111
3.5	Ostatní přídavné materiály	112
3.6	Kontrolní otázky	112
4.	ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ (Antonín Zambory)	113
4.1	Základy elektrotechniky pro svářeče	113
4.2	Druhy elektrických proudů a jejich výroba	115
4.2.1	Stejnoseměrný proud	115
4.2.2	Výroba stejnosměrného proudu	117
4.2.3	Střídavý proud	118
4.2.4	Výroba střídavého proudu	118
4.3	Elektrický svařovací oblouk	124
4.4	Zdroje elektrického proudu pro svařování	129
4.4.1	Některé nejdůležitější charakteristické veličiny svářeček	129
4.4.2	Statická charakteristika svářečky	131
4.4.3	Dynamická charakteristika	134

4.4.4	Zdroje svařovacího proudu střídavého ...	135
4.4.5	Spojení dvou svářeček	143
4.5	Hodnoty svařovacích strojů u nás používaných ..	145
4.5.1	Hodnoty svařovacích strojů na střídavý proud	145
4.5.2	Hodnoty stejnosměrných strojů rotačních	148
4.5.3	Hodnoty svařovacích usměrňovačů	149
4.6	Přepólování svařovacího rotačního stroje	151
4.7	Svařovací okruh svářečky	152
4.7.1	Bludné proudy	153
4.7.2	Magnetické foukání oblouku	155
4.8	Údržba svářeček	158
4.9	Výboje statické elektřiny	159
4.10	Kontrolní otázky	159
5.	TECHNOLIE SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM (Antonín Nováček)	161
5.1	Svarek	161
5.2	Sestava svarku	161
5.3	Postup svařování	169
5.4	Kontrolní otázky	215
6.	DEFORMACE A PNUTÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ (Antonín Nováček) ..	216
6.1	Úvod	216
6.2	Druhy deformací	219
6.3	Postupy svařování ke snížení deformací	224
6.4	Snížení pnutí tepelným zpracováním	227
6.5	Rovnění plamenem	227
6.6	Kontrolní otázky	228

7.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM (Karel Motyka)	229
7.1	Všeobecně	229
7.2	Oprávnění ke svařování elektrickým obloukem	230
7.3	Průkaz svářeče	230
7.4	Výstroj	231
7.5	Výzbroj	231
7.6	Pracoviště	231
7.7	Opatření před uvedením stroje do provozu	232
7.8	Svařování proudem střídavým - transformátorem ..	234
7.9	Manipulace se zařízením	235
7.10	Údržba	237
7.11	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	238
7.12	Účinky záření elektrického oblouku	239
7.13	Ohrožení nebezpečnými zplodinami vznikajícími při svařování	240
7.14	Větrání svařoven	241
7.15	Nebezpečí popálení a mechanického úrazu	242
7.16	Práce na místech s nebezpečím požáru nebo výbuchu	243
7.17	Ukončení práce	244
7.18	Pokyny pro svářeče elektrickým obloukem	244
7.19	Kontrolní otázky	246
8.	METODIKA PRAKTICKÉHO VÍCVIKU SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM (Antonín Nováček)	247
8.1	Úvod	247
8.2	Zapálení oblouku	249
8.3	Návarová housenka	250
8.4	Návary	254
8.5	Koutový svar v úžlabí (jednovrstvý)	254
8.6	Koutový svar v úžlabí (vícevrstvý)	257
8.7	Koutový svar jednovrstvý vodorovný shora	258
8.8	Svar koutový třívrstvý vodorovný shora	260
8.9	Koutový svar dvouvrstvý vodorovný shora	264
8.10	I svar jednostranný	265

8.11	I svar oboustranný	268
8.12	Rohový spoj	270
8.13	V svar na měděné podložce	271
8.14	V svar s ocelovou podložkou	273
8.15	V svar podložený	274
8.16	V svar vydrážkovaný a podložený	276
8.17	Poloviční V svar	278
8.18	Oboustranný V svar	281
8.19	Svar koutový dvouvrstvý, poloha svislá	283
8.20	Spoj rohový - poloha svislá (B ₄)	285
8.21	V svar poloha svislá	285
8.22	Svařování trubky s otáčením	289
8.23	Drážkování uhlíkovou elektrodou	290
8.24	Přírubový spoj	292
8.25	Sestavy svarků	293
8.26	Svařování slabých plechů	295
	8.26.1 Rohový spoj	295
	8.26.2 I svar jednostranný	295
	8.26.3 Svar koutový jednostranný	296
	8.26.4 Svar koutový, přerušovaný	298
8.27	Ocel na odlitky	299
8.28	Šedá litina	299
8.29	Navařování	300
8.30	Svařování hliníku	302
8.31	Svařování slitin Al-Si	303
8.32	Svařování olova	304