

OBSAH

I. PROČ JE TŘeba SE ZABÝVAT DŮLníM PRACHEM

1. Úvod	15
2. Hospodářské ztráty způsobené silikózou	20
3. Silikóza a stabilizace pracovních sil	30
4. Význam vhodného prostředí, spokojenosti a dobré náladu při práci	31
5. Prach snižuje i rozhled, a tím i bezpečnost	31
6. Únavu a úrazovost	31
7. Prach kazí i stroje	32
8. Na prostředích proti důlnímu prachu nelze šetřit	32
9. Historie boje proti důlnímu prachu	33
10. Terminologie nemocí dýchacích orgánů způsobených prachem	34
11. Rozdělení prachu podle účinků na lidský organismus	35
12. Používané míry a váhy	35

II. VLIV PRACHU NA LIDSKÝ ORGANISMUS

1. Souhrn	36
2. Stavba dýchacích orgánů	37
3. Patogeneze a klinika silikózy	39

III. ČEHO Z LÉKAŘSKÝCH VĚDOMOSTÍ SI TECHNIK ZVLÁSTĚ VŠÍMÁ?

Jaké závěry z nich vyvodí?	56
1. Na čem závisí postup nemoci	57
2. Jak čelit škodlivé prašnosti?	58

3. Kolik prachu se v plicích nastřádá?	59
4. Průběh a průměrné trvání nemoci	60
5. Pokračuje nemoc, i když dělník přestane v prašném prostředí pracovat?	61
6. Hodnocení statistik onemocnělých a tabulek úmrtnosti	62
7. Které statistické údaje charakterizují rizikovost dolu	64

IV. JAKÝ PRACH JE NEBEZPEČNÝ

1. Jak velká prachová zrnka se dostanou do plic dělníků	66
2. Je hrubý prach zcela neškodný?	67
3. Záleží na tom, zda jsou prachové částice ostrohranné, či zakulacené	68
4. Záleží na tom, zda jde o prach starý, nebo čerstvý?	68
5. Záleží na povaze a druhu prachových zrnek? Záleží na jejich rozpustnosti?	68
6. Jaké složení prachu považujeme za nejnebezpečnější?	70
7. Záleží na tom, je-li kremenný prach smíšen s prachem jiným?	71
8. Vliv β -izotopu K^{40}	71
9. Ochranný prach.	72
10. Působení vápenného prachu.	72
11. Působení uhlíkového prachu. Záleží na tom, zda je kremenný prach smíšen s prachem uhlíkovým?	72
12. Působení samotného uhlí .	73

13. Křemenný prach v uhelných dolech	75	2. Stupeň prouhelnění	97
14. V plicích se může nastádat i uhelný popel	75	3. Tektonická poloha	100
15. Jakou koncentraci prachu lze považovat za nezávadnou?	75	VI. VELIKOST, VÁHA, VZNOSNOST A VIDITELNOST PRACHOVÝCH ČÁSTIC	
16. Stupeň nebezpečnosti prachu složeného z různých nerostů .	82	1. Jak velké jsou prachové částice	100
17. Radioaktivní prach	83	2. Váha prachových částic různého průměru	102
V. JAK, KDE A KOLIK PRACHU VZNIKÁ V DOLE		3. Viditelnost prachových částic	105
1. Rozdíl mezi prašností vzduchu v dole a na povrchu . . .	84	4. Jak dlouho se udrží prach ve vzduchu?	105
2. Kdy, kde a jak vzniká prach v dole	84	5. Jak daleko může být prachová částice zanesena?	109
3. Vliv mechanizace na množství prachu	86	6. Velikost povrchu prachových částic	112
4. Vliv soustředění práce na množství prachu	86	7. Elektrický náboj prachových částic	112
5. Z kterého druhu nerostů a hornin vzniká nejvíce prachu .	86	8. Přibývání prašnosti v uzavřeném prostoru se stále stejným zdrojem prachu	113
6. V dolech, v nichž se dobývají slabé sloje nebo úzké žily, je koncentrace prachu větší než v dolech, v nichž se těží v rozměrných slojích nebo žilách.	88	9. Grafické znázornění prašnosti	116
7. Vliv povahy stropu a počvy na množství prachu	88	VII. PROSTŘEDKY K OMEZENÍ PRACHU A JEHO ÚČINKŮ	
8. Vliv úklonu na množství prachu	89	1. Cíl celé činnosti při omezování prachu	116
9. V dolech s velkým vývinem metanu je méně prachu než v dolech s vývinem malým, a tedy i méně silikózy	89	2. Hlavní zásady při volbě prostředků k omezení prachu a jeho účinků	118
10. Uhlí starší více prouhelněná poskytuje více prachu než uhlí mladší	90	3. Hahnovy zásady pro boj s důlním prachem	119
11. Kolik prachu se tvoří v dole .	91	4. Komplexní boj proti důlnímu prachu	119
12. Množství prachu v uhelných dolech	94	5. Mechanizace a koncentrace práce jako prostředky proti silikóze	122
13. Množství prachu v rudných dolech	95	6. Klasické protiprašné prostředky	123
14. Jak klesá prašnost se vzdalováním od čelby	96	7. Účinnost protiprašných opatření	124
a) Souvislost mezi tvorbou uhelného prachu a petrografickými vlastnostmi uhlí, prouhelněním a tektonickou polohou sloje		VIII. OMEZENÍ MNOŽSTVÍ A ÚČINKU PRACHU PŘI VRTÁNÍ	
1. Souvislost mezi petrografickou stavbou uhlí a stříhy	97	A. Všeobecně o prachu při vrtání	128
		1. Škodlivost prachu při vrtání	128
		2. Jak lze omezit množství a účinky prachu, který vzniká při vrtání	129

3. Množství prachu vznikajícího při vrtání	133
4. Vznik prachu při nárazovém vrtání	134
5. Vznik prachu při otáčivém vrtání	137
6. Termické vrtání	138
7. Jak lze prach z vrtu odstranit?	139
B. Vrtání nasucho	139
1. Kdy je nutné vrtat nasucho?	139
2. Vrtání spirálovým vrtákem bez výplachu vzduchem nebo vodou	139
3. Odstranění vrtné moučky vyfouknutím při vytáženém vrtáku	140
4. Odstranění vrtné moučky vzduchem při nepřerušeném vrtání	140
5. Vyfukování vrtné moučky	142
6. Odsávání vrtné moučky	142
7. Zachycení, vázání a zneškodení odsátého prachu	147
8. Výhody a nevýhody vrtání nasucho s odsáváním ve srovnání s vodním výplachem	149
9. Příklady použití	153
a) Odsávání vrtné měli. Úvod	153
b) Holmanova vrtáčka nasucho a jiné vrtáčky	153
c) Lapač prachu	155
d) Vrtačí zařízení Hemscheidtovo — Königsbornovo	158
e) Hückstedtovo odprašovací zařízení	160
f) Jiné aparáty na odsávání prachu při vrtání	161
g) Některé další konstrukce pro odsávání prachu při vrtání	162
C. Vrtání s vodním výplachem	166
1. Důležitost vrtání s výplachem	166
2. Zavrtávání	166
3. Vrtání namokro v jílovitých horninách	168
4. Jak lze vodu přivést na dno vývrstu	168
a) Vrtání s výplachem za použití výplachové trubice	169
b) Přivedení vody výplachovou hlavou nebo centrálně celou vrtáčkou	172
5. Spotřeba vody na výplach	176
6. Výhody vrtání namokro	177
7. Srovnání rychlosti postupu vrtání při výplachu vývrty vzduchem a vodou	178
8. Vliv směru vývrtu	179
9. Ochrana dělníka před zmačkáním při dovrchních vrtech	182
10. Význam postříkání čelby před zahájením vrtání	183
11. Nutnost zavést vodu na všechna pracoviště	184
12. Koncentrace prachu při vrtání s výplachem	184
13. Vývoj prostředků pro zamězení prachu ve Witwatersrandu	188
D. Srážení prachu pěnou	190
E. Různé prostředky v boji proti prachu	
1. Používání slinu, ých karbidů a ostrých břitů jako prostředku k snížení množství prachu	201
2. Změkčování hornin	203
3. Vrtání širokých a hlubokých vývrty	206
4. Vrtacími pracemi zaměstnávejme jen malý počet vybraných dělníků	206
5. Vliv a nepříznivé účinky prachu lze omezit zmenšením námahy při vrtání	207
6. Vyhýbejme se dovrchním vývrtem	209
7. Provrhávání horniny, ve které se vrtá	209
IX. ZACHYCIÍ, VÁZÁNÍ A ZNEŠKODNĚNÍ ODSATÉHO PRAUCHU V SEDIMENTAČNÍCH NÁDOBÁCH A KOMORÁCH, V CYKLÓNECH A VE FILTRECH	
1. Sedimentační nádoby a komory	210

2. Cyklóny	211
3. Elektrofiltry	212
4. Filtry	213

X. OMEZENÍ PRACHU PŘI ODSTŘELU

1. Jak lze omezit a zneškodnit prach při odstřelu	222
2. Množství prachu vznikajícího a zvýšeného při odstřelu	223
3. Používání méně tříšťivých trhavin, časovaných palníků a miliopadu	225
4. Záлом, hlavně kanadský zá- lom, odstřel z velkých ploch, rohů a hran jako prostředek pro omezení množství prachu	226
5. Vliv plynů vznikajících od- střelem	227
6. Význam důkladného odstra- nění kouře po odstřelu	227
7. Zařazení povinné přestávky po odstřelu	228
8. Omezení prachu při střelbě zamlžováním, odsáváním, elektrostaticky a ultrazvu- kem	231
9. Odpal za mlžnou clonou . . .	231
10. Mlžná clona solným rozto- kem	234
11. Uspořádání mlžné clony v Mansfeldu	236
12. Uspořádání mlžné clony v Porúří	238
13. Spotřeba vody při odstraňo- vání prachu rozptýleného ve vzduchu	238
14. Větrníkové odlučovače pra- chu	239
15. Odlučovač prachu založený na principu termálního pre- cipitátoru	239
16. K výrobě mlhy nepoužívejme trysek, které vodu rozpra- šíjí stlačeným vzduchem . . .	240
17. Mlhové clony z mlhy kladně nabité	240
18. Mlžné clony z kondenzační mlhy	243
19. Prachové clony	244
20. Zpevnění prachu	245
21. Trvalé zvlhčení prachu . . .	246

22. Vhodné ucpávky jako pro- středek proti vzniku prachu při střelbě. Vodní ucpávky . .	246
23. Postříkání pracoviště	251
24. Suché filtry	251
25. Použití vaků s vodou	251

XI. VHÁNĚNÍ TLAKOVÉ VODY NEBO PÁRY DO PORUBNÍ STĚNY (INJIKOVÁNÍ, INJEK- TOVÁNÍ, INFÚZE, PROVLHČENÍ)

1. Důležitost injikování porub- ních stěn	253
2. Historie injikování	253
3. Princip injikování	254
4. Poloha a směr vývrtů . . .	256
5. Průměr vývrtů	257
6. Důležitost vyčistění vývrtů	257
7. Vzájemná vzdálenost vývrtů	258
8. Délka (hloubka) vývrtů . .	260
9. Poloha utěsnění ve vývrtu	260
10. Tlak vody	261
11. Doba zavlažování	262
12. Doba zavlažení celé stěny	263
13. Spotřeba vody	264
14. Průtokové množství	264
15. Výhody provlhčení uhelné stěny	264
16. Nevýhody vhánění tlakové vody do sloje	265
17. Kdy nelze použít provlhčení pilíře tlakovou vodou	266
18. Jaké sloje máme provlhčovat	266
19. Kdy máme provlhčovat . . .	266
20. Provhlcení vodou obsahující smáčidla	266
21. Pomůcky pro injikování . .	268
22. Injekní roura se šroubovicí	268
23. Automatická injekní roura	270
24. Injekní hadice	270
25. Vysokotlaká injekce	273
26. Vibrační injekce	274
27. Vysokotlaká injekce patent Jerusel	274
28. Vysokotlaké zařízení Haus- herrovo	277
29. Vysokotlaké pumpy	279
30. Hlubinné injekce	284
31. Injikování vodní párou . . .	286
32. Injikování trhavinami . . .	287
a) Odstřel zepředu	288
b) Injikování dlouhými vý- vrtý z boku	289

c) Jiný způsob injikování trhavinami	291	b) Mlhovky pneumatické, vzduchovodní	328
d) Výpočet tlaku, jakým působí při odpálení trhavina na sloupec vody	291	10. Zkoušení mlhovek	333
XII. OMEZENÍ PRACHU PŘI SBÍJENÍ		11. Všeobecné poznámky k použití rozprašovačů vody	334
1. Mokré sbíjení	293	12. Do vody výplachové, a zvláště do vody, kterou rozprašujeme, přidávejme smáčidla, zpevňovadla a látky hygroskopické hygienicky neškodné	336
XIII. OMEZENÍ PRACHU PŘI BRÁZDĚNÍ A DOBÝVÁNÍ KOMBAJNY A PLUHY		13. Zpevňovadla	337
1. Jak lze při brázdění a strojním dobývání omezit množství prachu	298	a) Zpevňování prachu rozprášením sulfitového louhu	337
2. Množství prachu při brázdění	299	14. Lepidla	338
3. Podbrazdování namokro	300	15. Mokré pásmá	338
4. Srovnání infúze a mokrého podbrazdování	306	16. Rozvod vody na výplach, provlhlcování, nezamlžování, ovlhčování a kropení	338
5. Dobývací a nakládací stroje z hlediska prašnosti	306	17. Dovážení vody ve vozech	341
6. Dobývání uhlí pluhy jako prostředek ke zmenšení množství prachu	307	XV. SMÁČIDLA	341
7. Prach vzniklý při dobývání odchylujeme větrným proudem	307	XVI. OMEZENÍ PRACHU PŘI NAKLÁDÁNÍ A PŘI DOPRAVĚ	
XIV. VÁZÁNÍ A SRÁŽENÍ PRACHU ZMÁČENÍM, POSTŘÍKEM A MLHOU		1. Jak lze prach při nakládání a při dopravě omezit	347
1. Kdy lze použít postříku ke srážení prachu a k zamezení jeho vznosu	307	2. Omezení prachu při nakládání	348
2. Výhody a nevýhody použití vody k zkrápení prachu	310	3. Omezení prachu při sesuvu	350
3. Vlhkost v dole nadměrně nezvyšujeme	311	4. Omezení prachu při dopravě škrabákiem	350
4. Ke srážení prachu použijeme jen vody čisté	311	5. Omezení prachu při dopravě nátrasnými žlaby a pásovými dopravníky	350
5. Lze vodou zkrápet prach	316	6. Omezení prachu, který propadává ve spojích pásku	356
6. Postřík, zkrápení	317	7. Omezení prachu při přepadu z pásu na pás nebo z pásu do vozu	356
7. Teoretické úvahy o zamlžování a rozprašování vody	317	8. Orosování a rozprašování vody v místech přepadu. Odsvávání prachu	358
8. Druhy rozprašovačů vody, takzvaných mlhovek	320	9. Prach sfoukávaný z vozu a z dopravních pásků	362
9. Konstrukce mlhovek	324	10. Omezení prachu v nakládacích stanicích kropením, odsáváním a filtrováním	362
a) Mlhovky tlakovodní (pracující jen s tlakovou vodou bez stlačeného vzduchu) .	324	11. Samočinné uzávěry u zásobníků rudy	363
		12. Vzduchové uzávěry	368
		13. Volba vhodných vozů	369

XVII. ODSTRAŇOVÁNÍ PRACHU Z CHODEB

1. Zneškodňování prachu v chodbách nanašením vrstvy soli a postřikem 369
2. Vysavače prachu pro čištění boků chodeb a porubů 372
3. Odsavače prachu v uhelných dolech 375
4. Odstraňování prachu z chodeb a z porub smetáním 375
5. Zpevnění podlahy chodeb 376

XVIII. VĚTRÁNÍ DOLŮ S RIZIKEM SILIKÓZY JE NUTNO VĚNOVAT MIMOŘÁDNOU POZORNOST

1. Jakým podmínkám má vyhovovat větrání 376
2. Význam důkladného větrání 377
3. Větrání dolů ve Witwatersrandu 380
4. Větrání neprobitych (slepých) chodeb 381
5. Tlačné větrání 383
6. Sací větrání 387
7. Větrání složené 389
8. Větrání komínů 393
9. Všeobecné o větrání větračkami 394
10. Chodby s přepážkou 412
11. Podvojné chodby 412
12. Větrání jam při hloubení 413
13. Úpadní větrání 413
14. Větrání dvou pracovišť stejným proudem vzduchu 414
15. Dělník má stát v přicházejícím proudu vzduchu 416
16. Souhrn o větrání 418

XIX. DŮLní PRACH A DOBÝVACÍ ZPŮSoby

1. Základní pravidla při volbě dobývacího způsobu 420
2. Zakládání vyrubaných prostor 428
3. Omezení prachu při zavalování stropu 431
4. Rozpojování hornin metodami, při nichž se netvoří mnoho prachu. 433

Nejdůležitější dobývací způsoby z hlediska prašnosti 434

1. Stěnování 434
2. Stěnování na příkrých ložiskách 435
3. Pilířování 435
4. Otevřené čelní dobývání 435
5. Otevřené dovrchní dobývání (otevřené výstupkové dobývání) 436
6. Otevřené sestupkové dobývání 437
7. Složený sestupkový a výstupkový způsob 437
8. Otevřené dobývání z dílčích chodeb 438
9. Podzemní mlýnkování 438
10. Komorování 439
11. Dobývání do zásoby (na skladku) 440
12. Výstupkové dobývání se základkou 440
13. Výstupkové dobývání šikmínami se základkou 441
14. Příčné dobývání 442
15. Výstupkové dobývání s rozpínkovou výztuží 442
16. Dobývání s krychlovou výztuží 442
17. Dobývání lávkovým a mezi-patrovým závalem 445
18. Dobývání patrovým (blokovým) závalem 445
19. Co máme mít na zřeteli při projektování dolu 445

XX. OCHRANNÉ PRACHY (AEROSOLY)

Vápencový prach, jemně rozptýlený roztok kuchyňské soli.

Elektroaerosoly 446

1. Použití aerosolů v dole ke koagulaci prachu 447
 - a) Teoretické základy 447
 - b) Názory o požitelnosti Dautrebandových aerosolátorů v dolech k koagulaci prachu. 448
 - c) Obtíže při použití aerosolů v dolech 449
2. Inhalace aerosolů nebo ochranných prachů 450

a) Pokusy s inhalací vápenného nebo sádrového prachu (kalciiová terapie)	450
b) Praktické pokusy v dolech	450
c) Posudky o kalciiové terapii	451
3. Rozprašování hliníku jako ochrana proti silikóze	451
4. Inhalace mlžných aerosolů	453
5. Aparát Mansfeld	454
6. Inhalace elektroaerosolů	455

XXI. RŮZNÉ PROSTŘEDKY PROTI ÚČINKU PRACHU

A. Boj proti silikóze zmenšením tělesné námahy dělníka	461
1. Rychlosť ukládání prachu v plícach a její závislost na tělesné námaze	461
2. Omezení pracovní doby	462
B. Horké doly a silikóza	463
C. Denní čištění oděvů dělníků vakuovými vysavači	464
Vliv větrání a vliv pracovních oděvů na koncentraci prachu v jílových a kaolínových dolech.	465
D. Jemný důlní prach lze srážet i ultrazvukem	466
E. Použití ozónu v dolech	467
F. Práškování v uhelných dolech	469

XXII. OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY (MASKY A RESPIRÁTOŘY)

1. Všeobecně o použití masek a respirátorů	471
2. Rozdělení osobních ochranných pomůcek	472
3. Filtrační masky neboli respirátory	473
4. Teoretické základy konstrukce masek a respirátorů	476
5. Masky izolační	481

XXIII. PROSTŘEDKY K OMEZENÍ PRACHU NA POVRCHU

XXIV. ZDRAVOTNICKÁ OPATŘENÍ

1. Dělníci trpící některými nemocemi mají být vyloučeni z práce v dolech	499
2. Vyřazení tuberkulózních dělníků	500
3. Dělníci pracující v dolech, kde je nebezpečí silikózy, musí být pod stálou lékařskou kontrolou	500
4. Pravidelné vážení dělníků	501
5. Plíce dělníků se mají pravidelně vyšetřovat	501
6. Střídání práce v dole s prací na povrchu	502
7. Je třeba dbát i správné a vydatné výživy	502
8. Stupeň schopnosti k prašné práci	503
9. Nutnost vhodné zotavené	505
10. Nutnost vhodného zdravého bydlení	505
11. Možnost vykoupání po práci	505
12. Ozařování horským sluncem	505
13. Podávání vitamínu D a C	506
14. Doplňování látek, které dělník ztrácí potem	506
15. Používání prostředků k vyvolání a zesílení kýchání	506
16. Vymazávání nosu olejem	506
17. Vdechování rozprášeného penicilínu	507
18. Je třeba věnovat větší péče léčbě tuberkulózy	507
19. Pro dělníky z prašných dolů se mají zřizovat zvláštní sanatoria	507
20. K otázce vyřazení silikózního dělníka z práce v dole	507

XXV. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ PRACHU VE VZDUCHU

1. Co zjišťujeme a obtíže při měření prašnosti	508
2. Metody a přístroje k měření množství prachu ve vzduchu	510
3. Přístroje k měření prachových koncentrací	512
Konimetrum	512
Owensův detektor prachu	513
Kotzéův konimetrum	516

Zeissův konimetr	519	Chemické vyšetření	538
Hornický konimetr	522	Způsob s fosforečnou kyselinou	539
Elektronické sčítáče	522		
4. Přístroje k určení váhového množství prachu ve vzduchu	523	6. Laboratoře pro zkoušení množství prachu ve vzduchu	539
Gravimetr, impinger (narážeč)	523	Výzkumné laboratoře	540
Termální srážec prachu	525		
Přístroje a způsoby filtrování	527		
Rozdělení prachu na částice různé velikosti	529		
Tyndalometr	529		
Garstův elektrostatický sběrač prachu	530		
Srovnání obou metod.	531		
5. Metody k určení velikosti prachových částic	532		
Metoda optická	532		
Rozbor plavením	532		
Metody k určení složení prachu	534		
Metoda zpopelněním	534		
Mikroskopická zkoumání	534		
Určení nerostů barevnou imerzí při fázovém kontrastu	536		
Analýza rentgenem	537		
Termická analýza (diferenciální termická analýza DTA)	538		
		XXVI. PROTIPRAŠNÁ SLUŽBA	
		1. Nutnost kontroly	540
		2. Výchova pracujících	542
		3. Zákony a předpisy o ochranných prostředcích a o odškodném	543
		Seznam předpisů vydaných k zamezení prašnosti způsobující silikózu	543
		4. Ústavy zabývající se studiem silikózy a prostředků k omezení prachu	582
		5. Jaké výsledky mělo provedení všech dosud uvedených opatření	586
		Závěr	589
		Literatura	590
		Rejstřík	606