

OBSAH

1. Slévárenské vůle	7
2. Manipulační vůle	8
3. Způsob určení vůle mezi kolmými dotykovými plochami ve spodku formy	11
4. Vůle u sušených jader a forem v rámci	15
5. Vůle u sušených forem zhotovených z přírodního písku v půdě slévárny	19
6. Stanovení vůle u složitějších odlitrků	21
7. Vůle do vršku formy	25
8. Vůle mezi vodorovnými dotykovými plochami	27
9. Zaokrouhlování vůle na desetiny	29
10. Značení vůle na postupovém výkresu	31
11. Příklady vůle ve spodku formy	32
12. Všeobecně k určování slévárenských vůlí v praxi	38
13. Vůle mezi obdělávkami formy	45
14. Vůle v dělící rovině formy	47
15. Zvětšení tloušťky stěn tenkostěnných odlitrků odlévaných na sucho	50
16. Skutečná vůle na modelovém zařízení	51
17. Spárové plechy	55
18. Doplňky k stanovení slévárenské vůle	57
19. Zajištování odvodu plynů z jader	61
20. Příklady navrhování slévárenských vůlí	65
21. Závěr	86