

Obsah

Předmluva	9
1 Princip rentgenografických difrakčních metod	11
1.1 Rozptyl rentgenových paprsků na krystalických látkách	11
1.2 Difrákční metody používané v rentgenové tenzometrii	20
1.2.1 Charakteristika fotografických metod	20
1.2.2 Difraktometrická technika	20
1.3 Pojem hloubky vnikání rentgenového záření	35
1.4 Metody určení polohy difrákčních linií	41
Literatura	49
2 Klasifikace napětí	51
2.1 Definice vložených a zbytkových napětí	51
2.2 Příklady vzniku zbytkových napětí v kovových polykrystalických materiálech	55
2.2.1 Napětí I. druhu	56
2.2.2 Napětí II. druhu	61
2.2.3 Napětí III. druhu	63
2.2.4 Superpozice různých druhů zbytkových napětí	64
Literatura	66
3 Metodika měření makroskopických napětí difrákčními metodami	67
3.1 Měření makroskopických napětí pomocí monochromatického rentgenového záření	67
3.1.1 Přehled vývoje metodiky	67
3.1.2 Odvození základních vztahů rentgenové tenzometrie	69
3.1.3 Experimentální metody stanovení napětí při lineární závislosti mřížkové deformace na $\sin^2 \psi$	76
3.1.3.1 Analytické vyjádření metod	76
3.1.3.2 Metoda kolmého dopadu	79
3.1.3.3 Metoda jedné expozice	81
3.1.3.4 Metoda dvou expozic	88
3.1.3.5 Metoda „ $\sin^2 \psi$ “	90
3.1.4 Interpretace nelineární závislosti mřížkové deformace na $\sin^2 \psi$	93
3.1.4.1 Příčiny nelinearity	93
3.1.4.2 Nelinearity průběhu $\varepsilon_{\varphi, \psi}(\sin^2 \psi)$ vyvolaná při dvojosé napjatosti gradientem napětí ve směru povrchové normály	98
3.1.4.3 Sklon rovin hlavních napětí k povrchu vzorku	104

3.1.4.4	Obecně orientovaný stav trojosé napjatosti v povrchové vrstvě tloušťky srov-	
	natelné s hloubkou vnikání použitého záření	107
3.2	Měření napětí technikou energeticky disperzní difraktometrie	113
3.3	Princip neutronové tenzometrie	115
Literatura		121
4	Faktory ovlivňující tenzometrická měření	124
4.1	Přehled nejdůležitějších zdrojů chybného určení makroskopických napětí	124
4.2	Měření na hrubozrnných materiálech	125
4.2.1	Fotografická registrace difrakčních linii	125
4.2.2	Možnosti „vyhlazení“ difrakčních linii na rentgenogramech hrubozrnného materiálu	129
4.2.3	Počitačová registrace difrakčních linii	130
4.2.4	Měření napětí na materiálech s různými velikostmi krystalků	132
4.2.5	Rentgenová tenzometrie monokrystalů	133
4.3	Elastická anizotropie	133
4.4	Měření napětí na texturovaných materiálech	140
4.5	Přednosti a nedostatky rentgenografické tenzometrické metody, přesnost měření	145
Literatura		149
5	Současná detekční technika a zařízení k rentgenografické tenzometrické analýze	151
5.1	Detektory rentgenového záření	151
5.1.1	Plynové počítače	152
5.1.2	Scintilační počítače	153
5.1.3	Polovodičové detektory	154
5.1.4	Polohově citlivé detektory	157
5.1.5	Televizní dvojrozměrný detektor	159
5.2	Měřicí technika	159
5.2.1	Charakteristika současného stavu	159
5.2.2	Difraktometry řízené počítačem	160
5.2.3	Přenosné přístroje	161
5.2.4	Příklady komerčních zařízení pro analýzu makroskopických napětí v provozních podmínkách technické praxe	163
5.2.5	Symetrikační clony detektoru	167
5.2.6	Možnosti různých difrakčních technik rentgenové tenzometrie	167
Literatura		170
6	Příklady aplikací rentgenografických měření makroskopických napětí	171
6.1	Parametry měření napěti na vybraných technických materiálech	171
6.2	Závislost mřížkové deformace na napěti při jednosem zatištění vzorku	176
6.3	Stanovení průběhu zbytkových napěti v řezu polykrystalických těles	178
6.4	Svařovací napěti	180
6.5	Napěti teplelná a transformační	184
6.6	Deformační zbytková napěti	187
6.7	Relaxace zbytkových napěti	196
6.8	Analýza napěti v okolí čela únavové trhliny	199
6.9	Zbytková napěti v povrchových vrstvách materiálů po různých způsobech jejich mechanického opracování	202
6.10	Tepelně chemické zpracování	210
6.11	Zbytková napěti v ochranných povlacích	217

6.12 Kompozitní materiály, plastické hmoty, póróvité látky	220
Literatura	226
7 Podstata nedifrakčních tenzometrických metod	230
7.1 Mechanické metody	231
7.1.1 Stanovení zbytkových napětí u vzorků tvaru desek a hranolů	233
7.1.2 Aplikace na rotační tělesa	234
7.2 Fyzikální metody	236
7.2.1 Akustická metoda	236
7.2.2 Metoda difúze vodíku do povrchové vrstvy	236
7.2.3 Metoda křehkých laků	237
7.2.4 Fotoelasticimetrická metoda	237
7.2.5 Relaxační metoda	237
7.2.6 Metoda založená na měření mikrotvrdosti	238
7.2.7 Metoda akustické emise	238
7.2.8 Ultrazvuková metoda	239
7.2.9 Magnetické metody	240
Literatura	242
Perspektivy rentgenografické tenzometrické metody	243
Rejstřík	245