

# Obsah

	str.
A. Úvod . . . . .	9
B. Co je a čím se zabývá metalografie . . . . .	9
<b>I. Binární slitiny:</b>	
A. Základní termíny a pojmy metalografické . . . . .	13
1. Zrno a postup krystalisace kovu . . . . .	13
2. Strukturní složka . . . . .	15
3. Zrno primární a sekundární . . . . .	16
4. Tuhý roztok . . . . .	17
5. Pojem překrystalisace slitiny v tuhém stavu . . . . .	18
6. Kluzné plochy, rekrystalisace vlivem mechanického zpracování . . . . .	18
7. Rekrystalisace po deformaci za studena . . . . .	19
8. Rekrystalisace při deformaci za tepla . . . . .	20
9. Růst zrn . . . . .	21
B. Stavojevný diagram . . . . .	22
1. Kritické body a systém eutektický . . . . .	22
2. Gibbsovo fázové pravidlo . . . . .	24
3. Pákové pravidlo . . . . .	27
4. Různé typy diagramů . . . . .	30
5. Peritektikum . . . . .	34
6. Praktický stavojevný diagram . . . . .	37
7. Diagram rovnovážný a nerovnovážný . . . . .	38
8. Diagram Dejeanův . . . . .	40
9. Způsob sestrojení diagramu . . . . .	41
C. Rovnovážný diagram železo—uhlík . . . . .	42
1. Popis diagramu . . . . .	42
2. Body Černova . . . . .	47
3. Rozdělení slitin železo—uhlík po stránce metalografické . . . . .	47

	str.
<b>D. Sekundární struktura ocele</b>	49
1. Perlitická struktura	49
2. Lamelární struktura perlitu	50
3. Přechodní perlit	51
4. Troostit	52
5. Sferoidisace. Zrnitý perlit	54
6. Ferrit	55
7. Vliv rychlosti ochlazování a struktura kalené a zušlechtěné oceli	55
8. Dejeanův diagram	55
9. Kritický interval	57
10. Úplný a neúplný Dejeanův diagram	58
11. Tetragonální martensit	59
12. Rozklad $\gamma$ -zrn při ochlazování	68
13. Kubický martensit	73
14. Listový martensit	76
15. Sorbit	76
16. Austenit	79
17. Isothermní rozklad a Bainův diagram	80
18. Precipitační ztvrzování	83
19. Napouštěcí křehkost	84
<b>E. Tepelné zpracování</b>	89
1. Význam a podstata tepelného zpracování ocele	89
2. Popis různých způsobů tepelného zpracování	91
a) Kalení	91
b) Kalitelnost	93
c) Napouštění	95
d) Zušlechtění, prošlechtitelnost	96
e) Žíhání	96
f) Normalisování	97
g) Žíhání na měkko	97
h) Zvláštní způsoby tepelného zpracování	98
<b>F. Souvislost mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi materiálu</b>	99

	str.
<b>G. Makrostruktura ocele</b> . . . . .	104
1. Vznik dendritů při tuhnutí ocele . . . . .	105
2. Dendritická segregace . . . . .	108
3. Druhy dendritické struktury ocele . . . . .	111
4. Primární struktura a primární gama zrna . . . . .	112
5. Vliv dendritické segregace na sekundární strukturu ocele . . . . .	114
6. Makrostruktura kované ocele . . . . .	116
<b>H. Praxe metalografického studia</b> . . . . .	117
1. Zkoušení mikroskopické . . . . .	117
2. Leptání výbrusu . . . . .	119
3. Prohlížení výbrusu pod mikroskopem . . . . .	121
4. „Čtení“ struktury . . . . .	122
5. Povrchové zabarvení výbrusu (mikro- a makrostruktura) . . . . .	123
6. Laboratorní tepelné zpracování . . . . .	124
7. Konstrukce laboratorních pícek . . . . .	126
8. Měření teplot . . . . .	126
9. Zkoušení dilatometrické . . . . .	128
10. Seznam leptadel . . . . .	131
Tab. č. 1. Leptadla pro naleptání makrostr. ocele . . . . .	131
Tab. č. 2. Přehled leptadel pro naleptání makrostruktury ocele, obsahujících měď . . . . .	137
Tab. č. 3. Leptadla pro naleptání mikrostr. ocele . . . . .	139
Tab. č. 4. Doba leptání alkalickým pikranem sodným v závislosti na teplotě . . . . .	144
<b>II. Soustavy o více dimensích:</b>	
<b>A. Potrojny diagram</b> . . . . .	146
1. Způsob studia potrojného diagramu . . . . .	155
2. Pseudobinární diagramy . . . . .	155
3. Způsoby konstrukce potrojních diagramů . . . . .	158
4. Diagramy o více dimensích . . . . .	161
<b>III. Vměsky v oceli</b> . . . . .	162