



O B S A H

	Strana
Úvodem	3
Dějiny umělého líhnutí	5
Vývin kuřete ve vejci	7
Povšechná nauka o líhních a jejich typech	13
a) Líhně se spodní ventilací	14
b) Líhně s vrchním větráním	14
Různé typy líhni teplovodních a teplovzdušných	15
Líhně teplovzdušné	15
Líhně teplovodní	16
Různé systémy líhni	18
Líhně obrovské, ploché a skříňové	24
O teplotě	28
Vlhkost	33
Vzduchování líhně	35
Obracení vajec	37
Chlazení vajec	38
O výběru vajec k násadě	39
Příčiny odumírání kuřat ve vejcích	40
Značkování kuřat	42
O zasílání jednodenních kuřat poštou	44
O líhnutí kachňat	46
Umělý odchov kuřat	47
Umělé kvočny	49
Petrolejové umělé kvočny	52
Teplovodní umělé kvočny, petrolejové a antracitové	52
Kvočny modroplamenné	52
Elektrické kvočny	53
Výchovné baterie	54
Výchovné domky	56
Kolonové domky	64
Krmení kuřat	66
Výchova a krmení kachňat	70
Výkrm vybrakovaných kohoutků	72