

OBSAH

VIII. Přístroje pro měření svislých úhlů	459
Rozdělení úhlů svislých a přístrojů	459
A. Sklonoměr	459
1. Zkouška sklonoměru a jeho chyby	460
2. Kde se má sklonoměr zavést	464
3. Přesnost měření úklonu sklonoměrem	467
B. Svhoměry	468
C. Svislý nebo vertikální kruh	468
1. Úprava a číslování svislého kruhu	468
2. Vlastnosti přístrojů se svislým kruhem	470
3. Indexová chyba svislého kruhu	471
4. Chyba z odklonu klopné osy z kolmice ke svislému kruhu	473
5. Výstřednost klopné osy	475
6. Výstřednost zámerné roviny	481
7. Vliv osových chyb universálů na svislý úhel	483
a) Vliv kolimační chyby	483
b) Vliv úklonné chyby	484
8. Vliv nesprávného urovnání svislé točné osy na svislý úhel	487
a) Nivelační libela na dalekohledu	489
b) Libela indexová a pojistná	492
D. Metody měření svislých úhlů	494
1. Přehled a rozdělení metod	494
2. Přímé měření svislých úhlů	495
a) Jednoduché měření svislých úhlů	495
b) Měření dvojitých svislých úhlů	495
α) bez kontroly	496
β) s kontrolou	498
3. Nepřímé měření svislých úhlů	500
a) Vliv výstřednosti dalekohledu na svislý úhel	501
b) Vliv nestejně výšky přístroje a znaku na svislý úhel	504
E. Přesnost měření svislých úhlů svislým kruhem universálů	507
IX. Měření délek	509
A. Přímé měření délek	509
1. Přístroje pro přímé měření délek	509
a) měřické latě	509
b) měřická pásmá	510
c) vážní — profilacní latě	515
2. Přípravné práce pro měření délek	516
a) na dnu	516
b) pod zemí	519
3. Svhoměry:	522
a) dosedné	522
b) zámerný — Triumpf.	525
c) závěsný sklonoměr	525
4. Siloměr	525
B. Postupy přímého měření délek	526
1. Přímé měření délek na povrchu	526
a) latěmi	526
b) pásmem	530
2. Přímé měření délek pod zemí	533
a) důlními latěmi	533
b) vážní latí	534
c) pásmem	535

C. Přesnost přímého měření délek	538
1. Chyby soustavné	538
a) z nesprávné délky měřidel	538
b) z průhybu netužých měřidel	546
c) vyrůvání u chyb z elastického prodloužení a z průhybu	552
d) způsobené odchylkou měřidla ze směru	553
e) způsobené různou výškovou polohou krajních bodů měřidla	555
f) ze zanedbání redukce na hladinu mořskou	556
g) ze zanedbání délkového zkreslení při promítání měřických výsledků s elip- soidu do zobrazovací roviny	556
2. Celkový vliv soustavných chyb	556
3. Chyby nahodilé a jejich vliv	557
Stanovení součinitele střední chyby délkové jednotky λ	558
4. Celkový vliv chyb soustavných a nahodilých	561
5. Nejvyšší přípustné rozdíly dvojího měření téže délky	562
D. Nepřímé měření délek	563
1. Geometrické měření délek	563
2. Trigonometrické měření délek	563
3. Dálkoměry	563
a) bez latě neboj vojenské	564
b) s latí neboj geodetické	564
4. Kruhová stupnice jako dálkoměrná pomůcka	567
a) měření dálkoměrného úhlu na svislém kruhu	567
b) měření dálkoměrného úhlu na limbu	569
5. Nitkový dálkoměr Greenův-Reichenbachův	571
6. Nitkový dálkoměr Porrův	574
7. Nitkový dálkoměr Wildův s vnitřní zaostřovací rozptylkou	576
8. Přesnost nitkových dálkoměrů	576
9. Stanovení konstant nitkových dálkoměrů	580
10. Dálkoměry s očnicovým drobnoměrem	587
11. Dvojobrazové dálkoměry	587
a) Areggerův	589
b) Wildův	592
c) Bosshardtův	595
d) Kernův	600
12. Kritika dvojobrazových dálkoměrů	601
13. Nepřímé měření délek dálkoměry v měření důlním	601
X. Výšková měření	602
Přehled a vysvětlení základních pojmu	602
XI. Výškové měření na povrchu zemském	604
Způsoby výškového měření	604
Zajištování výškových bodů	604
A. Nivelace	612
Pomůcky a přístroje geometrické nivelače	612
1. Výškoměry	613
a) založené na olovniči	613
b) hydrostatické	613
c) založené na hrubé libele	615
2. Nivelační přístroje libelové	615
a) průzorové	615
b) dalekohledové	615
3. Vlastnosti nivelačních přístrojů	615
4. Hlavní součásti nivelačních přístrojů	616
5. Rozdělení nivelačních přístrojů	618
6. Postavení nivelačního přístroje k měření a zkoušce	619
7. Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů	620
a) Záměrná přímka nebo osa libely má být kolmá ke svislé točné ose, $Z \perp V$	620
b) Záměrná přímka má být rovnoběžná s osou libely, $Z \parallel L$	620
ba) U nivelačních přístrojů s dalekohledem pevným	620
bb) U nivelačních přístrojů s dalekohledem volným	627
bc) Zkoušky podmínky $Z \parallel L$ u typů II, III, IV, V	629
bd) Nivelační přístroje s dalekohledem volným typu IIa, IVa, Va	636

8.	Srovnání jednotlivých typů nivelačních přístrojů	636
9.	Doplňovací zařízení nivelačních přístrojů	637
10.	Popis některých nivelačních přístrojů nové doby	639
a)	Srb & Štys	639
b)	Nivelační přístroje sovětské výroby	640
c)	Wildovy přístroje	642
d)	Kernovy přístroje	647
e)	Zeissovy přístroje	647
f)	Zeiss-Opton	648
11.	Nivelační latě	648
12.	Nivelační pomůcky	652
A ₁ .	Metody geometrické nivelace	653
1.	vpréd	654
2.	ze středu	655
A ₂ .	Trigonometrická nivelace	659
1.	s použitím universálu	659
2.	s použitím drobnoměru	661
	Kritika nivelačních metod — Refrakce	662
A ₃ .	Chyby nivelace	664
1.	Chyby systematické jednotlivé	664
2.	Vliv systematických chyb	673
3.	Nevyhnutelné, nahodilé chyby nivelace jednotlivé	673
4.	Vliv chyb nahodilých	675
	5. Střední nahodilá chyba kilometrová a způsoby jejího stanovení	676
B.	Geometrické měření výšek	678
C.	Trigonometrické měření výšek	678
1.	prosté	678
2.	se zřetelem na zakřivení Země a refrakci	679
a)	oboustranné současně	680
b)	jednostranné	682
c)	určování refrakčního součinitele	684
d)	střední chyba výšek určených trigonometricky	685
D.	Barometrické fyzikální měření výšek	686
1.	Fyzikální základy výškoměrného vzorce	686
2.	Přibližný výškoměrný vzorec barometrický	687
3.	Přesný výškoměrný vzorec barometrický	689
4.	Přístroje pro měření tlaku vzduchu	690
a)	tlakoměry rtutové — barometry	690
b)	tlakoměry pérové — aneroidy	691
c)	opravy údajů aneroidu	692
5.	Postupy barometrického měření výšek	696
6.	Přesnost barometrického měření výšek	698
XII.	Výškové měření v dolech	699
	Úkoly a způsoby výškového měření v dolech	699
	Zajištování bodů pro výškové měření v dolech	700
A.	Hloubkové měření	701
1.	nepřímé	702
a)	metoda Benzenbergova	702
b)	po laně	705
2.	přímé měření hloubkové	705
a)	důlním nebo malým pásmem	705
b)	speciálním pásmem hloubkovým	709
3.	Chyby při hloubkovém měření	711
a)	soustavné	711
b)	nahodilé	718
c)	střední chyba kóty hlavního výškového bodu patra	719
B.	Měření výšek s odsazovanými olovnicemi	724
C.	Důlní nivelače	726
C ₁ .	Geometrická nivelace v dolech	728
1.	Nivelační přístroje	728
2.	Důlní nivelační latě	728
a)	závěsné	729
b)	stavěcí	731

3. Pomůcky pro důlní nivelači	732
4. Metody důlní nivelače	733
5. Přístroj Csétiho pro důlní nivelači	734
a) Csétiho nivelační stupnice	735
b) Zkouška a rektifikace přístroje Csétiho	736
c) Upotřebení přístroje Csétiho pro důlní nivelači	737
6. Chyby důlní nivelače	737
D. Trigonometrické měření výšek pod zemí	741
1. Vliv chyb šikmé délky a úklonu na rovněnu a svísku	743
2. Střední chyba trigonometrického měření výšek pod zemí	744
XIII. Tachymetrie.	746
A. Úkol a základ tachymetrie	746
B. Tachymetry	747
1. Reichenbachovy	747
a) Odvození základních vzorců pro šikmé záměry	748
b) Zaměřování tachymetrické	751
c) Přesnost zaměřování	752
2. Tachymetry s očnicovým drobnoměrem (Tichého)	753
Zaměřování metodou Tichého	756
3. Tachymetry autoredukční	756
a) Hammer Fennelův	757
b) Autoredukční tachymetr Wildovy spol. RDS pro svislou lat	762
c) Autoredukční tachymetr Dahlta	768
d) Autoredukční tachymetr fy Zeiss-Redta 002	771
e) Autoredukční tachymetr Wildovy společnosti RDH pro vodorovnou lat	775
XIV. Zacházení s měřickými přístroji	781
a) Přejímání přístroje	781
b) Úschova	782
c) Doprava	783
d) Zacházení s přístrojem při měření	784
e) Údržba	785
Literatura	788
Tabulky	791
Rejstřík	793