

OBSAH

1. Zastřešení skladové haly	7
1.1 Ohyb nosníku bez ztráty stability	9
1.2 Tažený prut - dolní pás příhradového vazníku	11
1.3 Tažený prut - diagonální pás příhradového vazníku	11
1.4 Tlačený prut - horní pás příhradového vazníku	12
1.5 Tlačený prut - diagonální pás příhradového vazníku	13
1.6 Připoj úhelníků koutovými svary	15
1.7 Připoj úhelníků obyčejnými šrouby	16
1.8 Montážní styk taženého pásu vazníku nepředepnutými šrouby	18
2. Návrh konzoly a šroubovaného připoje ke sloupu	20
2.1 Návrh konzoly	20
2.2 Posouzení koutových svarů	21
2.3 Šroubovaný připoj konzoly na sloup	22
3. Svařovaný nosník průřezu I a jeho montážní styk	26
3.1 Svařovaný nosník průřezu I	26
3.2 Šroubovaný styk ohýbaného nosníku	30
4. Ocelobetonová stropnice a její připoj na sloup	37
4.1 Spřažená ocelobetonová stropnice	37
4.2 Připoj stropnice na sloup pomocí čelní desky	42
5. Příklady	44
5.1 Tlačený prut - průřez I	44
5.2 Tlačený prut - průřez U	45
5.3 Tlačený prut - uzavřený průřez	46
5.4 Tlačený prut - průřez HEB s přiložkami	47
5.5 Tlačený prut - průřez složený z profilů IPE 450	48
5.6 Tlačený prut - uzavřený svařovaný průřez	49
5.7 Ocelobetonový sloup	50
5.8 Ohyb konzoly	51
5.9 Konzola nesymetrického I průřezu	53
5.10 Jednoose symetrický nosník I průřezu	56
5.11 Zesílení nosníku	59
5.12 Konzola připojená koutovými svary	62
5.13 Táhlo připojené koutovými svary	64
5.14 Připojení konzoly z T profilu koutovými svary	65

5.15	Prut připojený obyčejnými šrouby	67
5.16	Tažený prut stykovaný předepnutými šrouby	69
5.17	Šroubovaný styk taženého prutu průzezu I	71
5.18	Přiložkový styk taženého prutu z trubky pomocí nepředepnutých šroubů	74
5.19	Přípoj nosníku pomocí úhelníků na stojině	76
5.20	Přípoj nosníku deskou na stěně nosníku	78
5.21	Centricky zatižená patka	81
Literatura	83