

OBSAH.

	Strana
Úvod	1
I. Stanovení mohutnosti thermoelektrické	7
II. Stanovení galvanického odporu	23
III. Kalibrování můstkového drátu	33
IV. Vliv teploty na vodivost elektrickou železa kujného, oceli a železa litého	40
1. Ocel. Vliv teploty na vodivost elektrickou. Význam barev napouštěcích a jich souvislost se stupněm tvrdosti stanoveným odporem galvanickým	45
2. Železo kujné	49
3. Přehled výsledků pro železo a ocel	51
4. Železo lité	53
5. Doslov	56
V. Kalení oceli	57
1. Způsob kalení	57
2. Výsledky kalení	61
VI. Napouštění oceli	65
1. Výsledky napouštění v lázni olejové	66
2. O významu, jakýž má doba působení teploty napouštění .	70
3. Výsledky nabyté napouštěním kalených drátů ocelových v parách methylalkoholu (66°)	76
4. Výsledky nabyté napouštěním kalených drátů ocelových v parách vodních (100°)	79
5. Výsledky nabyté napouštěním kalených drátů ocelových v parách anilinu (185°)	81
6. Výsledky nabyté napouštěním kalených drátů ocelových v lázni olověnné (330°)	85
7. Všeobecný rozbor výsledků napouštěním dosažených . .	87
8. Účinek vyšších a nižších teplot na ocel napuštěnou při teplotě dané	90
9. Výsledky u měkké oceli	95

	Strana
10. O vztazích mezi mohutností thermoelektrickou a specifickým odporem galvanickým	98
11. Doslov	106
VII. Vliv magnetisace na vodivost elektrickou a mohutnost thermoelektrickou železa a oceli	109
1. O vlivu magnetisace na vodivost elektrickou železa a oceli	110
2. O vlivu magnetisace na mohutnost thermoelektrickou železa a oceli	111
3. Pokusy vlastní: a) Uspořádání	113
b) Magnetické pole cívky magnetisační	114
c) Číselné výsledky pokusu	120
VIII. Závislost permanentní magnetisace oceli na její tvrdosti	126
1. Rozhled všeobecný	126
2. Rozvaha k pokusům vlastním	133
3. Magnetisování	135
4. Stanovení magnetického momentu	139
5. Stanovení stupně tvrdosti	142
6. Průběh napouštění magnetů	143
7. Prvá řada pozorování. Magnety průměru menšího	145
8. Výsledky pozorování řady prvé	147
9. Druhá řada pozorování. Magnety průměru většího	151
10. Výsledky pozorování řady druhé	155
11. Přehled výsledků	161
12. Redukce pozorování u drátu průměru menšího	169
13. Rozbor všech výsledků	171
14. Pozorování starší	179
15. Doslov	181
IX. O vlivu teploty na magnetismus permanentní	183
1. Úvod	183
2. Pokusy předběžné	185
3. Stanovisko nové	187
4. Pokusy	189
5. Přímý a nepřímý účinek teploty	193
6. Vzájemnost mezi magnetisací a napouštěním	196
7. Souvislost změn specifického odporu a magnetismu	200
X. O stálosti magnetu	205
Závěrek	215

Seznam vyobrazení.

Obraz	Strana
1. Schematický výkres hydroelementu a thermoelementu neuzavřeného	7
2. " " " " " uzavřeného	8

Obraz	Strana
3. Schematický výkres thermoelementu uzavřeného	8
4. " " " Cu-Fe	11
5. " " " Cu-Fe	11
6. " " nádob thermoelementu	11
7. " " thermoelementu našeho	12
8. Schema methody kompenсаční	13
9. Grafické znázornění spádu potentialu	14
10. Schema zkoušky stálosti článku Daniellova	15
11. " určování red. faktoru galvanometru	16
12. " celkového uspořádání měření mohutnosti thermoelektrické	17
13. Kommutator co klíč zvláštního druhu	19
14. Schema methody Wheatstone-ovy	24
15. " " "	24
16. " " "	25
17. Kohlrauschův můstek	25
18. Schema uspořádání měření methodou Wheatstone-ovou	26
19. Odpor pro kalibraci	27
20. Plochá svorka	27
21. Schema methody Hockin-Matthiessenovy	29
22. " " "	29
23. Přístroj ke měření odporu určité délky drátu	30
24. Odpor pro kalibraci	35
25. Usprádání kalibrace drátu můstkového	36
26. Příklad křivky dfferenci a korrekcí pro můstkový drát	38
27. Křivka závislosti emp. koefficientu na vodivosti	43
28. Schema měření odporu methodou Hockin-Matthiessen	46
29. Křivka závislosti specif. odporu a temp. koefficientu	52
30. Specifický odpor různých druhů železa při různé temperatuře .	55
31. Přístroj ke kalení drátů	58
32. Závislost mohutnosti thermoelektrické na době napouštění ve 100°	75
33. " " " " " při různých temperat.	89
34. Grafické znázornění účinku nižších teplot na ocel napuštěnou při teplotě dané	91
35. Závislost specifického odporu na mohutnosti thermoelektrické .	99
36. Usprádání thermoelementu	114
37. Schematický výkres	115
38. a) Schematický výkres solenoidu	116
b) " " "	116
39. Závislost intensity magnetického pole X_b na vzdálenosti od středu cívky a průměrné síly magnetisace X pro různé délky $2b$.	119
40. Schematický výkres	119
41. F. Kohlrauschův magnetometr zrcadlový	139
42. Schematický výkres methody úchylek	140
43. Přístroj F. Kohlrauschův	141