

## OBSAH

Předmluva . . . . .	9
1. Úvod . . . . .	11
2. Zákony ideálních plynů . . . . .	13
3. Tepelné kapacity . . . . .	16
3.1. Tepelné kapacity plynných, tuhých a kapalných látek . . . . .	17
3.2. Teplotní závislosti tepelných kapacit . . . . .	20
3.3. Změna tepelné kapacity v průběhu chemické reakce . . . . .	20
4. Termodynamické základy metalurgických pochodů . . . . .	22
4.1. Základní termodynamické pojmy . . . . .	22
4.1.1. Stav soustavy. Termodynamické stavové veličiny . . . . .	22
4.1.2. Vnitřní energie, teplo a práce . . . . .	23
4.1.3. Termodynamické děje . . . . .	24
4.2. První věta termodynamická . . . . .	24
4.2.1. Podstata a formulace první věty termodynamické . . . . .	24
4.2.2. Entalpie . . . . .	26
4.2.3. Reakční teplo . . . . .	27
4.2.4. Teplotní závislost reakčního tepla . . . . .	28
4.3. Druhá věta termodynamická . . . . .	31
4.3.1. Obsah druhé věty termodynamické . . . . .	31
4.3.2. Entropie . . . . .	33
4.3.2.1. Výpočet změn entropie u chemických reakcí . . . . .	35
4.3.2.2. Změna entropie s teplotou při konstantním tlaku . . . . .	35
4.3.2.3. Změna entropie při fázové přeměně při konstantním tlaku . . . . .	36
4.3.3. Volná energie a volná entalpie . . . . .	37
4.3.3.1. Výpočet změny volné entalpie u metalurgických reakcí . . . . .	39
4.3.3.2. Teplotní závislost volné entalpie . . . . .	41
4.4. Třetí věta termodynamická . . . . .	43
5. Chemické rovnováhy u metalurgických reakcí . . . . .	45
5.1. Homogenní rovnováhy . . . . .	45
5.1.1. Zákon o působení aktivní hmoty . . . . .	45
5.1.2. Rovnovážná konstanta . . . . .	45
5.1.2.1. Způsoby vyjádřování rovnovážných konstant . . . . .	46
5.1.3. Princip akce a reakce . . . . .	48
5.1.4. Závislost rovnovážné konstanty na teplotě . . . . .	49
5.1.5. Afinita chemické reakce . . . . .	53
5.2. Heterogenní chemické rovnováhy . . . . .	57
5.2.1. Termický rozklad uhličitanů, kysličníků, sirníků a nitridů . . . . .	57
5.2.1.1. Uhličitanы . . . . .	59
5.2.1.2. Kysličníky . . . . .	61
5.2.2. Rovnovážné rozdělení složek mezi dvěma navzájem nemisitelnými kapalnými fázemi . . . . .	61
6. Vlastnosti tavenin kovů . . . . .	63
6.1. Struktura tavenin a kapalin . . . . .	63
6.1.1. Porovnání vlastností kovů v tuhému a kapalném stavu . . . . .	64
6.1.2. Kvazikrystalická teorie . . . . .	66

6.1.3. Teorie rojů nebo sibotaxisů . . . . .	67
6.1.4. Dírová teorie struktury . . . . .	68
6.2. Tání kovů . . . . .	69
6.3. Vypařování tavenin kovů . . . . .	73
6.3.1. Tlak nasycené páry . . . . .	73
6.3.2. Teplotní závislost tlaku nasycené páry . . . . .	73
6.3.3. Rychlosť vypařovania tavenin a prvkov rozpuštených v roztavenom železe . . . . .	78
6.4. Viskozita tavenin . . . . .	79
6.5. Difúze v taveninách kovů . . . . .	83
6.6. Povrchové jevy . . . . .	85
6.6.1. Povrchové napětí tavenin . . . . .	85
6.6.2. Vliv koheze a adheze na povrchové napětí tavenin . . . . .	87
6.6.3. Povrchové napětí roztavených kovů . . . . .	89
6.6.4. Adsorpcie. Povrchové aktívne a neaktívne látky . . . . .	90
6.6.5. Vliv prvkov na povrchové napětí roztaveného železa . . . . .	91
6.6.6. Povrchové napětí roztavené oceli . . . . .	92
7. Roztoky tavenin kovů . . . . .	94
7.1. Základní pojmy . . . . .	94
7.1.1. Složení roztoků . . . . .	94
7.1.2. Parciální molární veličiny . . . . .	97
7.1.3. Aktivita . . . . .	99
7.2. Základní typy roztoků . . . . .	101
7.2.1. Ideální roztoky . . . . .	101
7.2.2. Zředěné roztoky . . . . .	106
7.2.3. Regulární roztoky . . . . .	108
7.2.4. Reálné roztoky . . . . .	110
7.2.5. Některé způsoby určování aktivit prvků v roztaveném železe . . . . .	110
7.2.6. Výpočet koeficientů aktivit ve vícemolárních soustavách . . . . .	113
7.3. Kyslík, uhlík a síra v roztaveném železe . . . . .	114
7.3.1. Kyslík v taveninách železa . . . . .	114
7.3.1.1. Kyslík v čistém roztaveném železe . . . . .	115
7.3.1.2. Kyslík v binárních taveninách železa s legujicimi a odlegujicimi prvky . . . . .	120
7.3.2. Aktivita uhlíku v roztaveném železe . . . . .	125
7.3.3. Síra v roztaveném železe . . . . .	128
7.4. Plyny v roztavených kovech . . . . .	132
7.4.1. Vodík v roztaveném železe . . . . .	133
7.4.2. Dusík v roztaveném železe . . . . .	135
8. Roztoky tavenin strusek . . . . .	139
8.1. Molekulární teorie strusek . . . . .	139
8.2. Iontová teorie roztavených strusek . . . . .	142
8.2.1. Vlastnosti a typy iontů v roztavených struskách . . . . .	142
8.2.2. Metody studia vlastností roztavených strusek . . . . .	147
8.2.2.1. Rovnovážné diagramy binárních a vícemolárních soustav . . . . .	148
8.2.2.2. Elektrická vodivost roztavených strusek . . . . .	150
8.2.2.3. Viskozita roztavených strusek . . . . .	154
8.2.2.4. Povrchové napětí roztavených strusek . . . . .	155
8.2.2.5. Měření elektromotorické sily galvanických článků . . . . .	158
8.2.2.6. Kryoskopická měření . . . . .	158
8.2.3. Teorie iontových roztoků . . . . .	161
8.2.3.1. Těžkínova teorie dokonalých iontových roztoků . . . . .	161
8.2.3.2. Teorie mikronestejnorodosti struskových tavenin . . . . .	166
8.2.3.3. Aplikace teorie regulárních roztoků na roztavené strusky . . . . .	166
8.2.3.4. Porovnání molekulární a iontové teorie roztavených strusek . . . . .	167

<b>9. Reakce mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem . . . . .</b>	<b>170</b>
9.1. Rozdělení kyslíku mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem . . . . .	171
9.1.1. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem z hlediska molekulární teorie strusek . . . . .	171
9.1.2. Rozdělení kyslíku mezi struskou a kovem z hlediska iontové teorie strusek . . . . .	175
9.2. Reakce odfosfoření . . . . .	179
9.2.1. Odfosfoření z hlediska molekulární teorie . . . . .	179
9.2.2. Odfosfoření z hlediska iontové teorie . . . . .	181
9.3. Reakce odsíření . . . . .	185
9.3.1. Odsíření z hlediska molekulární teorie . . . . .	185
9.3.2. Odsíření z hlediska iontové teorie . . . . .	188
9.4. Rozdělení manganu mezi struskou a kovem . . . . .	193
9.5. Rozdělení chromu mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem . . . . .	197
9.6. Rozpouštění vodíku a dusíku v roztavených struskách . . . . .	200
<b>10. Oduhlíčovací reakce . . . . .</b>	<b>203</b>
10.1. Termodynamika reakce mezi uhlíkem a kyslíkem v roztaveném železe . . . . .	203
10.2. Podmínky pro vylučování kysličníku uhelnatého z roztaveného železa . . . . .	209
10.2.1. Termodynamické podmínky pro vznik zárodků nové fáze . . . . .	210
10.2.2. Termodynamické podmínky pro vznik zárodků plyných bublin CO v roztaveném železe . . . . .	212
10.3. Průběh oduhlíčovací reakce za praktických ocelářských podmínek . . . . .	213
10.3.1. Celkové schéma průběhu oduhlíčovací reakce . . . . .	213
10.3.2. Kyslík a uhlík v lázni martinské pece během oduhlíčovací reakce . . . . .	215
<b>11. Odkysličování oceli . . . . .</b>	<b>219</b>
11.1. Způsoby odkysličování oceli . . . . .	219
11.1.1. Srážecí odkysličování . . . . .	219
11.1.1.1. Srážecí odkysličování jednotlivými přísadami . . . . .	220
11.1.1.1.1. Odkysličování manganem . . . . .	220
11.1.1.1.2. Odkysličování křemíkem . . . . .	223
11.1.1.1.3. Odkysličování hliníkem . . . . .	224
11.1.1.1.4. Odkysličování titanem . . . . .	226
11.1.1.1.5. Odkysličování vanadem . . . . .	227
11.1.1.1.6. Odkysličování vzácnými zeminami . . . . .	229
11.1.1.2. Odkysličování komplexními přísadami . . . . .	229
11.1.2. Difúzní odkysličování oceli . . . . .	232
11.1.3. Odkysličování syntetickými struskami . . . . .	233
11.2. Nekovové vměstky v oceli . . . . .	234
11.2.1. Podmínky pro vznik a vyplouvání nekovových vměstek z roztavené oceli . . . . .	236
11.2.1.1. Tvorba nekovových vměstek v oceli a termodynamické podmínky pro zvětšování jejich rozměru . . . . .	236
11.2.1.2. Podmínky pro vyplouvání nekovových vměstek z oceli . . . . .	238
11.2.2. Působení nekovových vměstek v oceli jako krystalizačních zárodků . . . . .	243
<b>12. Reakce mezi žárovzdorným materiálem a roztavenými kovy . . . . .</b>	<b>245</b>
<b>Literatura . . . . .</b>	<b>250</b>