

O B S A H

	Strana
Předmluva	7
I. Velký nástrojařský problém — přesné vrtání	9
II. Dosavadní methody přesného vrtání	13
III. Vývoj konstrukce souřadnicové vrtačky	45
IV. Konstrukce souřadnicové vrtačky Moore	53
V. Způsoby práce na souřadnicových vrtačkách	79
VI. Souřadnicové broušení	131
VII. Vyměnitelnost součástí v nástrojařství	187
Literatura	191
Rejstřík	192
Woodworthovy dělicí tabulky	195
Návod k užívání tabulek	197
Tabulky	200