

# Obsah

1	<b>Úvod</b>	13
2	<b>Základní pojmy</b>	17
2.1	Krystalický, kapalný a skelný stav	17
2.1.1	Transformační přeměny	17
2.2	Klasifikace skel	19
2.2.1	Klasifikace podle chemického složení	19
2.2.2	Klasifikace podle způsobu výroby	19
2.2.3	Klasifikace podle účelu použití	20
2.3	Struktura skel	20
3	<b>Vlastnosti skla a skloviny</b>	24
3.1	Viskozita	24
3.1.1	Měření viskozity	28
3.2	Povrchové napětí	31
3.3	Krystalizační schopnost	33
3.4	Další tepelné vlastnosti	35
3.4.1	Teplotní roztažnost	35
3.4.2	Odolnost proti náhlým změnám teploty	40
3.4.3	Měrná tepelná kapacita	42
3.4.4	Tepelná vodivost	44
3.5	Hustota	46
3.6	Mechanické vlastnosti	47
3.6.1	Modul pružnosti a Poissonova konstanta	49
3.6.2	Pevnost v tahu, tlaku, ohybu a smyku	50
3.6.3	Rázová houževnatost	51
3.6.4	Tvrdost	52
3.6.5	Brusná tvrdost	52
3.6.6	Odolnost proti přetlaku	52
3.6.7	Způsoby zvyšování pevnosti skel	52
3.7	Vnitřní napětí	53
3.7.1	Přechodné vnitřní napětí	53
3.7.2	Trvalé vnitřní napětí	54
3.8	Elektrické vlastnosti	56
3.8.1	Elektrická vodivost	57
3.8.2	Dielektrické vlastnosti	59
3.8.3	Elektrická pevnost	61
3.9	Optické vlastnosti	62
3.9.1	Odraz a lom na optickém rozhraní	64
3.9.2	Disperze světla	69
3.9.3	Absorpce záření	70
3.9.4	Rozptyl záření	71
3.9.5	Luminiscence	73
3.9.6	Fotosenzitivní, fotoplastická, fotochromická a polychromatická skla	73
3.9.7	Dvojlam, polarizace a interference záření	73
3.10	Chemická odolnost	74
3.10.1	Odolnost skla proti vodě	74

3.10.2 Odolnost skla proti kyselinám .....	76
3.10.3 Odolnost skla proti alkáliím .....	77
<b>4 Sklářské suroviny .....</b>	<b>78</b>
4.1 Krátce z historie sklářských surovin .....	78
4.2 Požadavky na sklářské suroviny .....	79
4.3 Suroviny, kterými se vnášejí do skla sklotvorné oxidy .....	82
4.3.1 Oxid křemičitý $SiO_2$ .....	82
4.3.2 Oxid boritý $B_2O_3$ .....	84
4.3.3 Oxid fosforečný $P_2O_5$ .....	84
4.4 Suroviny, kterými se vnášejí oxidy $Al_2O_3$ , $TiO_2$ , $ZrO_2$ , $SnO_2$ .....	85
4.4.1 Oxid hlinitý .....	85
4.4.2 Oxid titaničitý .....	85
4.4.3 Oxid zirkoničitý .....	85
4.4.4 Oxid cíničitý .....	85
4.5 Suroviny, kterými se vnášejí oxidy kovů alkalických zemin a kovů stabilizujících sklovinu .....	86
4.5.1 Oxid vápenatý.....	86
4.5.2 Oxid hořečnatý .....	86
4.5.3 Oxid olovnatý.....	87
4.5.4 Oxid barnatý .....	87
4.5.5 Oxid zinečnatý .....	88
4.5.6 Oxid strontnatý .....	88
4.6 Suroviny, kterými se vnášejí oxidy alkalických kovů .....	88
4.6.1 Oxid sodný.....	88
4.6.2 Oxid draselný.....	89
4.6.3 Oxid lithný .....	89
4.7 Barvici suroviny .....	90
4.7.1 Barviva iontová s jedním oxidačním stupněm .....	90
4.7.2 Barviva iontová se dvěma a více oxidačními stupni .....	90
4.7.3 Barviva molekulární .....	92
4.7.4 Barviva koloidní .....	93
4.8 Kalici suroviny .....	94
4.8.1 Fluoridy.....	94
4.9 Čeřicí suroviny .....	95
4.9.1 Síranové čeření .....	95
4.9.2 Oxidové čeření .....	95
4.10 Urychlovače tavení .....	96
4.11 Střepy .....	96
4.12 Příklady složení skla .....	96
<b>5 Příprava sklářského kmene a vsázky .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kontrola a přejímka surovin .....	97
5.2 Skladování a manipulace se sklářskými surovinami .....	97
5.3 Úprava surovin .....	99
5.4 Vážení a dávkování surovin .....	99
5.5 Misení kmene .....	102
5.6 Střepové hospodářství, recyklace .....	104
5.7 Úprava kmene .....	107

5.	Kmenárny	107
6.	Zakládání vsázky	112
7.	Tavení skla	116
7.1.	Vývoj STA v historickém kontextu	116
7.2.	Úvod do teorie tavení skla	117
7.2.1.	Vlastní tavení	118
7.2.2.	Čeření skloviny	120
7.2.3.	Homogenizace a proudění skloviny	122
7.2.4.	Sejití skloviny	124
7.2.5.	Další důležité pochody a děje při tavení	124
7.2.6.	Činitelé ovlivňující dobu tavení	125
7.3.	Energetická náročnost produkce skleněných výrobků	126
7.3.1.	Tepelná bilance STA	126
7.3.2.	Regenerátory, rekuperátory a další zařízení pro snižování energetické náročnosti	132
7.4.	Rozdělení tavicích agregátů	134
7.5.	Tavení v párových pecích	135
7.6.	Tavení ve vanových pecích	138
7.6.1.	Kontinuální STA plamenné	139
7.6.2.	Kontinuální STA celoelektrické	145
7.6.3.	Kontinuální STA s elektrickým příhřevem	150
7.7.	Kyslíkové tavení	151
7.8.	Konstrukční prvky STA	153
7.9.	Vyzdívka STA	154
7.10.	Řídicí systémy, hořáky	156
7.11.	Speciální tavicí zařízení	158
7.11.1.	Kelímkové středo- a vysokofrekvenční pece	158
7.11.2.	Tavení křemenného skla grafitovými elektrodami	158
7.11.3.	Vysoko- a středofrekvenční tavení čirého křemenného skla	158
8.	Dávkování skloviny	160
8.1.	Žlaby dávkovačů	161
8.2.	Dávkovače kapkové	164
8.2.1.	Plunžrový dávkovač	164
8.2.2.	Kulový naběrač	167
8.2.3.	Sací naběrač	168
8.3.	Dávkovače výtokové	170
8.3.1.	Kontinuální výtoky	170
8.3.2.	Platinové homogenizátory	170
9.	Tvarování skloviny	172
9.1.	Vývoj technologií tvarování v historickém kontextu	172
9.2.	Základní principy tvarování skla	175
9.3.	Tvarování skloviny lisováním a mačkáním	177
9.3.1.	Lisování skloviny	178
9.3.2.	Lisovstřík	185
9.3.3.	Mačkání skloviny	186
9.4.	Tvarování obalového skla	191
9.4.1.	Sacofoukací technologie	191

<b>9.4.2 Dvakrát sací technologie.....</b>	<b>192</b>
<b>9.4.3 Technologie pracující s dávkou.....</b>	<b>192</b>
<b>9.5 Tvarování tenkostěnného skla .....</b>	<b>200</b>
<b>9.5.1 Technologie výroby na strojích typu Málbholzid v AT2 nový V.....</b>	<b>201</b>
<b>9.5.2 Technologie strojů typu H-28.....</b>	<b>203</b>
<b>9.5.3 Technologie konvejerového (stužkového) stroje.....</b>	<b>204</b>
<b>9.6 Technologie výroby plochého skla .....</b>	<b>205</b>
<b>9.6.1 Technologie tažení skla.....</b>	<b>205</b>
<b>9.6.2 Technologie lití .....</b>	<b>208</b>
<b>9.6.3 Technologie plavení (FLOAT) .....</b>	<b>210</b>
<b>9.7 Technologie výroby trubic a tyčí.....</b>	<b>215</b>
<b>9.7.1 Lití mačkárenských tyčí.....</b>	<b>215</b>
<b>9.7.2 Horizontální tažení (způsob Danner).....</b>	<b>216</b>
<b>9.7.3 Vertikální tažení tyčí a trubic směrem dolů.....</b>	<b>217</b>
<b>9.7.4 Vertikální tažení trubic směrem nahoru.....</b>	<b>219</b>
<b>9.7.5 Tažení rokajlových trubiček .....</b>	<b>219</b>
<b>9.8 Technologie výroby skleněných vláken .....</b>	<b>220</b>
<b>9.8.1 Technologie mechanického tažení skleněného rajónu .....</b>	<b>221</b>
<b>9.8.2 Technologie odstředivého tvarování staplu .....</b>	<b>223</b>
<b>9.8.3 Tažení plynným médiem .....</b>	<b>224</b>
<b>9.8.4 Kombinované způsoby .....</b>	<b>225</b>
<b>9.8.5 Technologie výroby optických vláknových vlnovodů .....</b>	<b>228</b>
<b>9.9 Technologie tvarování skloviny odstředivým litím .....</b>	<b>229</b>
<b>9.9.1 Odstředivé tvarování se svislou osou rotace .....</b>	<b>229</b>
<b>9.9.2 Odstředivé tvarování s vodorovnou osou rotace .....</b>	<b>230</b>
<b>9.10 Technologie výroby zvláštních výrobků .....</b>	<b>231</b>
<b>9.10.1 Výroba kuliček .....</b>	<b>231</b>
<b>9.10.2 Výroba balotiny .....</b>	<b>231</b>
<b>9.10.3 Výroba pěnového skla .....</b>	<b>233</b>
<b>9.10.4 Výroba sintrovaného skla .....</b>	<b>233</b>
<b>9.11 Sklářské formy .....</b>	<b>234</b>
<b>9.11.1 Používané materiály .....</b>	<b>236</b>
<b>9.11.2 Konstrukce forem .....</b>	<b>237</b>
<b>9.11.3 Výroba forem .....</b>	<b>237</b>
<b>9.11.4 Způsoby chlazení sklářských forem .....</b>	<b>238</b>
<b>10 Chlazení skla.....</b>	<b>240</b>
<b>10.1 Chladicí postup .....</b>	<b>240</b>
<b>10.2 Chladicí pece .....</b>	<b>243</b>
<b>10.2.1 Komorové chladicí pece .....</b>	<b>243</b>
<b>10.2.2 Tunelové chladicí pece .....</b>	<b>243</b>
<b>10.3 Další postupy chlazení .....</b>	<b>245</b>
<b>10.4 Určování napětí ve skle .....</b>	<b>245</b>
<b>11 Zpracování a zušlechtování skla.....</b>	<b>247</b>
<b>11.1 Mechanické postupy .....</b>	<b>248</b>
<b>11.1.1 Dělení skla .....</b>	<b>248</b>
<b>11.1.2 Vrtání skla .....</b>	<b>252</b>
<b>11.1.3 Broušení a leštění skla .....</b>	<b>257</b>

<b>Předmět</b>	<b>11.1.4 Pískování a mechanické matování</b>	269
	<b>11.1.5 Rytí</b>	270
	<b>11.1.6 Šitlování, rumplování a sekání</b>	270
	<b>11.2 Tepelné postupy</b>	273
	<b>11.2.1 Pukání</b>	273
	<b>11.2.2 Zapalování</b>	276
	<b>11.2.3 Odtavování</b>	276
	<b>11.2.4 Dělení, vrtání a dekorování laserem</b>	276
	<b>11.2.5 Tvrzení a ohýbání plochého skla</b>	278
	<b>11.2.6 Leštění teplem</b>	280
	<b>11.2.7 Kulacení</b>	282
	<b>11.2.8 Nabíhání barev a dokalování</b>	283
	<b>11.3 Chemické postupy</b>	284
	<b>11.3.1 Chemické leštění, leptání a matování</b>	284
	<b>11.3.2 Zpevnování skla iontovou výměnou</b>	287
	<b>11.3.3 Nanášení vrstev na sklo</b>	288
	<b>11.3.4 Spojování – lepení</b>	301
	<b>11.4 Zvláštní techniky zpracování a zušlechťování</b>	302
	<b>11.4.1 Vrstvené ploché sklo</b>	302
	<b>11.4.2 Skla se zvýšenou odolností proti ohni</b>	304
	<b>11.4.3 Sklo pro solární aplikace</b>	304
	<b>11.4.4 Autoskla</b>	306
	<b>11.4.5 Další technologie a výrobky</b>	308
<b>12 Vady skla a skleněných výrobků</b>	310	
	<b>12.1 Vady vznikající při výrobě skloviny až po její přípravu ke tvarování</b>	310
	<b>12.1.1 Kamínky</b>	310
	<b>12.1.2 Skelné nehomogenity – šliry</b>	310
	<b>12.1.3 Plynné nehomogenity ve skle – bublinky</b>	311
	<b>12.1.4 Vady zabarvení skloviny</b>	311
	<b>12.2 Vady vznikající při tvarování</b>	311
	<b>12.3 Vady vznikající při chlazení skla</b>	311
	<b>12.4 Vady vznikající při zpracování a zušlechťování skla</b>	312
	<b>12.5 Vady dodatečné</b>	312
<b>13 Kontrola jakosti</b>	313	
	<b>13.1 Kontrola jakosti při výrobě plochého skla technologií plavení</b>	313
	<b>13.2 Kontrola jakosti při výrobě obalového skla</b>	314
<b>14 Závěr</b>	315	
<b>Literatura</b>	316	