

# OBSAH

<b>1. ÚVOD .....</b>	<b>6</b>
1.1 Senzor.....	6
1.2 Technologie výroby senzorů.....	6
1.3 Měřicí řetězec.....	7
1.4 Inteligentní senzor.....	8
1.5 Základní parametry senzorů .....	9
1.5.1 Statické vlastnosti senzorů .....	9
1.5.2 Dynamické vlastnosti senzorů.....	10
1.6 Vybrané metody zmenšení chyb senzorů .....	12
1.6.1 Metoda kompenzačního senzoru .....	12
1.6.2 Metoda diferenčního senzoru a poměrová metoda.....	13
1.6.3 Metoda zpětnovazebního senzoru .....	14
1.6.4 Metoda linearizace .....	15
1.6.5 Metoda automatické kalibrace.....	15
1.6.6 Modulace měřené veličiny .....	16
<b>2. Senzory polohy .....</b>	<b>18</b>
2.1 Magnetické senzory a spínače.....	18
2.1.1 Jazýčkové kontakty (reed contacts).....	18
2.1.2 Hallův senzor a spínač.....	19
2.1.3 Magnetorezistory.....	19
2.2 Indukčnostní senzory polohy .....	20
2.2.1 Indukčnostní senzory na principu vířivých proudů .....	20
2.2.2 Indukčnostní senzory s proměnnou vzduchovou mezerou .....	21
2.2.3 LVDT .....	22
2.2.4 Induktosyn.....	23
2.2.5 Selsyny a resolvers.....	25
2.2.6 Magnetostriktční senzory polohy .....	26
2.3 Kapacitní senzory.....	26
2.3.1 Kontaktní kapacitní senzory .....	26
2.3.2 Kapacitní bezkontaktní senzory a spínače .....	29
2.3.3 Měřicí obvody pro kapacitní senzory .....	30
2.4 Optické senzory polohy .....	31
2.4.1 Polohově citlivé senzory (PSD).....	31
2.4.2 CCD (Charged-coupled device) .....	32
2.4.3 Inkrementální optoelektronické senzory posuvu .....	32
2.4.4 Absolutní optoelektronické senzory polohy s prostorovým kódem .....	33
2.4.5 Senzor rozměrů clonicího typu.....	34
2.4.6 Optoelektronické senzory polohy s triangulací .....	34
2.4.7 Optoelektronické senzory polohy na interferometrickém principu .....	35
2.5 Odporové senzory polohy.....	36
2.6 Senzory vibrací.....	36
2.6.1 Absolutní senzory kmitavého pohybu .....	37
2.6.2 Elektrodynamický senzor vibrací .....	38
2.6.3 Akcelerometry pro měření vibrací.....	39
2.7 Senzory otáček, rychlosti a zrychlení .....	40
2.7.1 Senzory úhlové rychlosti a otáček .....	40
2.7.2 Korelační princip měření rychlosti .....	42

2.8 Senzory pro inerciální navigaci .....	43
2.8.1 Vibrační senzor úhlové rychlosti.....	43
2.8.2 Optický vláknový gyroskop .....	43
2.8.3 Akcelerometry s elektromechanickou zpětnou vazbou (servoakcelerometry) .....	45
<b>3. Senzory mechanického napětí a síly .....</b>	<b>46</b>
<b>3.1 Senzory mechanického napětí (Tenzometry) .....</b>	<b>46</b>
3.1.1 Rezonanční senzory (strunové tenzometry) .....	46
3.1.2 Odporové tenzometry .....	46
3.1.3 Měřicí obvody pro odporové tenzometry .....	50
<b>3.2 Senzory síly a hmotnosti.....</b>	<b>52</b>
3.2.1 Úvod.....	52
3.2.2 Pružné (deformační) členy .....	52
3.2.3 Pružné členy pro senzory hmotnosti (vážení).....	54
3.2.4 Senzory síly s převodem deformace na polohu .....	54
3.2.5 Piezoelektrické senzory .....	55
3.2.6 Měřicí obvody pro piezoelektrické senzory .....	56
3.2.7 Magnetoanizotropní senzory sil .....	59
3.2.8 Optické a rezonanční senzory síly .....	59
<b>3.3 Senzory krouticího momentu.....</b>	<b>60</b>
3.3.1 Základní pojmy .....	60
3.3.2 Senzory s odporovými tenzometry .....	60
3.3.3 Senzory s převodem momentu na úhel.....	61
3.3.4 Magnetické senzory momentu.....	62
3.3.5 Přenos měronosného signálu momentu z rotující části.....	62
<b>4. Senzory tlaku.....</b>	<b>63</b>
<b>4.1 Základní pojmy.....</b>	<b>63</b>
<b>4.2 Deformační senzory tlaku membránové.....</b>	<b>64</b>
<b>4.3 Deformační senzory tlaku trubicové .....</b>	<b>65</b>
<b>4.4 Kapacitní senzory tlaku.....</b>	<b>66</b>
<b>4.5 Piezoelektrické senzory tlaku .....</b>	<b>67</b>
<b>4.6 Rezonanční senzory tlaku.....</b>	<b>67</b>
<b>5. Senzory průtoku a hladiny .....</b>	<b>69</b>
<b>5.1 Senzory průtoku.....</b>	<b>69</b>
5.1.1 Základní pojmy .....	69
5.1.2 Plováčkové senzory průtoku.....	69
5.1.3 Rychlostní senzory průtoku.....	70
5.1.4 Dávkovací senzory .....	73
5.1.5 Senzory hmotnostního průtoku s Coriolisovou silou.....	73
5.1.6 Tepelné senzory hmotnostního průtoku .....	74
<b>5.2 Senzory hladiny .....</b>	<b>75</b>
5.2.1 Senzory pro nespojité měření .....	76
5.2.2 Senzory pro spojité měření .....	76
<b>6. SENZORY TEPELNÝCH VELIČIN .....</b>	<b>78</b>
<b>6.1.1 Odporové kovové senzory teploty (RTD = resistive temperature detectors).....</b>	<b>78</b>
<b>6.1.2 Termistory .....</b>	<b>81</b>
<b>6.1.3 Polovodičové monokrystalické senzory teplot .....</b>	<b>82</b>
<b>6.1.4 Měřicí obvody pro odporové senzory teploty .....</b>	<b>83</b>
<b>6.1.5 Monokrystalické PN senzory teploty .....</b>	<b>87</b>
<b>6.1.6 Měřicí obvody pro PN senzory.....</b>	<b>88</b>

6.1.7 Termoelektrické senzory teploty .....	90
6.1.8 Měřicí obvody pro termoelektrické senzory .....	92
6.1.9 Dilatační teploměry a senzory teploty .....	94
6.1.10 Speciální senzory teploty .....	94
6.1.11 Časová konstanta dotykových senzorů .....	94
<b>6.2 Senzory pro bezdotykové měření teplot .....</b>	<b>95</b>
6.2.1 Základy pyrometrie .....	95
6.2.2 Senzory infračerveného záření .....	99
6.2.3 Pyrometrické metody .....	102
<b>7. Senzory ionizujícího záření .....</b>	<b>106</b>
7.1 Rozdělení senzorů ionizujícího záření .....	106
7.2 Plynové detektory .....	106
7.2.1 Ionizační komory .....	107
7.2.2 Proporcionalní detektory .....	108
7.2.3 Geiger-Müllerovy detektory .....	108
7.3 Scintilační detektory (scintilátory) .....	109
7.4 Polovodičové detektory .....	109
<b>8. CHEMICKÉ SENZORY A BIOSENZORY .....</b>	<b>111</b>
8.1 Základní pojmy a jednotky .....	111
8.2 Senzory na fyzikálním principu .....	112
8.2.1 Rezonanční piezoelektrické senzory .....	112
8.2.2 Tepelně vodivostní senzory .....	112
8.2.3 Paramagnetické senzory kyslíku .....	113
8.2.4 Senzory konduktivity .....	113
8.2.5 Iontové spektrometry .....	116
8.3 Senzory pracující na fyzikálně-chemickém principu .....	116
8.3.1 Polovodičové senzory plynů .....	116
8.3.2 CHEMFET senzory .....	117
8.3.3 Termokatalytické senzory (Pellistor) .....	117
8.3.4 Elektrochemické senzory .....	118
8.4 Optické a optoelektronické chemické senzory .....	122
8.4.1 Úvod do spektrální fotometrie .....	122
8.4.2 Infračervené (IR) analyzátor y plynu .....	123
8.4.3 Senzory pro chromatografickou analýzu .....	125
8.5 Biosenzory .....	126
8.6 Senzory vlhkosti plynů .....	126
8.6.1 Sorpční senzory vlhkosti .....	127
8.6.2 Psychometr .....	128
8.6.3 Zrcadlové senzory teploty rosného bodu .....	129
<b>9. Průmyslové systémy pro měření a sběr dat .....</b>	<b>130</b>
Centralizované a distribuované systémy .....	130
9.1 Model ISO/OSI .....	131
9.2 Přenos dat v rámci PDS .....	133
9.3 Standardy PDS .....	134
<b>Literatura .....</b>	<b>136</b>