

I. ELEKTRICKÉ STROJE

1. ÚVOD	
1.1. Základní fyzikální vztahy	7
1.2. Magnetický obvod	7
1.3. Elektromagnetická indukce	8
1.4. Vztahy v elektromagnetickém poli	10
1.5. Definice indukčnosti	10
1.6. Síla a moment v magnetickém poli	11
1.7. Výkon, geometrické rozměry a štítkové hodnoty elektrických strojů	11
2. STEJNOSMĚRNÉ STROJE	
2.1. Význam a použití	14
2.2. Princip činnosti	14
2.3. Vinutí rotoru	17
2.4. Magnetický obvod a výpočet magnetizační charakteristiky	19
2.5. Magnetické pole hlavních pólů ve vzduchové mezeře	20
2.6. Indukované a elektromotorické napětí	20
2.7. Elektromagnetický moment	21
2.8. Základy komutace	22
2.9. Reakce kotvy	25
2.10. Vliv reakce kotvy na komutaci	27
2.11. Vliv reakce kotvy na lamelové napětí	28
2.12. Dynamo s cizím buzením	30
2.13. Dynamo s paralelním buzením (derivační)	32
2.14. Dynamo se sériovým buzením	35
2.15. Dynamo se smíšeným buzením (kompoundní)	35
2.16. Paralelní chod dynam	36
2.17. Motor s cizím buzením	37
2.18. Motor s paralelním buzením	42
2.19. Motor se sériovým buzením	42
2.20. Motor se smíšeným buzením	44
3. TRANSFORMÁTORY	
3.1. Význam a použití	45
3.2. Princip působení, konstrukční uspořádání	45
3.3. Základní rovnice transformátoru	46
3.4. Náhradní schéma, přepočítávání sekundárních veličin, fázorový diagram ...	47
3.5. Chod naprázdno	50
3.6. Zahrnutí ztrát v železe do náhradního schématu	51
3.7. Chod nakrátko	52
3.8. Ztráty a účinnost	54
3.9. Úbytek napětí při zatížení	54

	Str.
3.10. Trojfázové transformátory	55
3.11. Paralelní chod transformátorů	59
3.12. Autotransformátory	60
3.13. Přístrojové transformátory	63
3.14. Přechnodné děje v transformátoru	64
4. TOČIVÉ STROJE NA STŘÍDAVÝ PROUD – PŘEDPOKLADY PRÁCE	
4.1. Indukované napětí, činitel vinutí	68
4.2. Vinutí strojů na střídavý proud	70
4.3. Prostorový průběh magnetického pole ve vzduchové mezeře	72
4.4. Točivé magnetické pole	72
4.5. Kruhové, eliptické a střídavé magnetické pole	74
5. ASYNCHRONNÍ STROJE	
5.1. Význam a použití	75
5.2. Princip činnosti	75
5.3. Základní pojmy	76
5.4. Konstrukční uspořádání	77
5.5. Napěťové rovnice	78
5.6. Náhradní schéma a fázorový diagram asynchronního stroje	78
5.7. Výkonová bilance a moment asynchronního stroje	81
5.8. Provozní stavy asynchronního stroje	86
5.9. Spouštění asynchronních motorů	89
5.10. Řízení otáček asynchronních motorů	94
5.11. Brzdění asynchronních motorů	95
5.12. Vliv vyšších harmonických složek magnetického pole	96
5.13. Asynchronní generátor	98
5.14. Jednofázový asynchronní motor	99
6. SYNCHRONNÍ STROJE	
6.1. Význam a použití	101
6.2. Princip působení	101
6.3. Konstrukční uspořádání	102
6.4. Základní pojmy – reaktance, napěťové rovnice, fázorový diagram	105
6.5. Napěťové rovnice, fázorový diagram turbostroje	105
6.6. Fázorový diagram stroje s vyniklými póly	107
6.7. Moment synchronního stroje	108
6.8. Synchronní alternátor pracující samostatně	111
6.9. Budicí soustavy synchronních strojů	115
6.10. Synchronní alternátor pracující na síti	117
6.11. Zkrat na synchronním alternátoru	124
6.12. Synchronní motor	127
6.13. Synchronní kompenzátor	129

II. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE

7. VYPÍNÁNÍ OBVODŮ ELEKTRICKÝCH MĚNIČŮ	
7.1. Elektrický oblouk	131
7.2. Zhášení elektrického oblouku v obvodech stejnosměrného proudu	138
7.3. Zhášení střídavého oblouku	144
7.4. Zotavené napětí	156
8. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY VYPÍNÁNÍ	
8.1. Vypínání malých induktivních proudů vypínači na vysoké napětí	163
8.2. Omezení přepětí způsobené průrazy ve vypínači. Studená charakteristika vypínače	168
8.3. Vliv velikosti vypínaného proudu na mechanismus spínacího pochodu	172
8.4. Souvislost přepětí s velikostí vypínaného proudu	175
8.5. Vypínání kapacitních proudů vypínači na vysoké a velmi vysoké napětí ...	177
9. ZHÁŠENÍ STŘÍDAVÉHO OBLOUKU V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH	
9.1. Úvod	181
9.2. Zhášení oblouku v proudu vzduchu	183
9.3. Zhášení oblouku v oleji	185
9.4. Zhášení v SF_6	185
9.5. Zhášení ve vakuu	187
10. PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ OBVODŮ NÍZKÉHO NAPĚTÍ	
10.1. Kontaktní spínací přístroje nízkého napětí	188
10.2. Výkonové polovodičové spínače	193
10.3. Elektromechanická relé	197
10.4. Časová relé	203
10.5. Relé pro sledování fyzikálních veličin	205
11. PŘÍSTROJE PRO JIŠTĚNÍ PŘED NADPROUDY A ZKRATY	
11.1. Jističe	206
11.2. Tavné pojistky	208
11.3. Nadproudová relé	210
12. OCHRANNÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE	
12.1. Napět'ové chrániče	213
12.2. Proudové chrániče	213
12.3. Svodiče přepětí	216
LITERATURA	219