

Obsah

1	Konstanty, rovnice	5
1.1	Vybrané veličiny a jednotky	5
1.2	Molární hmotnosti vybraných prvků	12
1.3	Suchý vzduch – složení	12
1.4	Poissonova konstanta.....	12
1.5	Vybraná podobnostní – kritériální čísla	13
1.6	Kritériální rovnice – přirozená – volná konvekce.....	14
1.7	Kritériální rovnice – nucená konvekce	17
1.8	Informativní hodnoty součinitele přestupu tepla do (ze) stěny	23
1.9	Informativní hodnoty součinitele prostupu tepla stěnou výměníku	23
2	Tabulky vlastností látek	24
2.1	Fyzikální vlastnosti suchého vzduchu při tlaku 0,1 MPa	24
2.2	Vlastnosti vybraných plynů (prvků) při tlaku 0,1 MPa.....	25
2.3	Vlastnosti vybraných kapalin při tlaku 0,1 MPa.....	27
2.4	Vlastnosti vody při tlaku 0,1 MPa.....	28
2.5	Vlastnosti vodní páry při tlaku 0,1 MPa.....	29
2.6	Vlastnosti syté vody	29
2.7	Vlastnosti syté vodní páry	30
2.8	Vlastnosti ledu v závislosti na teplotě při tlaku 0,1 MPa.....	30
2.9	Vlastnosti vybraných pevných látek v suchém stavu při tlaku 0,1 MPa.....	31
2.10	Vlastnosti vybraných pevných látek v závislosti na teplotě a vlhkosti	34
2.11	Poměrná tepelná pohltivost materiálů při kolmém ozáření	35
2.12	Spalná tepla a výhřevnosti paliv	37
2.13	Termodynamické vlastnosti syté vody a syté vodní páry – uspoř. podle teplot.....	38
2.14	Termodynamické vlastnosti syté vody a syté vodní páry – uspoř. podle tlaků	40
2.15	Termodynamické vlastnosti vody a vodní páry v jednofázové oblasti	42
2.16	Termodynamické vlastnosti čpavku – uspořádání podle teplot.....	45
3	Diagramy	47
3.1	i-s diagram vodní páry	47
3.2	t-s diagram vodní páry	48
3.3	p-i diagram čpavku.....	49
3.4	j-d diagram vlhkého vzduchu pro tlak 0,1 MPa	50
4	Literatura	51