

## Obsah

<b>A. ÚVODNÍ KAPITOLY</b>	<b>str.</b>	<b>3</b>
1. Definice výrobního stroje	3	
2. Společenský význam výrobních strojů	3	
3. Výrobní stroj jako základní článek výrobního systému - struktura výrobního stroje	3	
4. Základy statické tuhosti	8	
4.1 Základní definice, druhy tuhostí, poddajnost	8	
4.2 Model nosné soustavy (systému)	10	
4.3 Volba tvaru a materiálu součástí se zřetelem na maximální tuhost	11	
4.3.1 Navrhování součástí namáhaných v ohybu	11	
4.3.2 Navrhování součástí, namáhaných v kroucení	15	
4.4 Tuhost styků	16	
5. Základy dynamické tuhosti a kmitání výrobních strojů	18	
5.1 Úvod	18	
5.2 Základní vztahy z komplexních čísel	19	
5.3 Rozdělení kmitání a kmitavých systémů	21	
5.4 Systémy s jedním stupněm volnosti	21	
5.4.1 Kmitání volné	21	
5.4.2 Kmitání vynucené	25	
5.5 Systémy se dvěma stupni volnosti	32	
5.5.1 Kmitání volné	32	
5.5.2 Kmitání vynucené	36	
5.6 Systémy s obecným počtem stupňů volnosti	40	
5.7 Závěr	41	
6. Technologické charakteristiky výrobních strojů	42	
6.1 Základní technologické charakteristiky obráběcích procesů	42	
6.2 Základní charakteristiky technologických tvářecích pochodů	43	
6.2.1 Podmínky vzniku plastické deformace, přetvárná pevnost materiálu	44	
6.2.2 Přetvárný (deformační) odpor	45	
6.2.3 Poměrná rychlosť tváření	46	
6.2.4 Tvářecí síla, tvářecí charakteristika	48	
6.2.5 Tvářecí práce, deformační účinnost	50	
7. Hlavní technické parametry výrobních strojů	51	
<b>B. ZÁKLADY STAVBY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ</b>	<b>52</b>	
I. ÚVOD	52	
1. Stručná historie vývoje obráběcích strojů	52	
2. Výrobní základna obráběcích strojů v Československu	54	
3. Rozdělení obráběcích strojů	54	
4. Požadavky kladené na obráběcí stroje	55	
4.1 Rozbor požadavků velkého výrobního výkonu	56	

4.1.1 Snižování časových ztrát uvnitř jedné pracovní směny, tj. zvyšování krátkodobého výrobního výkonu obráběcích strojů	str .	58
4.1.1.1 Zkracování produktivních časů		59
4.1.1.2 Zkracování neproduktivních časů		64
4.1.1.3 Shrnutí		66
4.1.2 Snižování časových ztrát zvyšováním směnnosti a prací o volných dnech		66
4.2 Rozbor požadavku vysoké pracovní přesnosti		67
4.3 Provozní spolehlivost a trvanlivost		68
4.4 Bezpečnost práce		68
4.5 Dobrá účinnost		69
4.6 Rychlé odstraňování třísek		69
4.7 Malá hmotnost		69
4.8 Malá půdorysná plocha		70
 II. ZAJIŠTĚNÍ TOKU ENERGIE A REALIZACE ENERGIE V PROCESU ŘEZÁNÍ - SYSTÉM STROJ - NÁSTROJ - OBROBEK		 70
5. Pohony, jejich mechanismy a součásti		72
5.1 Úvod do teorie pohonů		72
5.1.1 Základní pojmy		72
5.1.2 Plynulá a stupňovitá změna pracovních rychlostí		74
5.2 Hnací jednotky - motory		75
5.2.1 Výkon hnacího motoru		75
5.2.2 Výkonové a momentové charakteristiky		76
5.3 Mechanismy pohonů a jejich součásti		76
5.3.1 Mechanismy pro rotační pohyb		76
5.3.1.1 Stupňovitá změna otáček		77
5.3.1.1.1 Řady otáček a jejich normalizace		77
5.3.1.1.2 Diagram otáček		82
5.3.1.1.3 Základní převodové systémy stupňovité změny otáček		83
5.3.1.1.4 Složení převodové systémy stupňovité změny otáček		93
5.3.1.2 Plynulá změna otáček		100
5.3.1.2.1 Základní systémy		100
5.3.1.2.2 Složené systémy		102
5.3.1.3 Zatížení mechanismů pro rotační pohyb		103
5.3.1.3.1 Zatížení statické		103
5.3.1.3.2 Zatížení dynamické		103
5.3.1.4 Vymezování vůle v převodech ozubených kol		104
5.3.1.5 Součásti mechanismů pro rotační pohyb		106
5.3.1.5.1 Hřídele		106
5.3.1.5.2 Ozubená kola		107
5.3.1.5.3 Spojky,		112
5.3.2 Mechanismy pro přímočará pohyb		113
5.3.2.1 Šroub a matici		113
5.3.2.2 Šnek a ozubený hřeben		115
5.3.2.3 Šnek a šnekový hřeben		115

5.3.2.4 Pastorek a ozubený hřeben	str. 115
5.3.2.5 Vačky	116
5.3.2.6 Klikové mechanismy	116
5.3.3 Mechanismy pro přerušovaný pohyb	117
5.3.3.1 Vypínání a zápidlní pohonu	118
5.3.3.2 Rohatka se západkou	118
5.3.3.3 Maltézské mechanismy	118
5.3.3.4 Vačkové mechanismy	119
<b>6. Nosný systém obráběcího stroje</b>	<b>119</b>
6.1 Definice a požadavky	119
6.2 Části nosného systému obráběcího stroje	120
6.2.1 Hlavní nosná tělesa	120
6.2.2 Spojení a jejich součásti	122
6.2.2.1 Spojení nepohyblivá	122
6.2.2.2 Spojení pohyblivá	125
6.2.2.2.1 Teoretické základy pohyblivého spojení (textová část k tab.6.2)	126
6.2.2.2.2 Přímočaré vedení	132
6.2.2.2.3 Kruhová vedení	155
6.2.2.2.4 Větvená a jejich uložení	157
6.2.2.2.5 Posuvové šrouby a jejich uložení	166
<b>III. ZAJIŠTĚNÍ TOKU HMOTY</b>	<b>170</b>
<b>7. Mazání a chlazení</b>	<b>170</b>
7.1 Mazací zařízení	170
7.1.1 Mazání ruční	171
7.1.2 Mazání rozstříkem	171
7.1.3 Mazání broděním	171
7.1.4 Mazání olejovou mlhou	172
7.1.5 Oběhové mazání	172
7.2 Chladicí zařízení	173
<b>IV. ZAJIŠTĚNÍ TOKU INFORMACÍ - ŘÍZENÍ</b>	<b>174</b>
<b>8. Řízení obráběcích strojů</b>	<b>174</b>
8.1 Řízení ruční	175
8.1.1 Požádky na ovládací zařízení	175
8.1.2 Převodní mechanismy	176
8.1.3 Blokovací a aretační ústrojí	176
8.1.4 Řadicí ústrojí	
8.1.5 Předvolba otáček	177
8.2 Řízení programové (automatické)	177
<b>V. DOPLŇUJÍCÍ KAPITOLY</b>	<b>178</b>
<b>9. Vlastnosti obráběcích strojů</b>	<b>178</b>
9.1 Statické chování obráběcích strojů	178
9.2 Dynamické chování obráběcích strojů	180
9.3 Tepelné chování obráběcích strojů	187
9.4 Přesnost práce obráběcích strojů	190

9.4.1 Přesnost nastavení nástroje	str. 190
9.4.2 Vůle v pohybovém mechanismu	192
9.4.3 Relativní deformace mezi nástrojem a obrobkem	192
9.4.5 Geometrická přesnost stroje	194
9.5 Účinnost obráběcích strojů	194
9.5.1 Účinnost výkonová	195
9.5.2 Účinnost energetická	195
<b>C. ZÁKLADY STAVBY TVÁŘECÍCH STROJŮ<sup>8</sup></b>	
<b>I. Úvod</b>	197
1. Stručné dějiny vývoje tvářecích strojů	197
2. Směry ve vývoji tvářecích strojů	199
3. Rozdělení tvářecích strojů	202
4. Požadavky kladené na tvářecí stroje	206
4.1 Výkonnost	207
4.2 Provozní spolehlivost a trvanlivost	207
4.3 Jakost práce	208
5. Základní technické parametry tvářecích strojů	210
5.1 Rozměrové parametry (obr. 5.1)	210
5.1.1 Rozměry pracovního prostoru	210
5.1.2 Vnější rozměry stroje	211
5.2 Výkonové parametry	212
5.2.1 Jmenovitá síla $F_j$	212
5.2.2 Jmenovitý zdvih	213
5.2.3 Jmenovitá energie	213
5.3 Rozbor výkonnosti	215
5.4 Využití výkonových parametrů	220
5.4.1 Efektivní rozsah tvářecí dráhy a regulace výkonových parametrů	222
<b>II. ZAJIŠTĚNÍ TOKU ENERGIE A JEJÍ REALIZACE V PROCESU TVÁŘENÍ - SYSTÉM STROJ - NÁSTROJ - TVÁŘENÝ MATERIÁL</b>	
6. Pohony tvářecích strojů	224
6.1 Základy teorie pohonů tvářecích strojů	224
6.1.1 Pohybová rovnice soustavy	224
6.1.2 Volba druhu pohonu	226
6.1.2.1 Přímý pohon	227
6.1.2.2 Nepřímý pohon	228
6.1.2.2.1 Stupeň využití energie setrvačníku	228
6.1.2.2.2 Stupeň využití energie plynového akumulátoru	229
6.1.3 Přenos energie tvářecím strojem	230
6.1.3.1 Energetická bilance hlavního pracovního cyklu	231
6.1.3.2 Přenos energie při lisovním zdvihu	232
6.1.3.3 Přenos energie při rázu	234
6.2 Mechanismy pohonu a jejich součásti	238
6.2.1 Převodové systémy ozubených kol	238
6.2.2 Mechanismy s přímočarým vrtným pohybem	242
6.2.3 Základy výpočtu pohonů mechanických tvářecích strojů	244

6.2.3.1 Kinematika klikových mechanismů	str. 244
6.2.3.2 Kinematika kolenových mechanismů	248
6.2.3.3 Kinematika kliko-pákových a přidržovacích mechanismů	250
6.2.3.4 Síly a momenty	255
6.2.3.4.1 Základní síla a hnací moment	255
6.2.3.4.2 Tvářecí síla a odporový moment	256
6.2.3.4.3 Vliv pružení nosné soustavy na průběh odporového momentu	258
6.2.3.4.4 Dynamické síly a momenty	263
6.2.3.4.5 Hnací a jmenovitý moment elektromotoru	264
6.2.3.5 Odopy proti smykovému a čepovému tření	265
6.2.3.5.1 Rameno třecího momentu a funkce přenosu energie $\eta_f$	265
6.2.3.5.2 Zaklinování klikového mechanismu	268
6.2.3.6 Práce odporových sil a momentů	270
6.2.3.6.1 Energetická účinnost klikového mechanismu	272
6.2.3.7 Výkon elektromotoru a práce setrvačníku	275
6.2.3.7.1 Výkon elektromotoru – předběžný výpočet	275
6.2.3.7.2 Energie setrvačníku a elektromotoru – předběžný výpočet	278
6.2.3.7.3 Vliv změny otáček na výkon elektromotoru a velikost setrvačníku	279
6.2.3.8 Regulace zdvihu dvojitým výstředníkem	282
6.2.3.8.1 Geometrické poměry	282
6.2.3.8.2 Regulace základní síly změnou zdvihu, přetíživost silou a momentem	286
6.3 Spojky	288
6.4 Brzdy	293
<b>7. Nosná soustava tvářecího stroje</b>	<b>295</b>
7.1 Vliv tuhosti nosné soustavy na provozní vlastnosti tvářecího stroje	296
7.1.1 Vliv tuhosti nosné soustavy na charakteristiku hnací síly	296
7.1.2 Vliv tuhosti na životnost stroje	299
7.1.3 Vliv tuhosti na odopy proti smykovému a čepovému tření	301
7.1.4 Vliv tuhosti na přesnost rozměrů výrobků	301
7.2 Volba tuhosti nosné soustavy	305
7.3 Kritérium statické tuhosti zdvihových tvářecích strojů	307
7.4 Stojany tvářecích strojů	310
7.4.0 Třídění, charakteristické vlastnosti, požadavky	311
7.4.1 Výpočet otevřených stojanů	312
7.4.2 Výpočet uzavřených stojanů	315
7.4.3 Optimalizace statické tuhosti a hmotnosti nosného jádra otevřeného stojanu	319
7.4.3.1 Tuhost nosného jádra	319
7.4.4 Kritéria hospodárnosti konstrukce nosného jádra	320
7.4.4.1 Absolutní kritérium	320
7.4.4.2 Relativní kritérium	320
7.4.5 Lokální extrémy tvarové konstanty	321
7.4.5.1 Lokální extrém tvarové konstanty s nulovou tloušťkou bočních stěn	322

7.4.5.2 Lokální extrém tvarové konstanty plnostěnného jádra s nenulovou tloušťkou bočních stěn	str. 323
7.4.6 Mezní poměrná tuhost a hmotnost nosného jádra	324
7.4.7 Maximální hospodárnost konstrukce (lokální extrém poměrné tvarové konstanty)	325
7.4.8 Optimální a mezní parametry nosného jádra, absolutní hospodárnost	325
7.4.9 Příklad výpočtu mezních a optimálních poměrných parametrů	326
7.4.10 Vliv poměrného vyložení stojanu $\delta$ na hospodárnosti konstrukce $\zeta$ a poměrnou ohybovou tuhost $\gamma$	328
7.5 Klikové hřídele	328
7.6 Ojnice	329
7.7 Berany	330
<b>III. ZAJIŠTĚNÍ TOKU HMOTY</b>	<b>332</b>
8. Mazací systémy tvářecích strojů	332
<b>IV. ZAJIŠTĚNÍ TOKU INFORMACÍ - ŘÍZENÍ</b>	<b>333</b>
9. Ovládací zařízení tvářecích strojů	333
9.1 Požadavky na ovládání	333
9.2 Třídění ovladačů	334
<b>V. DOPLŇUJÍCÍ KAPITOLE</b>	<b>337</b>
10. Přesnost práce tvářecích strojů	337
10.1 Přesnost prostorové dráhy nástroje	337
10.1.1 Geometrické úchytky stroje a nástroje	339
10.1.2 Radiální a axiální vůle	340
10.1.3 Pružné deformace a natočení	341
10.2 Technologické faktory	344
11. Zkoušení a měření tvářecích strojů	345
11.1 Příprava zkoušek a měření	345
11.2 Zabíhání stroje	346
11.3 Měřené parametry	346
11.3.1 Měření statické tuhosti	236
11.3.2 Měření sil a momentů	347
11.3.3 Měření dráhy	348
11.3.4 Měření rychlosti	349
11.3.5 Měření příkonu a oteplení elektromotoru	350
11.3.6 Měření energie setrvačníku (poměrný pokles otáček)	350
11.3.7 Měření práce a energetické účinnosti	351
11.3.8 Měření doběhu beranu	352
11.3.9 Měření dynamických sil působících do základu stroje	353
11.4 Přejímací zkoušky	354
11.4.1 Kontrola provozní schopnosti strojů	355
11.4.2 Zabíhání strojů	356
11.4.3 Funkční zkoušky	356
11.4.4 Zkoušky geometrické přesnosti	357

11.4.4.1 Podmínky pro měření	str. 357
11.4.4.2 Druhy měření	357
11.4.5 Zkoušky stroje se zatížením a ověření vybraných parametrů	360
<b>12. Základy bezpečnosti práce</b>	<b>362</b>
12.1 Základní definice	362
12.2 Zásady bezpečnosti práce	362
12.3 Ochranné zařízení	363
<b>13. Parametry typizované řady výstředníkových a klikových lisů</b>	<b>365</b>
<b>D. KAPITOLE ZÁVĚREČNÉ</b>	<b>371</b>
1. Hlavní zásady pro konstrukci	371
2. Využití počítačů při navrhování výrobních strojů	372
3. Ukládání strojů na základ	374
<b>Literatura</b>	<b>377</b>