

OBSAH.

I. HLINÍK.

	Strana
Úvod	7
Výroba hliníku	8
Vlastnosti hliníku	13

II. SLITINY HLINÍKU.

Všeobecné	18
Vytvrzování hliníkových slitin	19
Hliníkové slitiny ke tváření	24
Slitiny s manganem	25
Slitiny s křemíkem	26
Slitiny s mědí	26
Slitiny s hořčíkem	27
Slitiny s mědí a hořčíkem	30
Slitiny s hořčíkem a křemíkem	36
Slitiny s hořčíkem a zinkem	38
Slitiny obsahující nikl	39
Hliníkové slitiny na odlitky	42
Slitiny s mědí	42
Slitiny se zinkem a mědí	44
Slitiny s křemíkem	45
Slitiny s křemíkem a mědí, případně zinkem	51
Slitiny s hořčíkem	52
Slitiny s hořčíkem a křemíkem	53
Slitiny s hořčíkem a mědí	54
Slitiny obsahující mangaan	56
Slitiny obsahující nikl	56
Hliníkové slitiny ke zvláštním účelům	59
Slitiny pistové	59
Slitiny ložiskové	61
Slitiny k lití pod tlakem	63
Slitiny automarové	64
Hliník k redukcii oceli	64
Hliníkové slitiny přetavované	65
Normalisace hliníkových slitin	68

III. ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN.

Slévání	78
Tavení	78
Lití do písku	84
Lití do kokil	86
Lití pod tlakem	87

	Strana
Tváření	92
Válení plechů a pásů	93
Lisování tyčí, profilů a trubek	95
Tažení tyčí, trubek a drátů	96
Tažení, tlačení a lisování plechu	97
Kování	98
Ohýbání	99
Nýtování	100
Pájení	102
Pájení měkkými pájkami	103
Tvrdé pájení	104
Sváření	105
Sváření kovářské	105
Sváření autogenní	106
Elektrické sváření obloukové	110
Sváření arcatomové	112
Sváření odporové	112
Sváření podle Weibela	114
Obrábění	114
Broušení a leštění	117
Moření	119
Leptání	120
Okysličování	120
Okysličování chemické	121
Okysličování elektrolytické	122
Pokovování	125
Korose hliníku	127
 IV. HOŘČÍK A JEHO SLITINY.	
Čistý hořčík	134
Hořčikové slitiny	138
Slévání hořčikových slitin	142
Lití do písku	143
Lití do kokil	146
Lití pod tlakem	147
Vytvrzování odlitků	148
Tváření hořčikových slitin	149
Svařování hořčikových slitin	151
Obrábění	153
Korose a její zábrana	154
Bezpečnostní opatření	157
 Výběr z literatury o lehkých kovech	
Tabulka technicky důležitých kovů	159
Abecední rejstřík	160