

Obsah

| | |
|---|------------|
| I. Všeobecný přehled | 10 |
| Oblasti použití techniky chlazení | 11 |
| Úloha techniky chlazení | 38 |
| Možné systémy chlazení | 39 |
| Historický přehled | 44 |
| II. Chladící směsi a vlastnosti solných roztoků. Nosiče chladu | 47 |
| III. Všeobecně o expansních pochodech a o vypařování | 67 |
| Tepelná bilance | 69 |
| Ideální porovnávací oběh. Carnotův oběh | 70 |
| Chladicí faktor skutečných chladicích oběhů | 74 |
| Odvádění tepla a čerpací poměr | 78 |
| Porovnání provozních nákladů kompresorových a absorbčních zařízení | 80 |
| Topný faktor | 82 |
| IV. Kompresorové vypařování (chlazení) | 85 |
| Průběh kompresorového vypařování | 87 |
| Teplotní rozdíly | 92 |
| Součinitel prostupu tepla k | 94 |
| Hospodárné teplotní rozdíly | 94 |
| Příkon kompresoru | 104 |
| Nasávaný objem páry | 109 |
| Objemové využití zařízení (dopravní účinnost) a objemová účinnost kompresoru | 112 |
| Změna chladicího výkonu stroje za různých podmínek . . | 117 |
| Základní podmínky | 119 |
| Změna kondenzační teploty a chladicího výkonu způsobená změnou teploty vypařování | 120 |
| Několikastupňová komprese | 125 |
| V. Pístový kompresor | 129 |
| Diagramy a vzorce ke stanovení rozměrů pístového stroje | 131 |
| O konstrukci pístových kompresorů | 137 |
| VI. Chladiva | 159 |
| Vlastnosti, které mají mít chladiva | 161 |
| Používaná chladiva | 162 |
| Chemické a fysiologické vlastnosti chladiv | 164 |
| Tepelné vlastnosti chladiv | 198 |
| Základní termodynamické vztahy | 207 |
| Tepelné diagramy chladiv | 208 |
| Výpočet několikastupňových kompresorových zařízení . | 223 |

| | |
|--|-----|
| VII. Proudění chladiv. Potrubí a ventily pro chladiva | 225 |
| Hospodárné rychlosti v trubkách a ventilech na straně páry | 227 |
| Tlakový spád na straně páry | 232 |
| Tlakový spád na straně kapaliny | 238 |
| Tvoření par na straně kapaliny při snížení tlaku | 241 |
| Výtok páry chladiva při větším tlakovém poměru | 247 |
| Stanovení rozměrů rozdělovačů | 248 |
| Části potrubí | 249 |
| Konstrukce ventilů | 251 |
| Stanovení rozměrů pojistných venčílů | 252 |
| VIII. Provoz, regulační, automatika, přístroje | 261 |
| Různé způsoby provozu | 263 |
| Regulace ruční | 263 |
| Automatika | 267 |
| Schématika zařízení | 311 |
| Přístroje | 313 |
| Problémy materiálu a konstrukční údaje | 317 |
| IX. Šíření tepla | 325 |
| Součinitel prostupu tepla | 327 |
| Střední teplotní rozdíl | 360 |
| Příklady | 364 |
| Tlakové ztráty ve výměnících tepla | 373 |
| X. Vlhký vzduch, odtávání, váhová ztráta zboží, relativní vlhkost v chlazených prostorách | 381 |
| Kdy vzniká orosení a kdy námraza? | 383 |
| Hygroskopické látky | 385 |
| Odpařování vody s povrchu vlhkého tělesa a přestup tepla | 386 |
| Entalpie (tepelny obsah) vlhkého vzduchu | 390 |
| Míšení dvou množství vzduchu různých stavů | 390 |
| Chlad potřebný k odnětí 1 kg vody | 392 |
| Doplněný diagram $t-p$ pro nízké teploty | 394 |
| Mollierův diagram | 394 |
| Doba potřebná k odtávání | 394 |
| Průchod vlhkosti tenkými vrstvami (membránami) a stěnami | 407 |
| Průchod vlhkosti stěnami chlazeného prostoru | 407 |
| Balené zboží | 410 |
| Předběžný výpočet relativní vlhkosti chlazeného prostoru | 412 |
| Výpočet chladicích věží | 417 |
| XI. Tepelné isolace | 425 |
| Tepelná vodivost isolačních hmot | 427 |
| Vnikání vlhkosti do stěn chlazených prostorů a prostředky proti němu | 442 |
| Teplo, které vniklo do chlazeného prostoru stěnami, stropem atd. | 448 |
| Jakou tloušťku isolace je třeba volit? | 450 |
| Jak se zabrání stálému promrzávání půdy pod mrazírnou? | 456 |
| Vliv příčených zdí, které jsou ve spojení s teplejšími prostory | 457 |
| Vliv lodních výztuh | 458 |

VI. Chladiva

| | |
|---|----------------|
| <i>1. Vlastnosti, které mají mít chladiva</i> | 161—162 |
| <i>2. Používaná chladiva</i> | 41, 87 162—164 |
| <i>3. Chemické a fysiologické vlastnosti chladiv</i> | 164—198 |
| A. Jedovatost chladiv | 165—177 |
| a) Čpavek a kysličník siřičitý | 170—172 |
| b) Methylchlorid | 172—173 |
| Varovná dráždící látka | 173 |
| c) Freon 12 | 173—174 |
| d) Kysličník uhličitý | 174 |
| e) Rozklad chlorovaných derivátů uhlovodíků | 174—176 |
| f) Netěsnost a větrání | 176—177 |
| B. Možnost zkoušení na těsnost | 178—180 |
| C. Nebezpečí požáru | 180—181 |
| D. Zacházení s chladivy | 181—194 |
| a) Láhve na chladiva | 181—189 |
| 1. Velikost náplně | 183—188 |
| 2. Lahvové ventily | 188 |
| 3. Označování lahví | 188—189 |
| b) Přepouštění chladiva z větší do menší provozní láhve nebo do chladicího zařízení | 189—192 |
| c) Zacházení s velkými lahvemi na chladivo | 192 |
| d) Láhve se sifonem a bez něho | 193 |
| e) Čistota lahví | 193—194 |
| E. Korose způsobená chladivem nebo vlhkostí obsaženou v chladivech | 194—198 |
| Rozpustnost a množství vody v chladivech | 194 |
| Poměrování | 195 |
| Zjišťování stupně znečištění | 195—197 |
| Zařízení na vysoušení chladiv | 197—198 |
| <i>4. Tepelné vlastnosti chladiv</i> | 198—207 |
| a) Křivka tlaku syté páry | 198—203 |
| b) Souhrnná tabulka tepelných vlastností | 203 |
| c) Kritický tlak a kritická teplota | 203—204 |
| d) Teplota tuhnutí | 204 |
| e) Výparné teplo | 204 |
| f) Měrný objem páry | 204—205 |
| g) Měrné teplo páry | 205 |
| h) Práce kompresoru | 205—208 |
| Kompresní poměr | 206 |
| <i>5. Základní termodynamické vztahy</i> | 207—208 |

| | |
|---|-------------|
| a) Energetická rovnice | 207 |
| b) Průběh komprese | 207—208 |
| c) Průběh v kondensátoru | 208 |
| d) Průběh ve škrticím ventilu | 308 |
| e) Průběh ve výparníku | 208 |
| <i>6. Tepelné diagramy chladiv</i> | 208—223 |
| a) Diagram $t\text{-}p$ | 209 |
| b) Diagram $t\text{-log } p$ | 211 |
| c) Nejobvyklejší typy tepelných diagramů | 211—212 |
| d) Znázornění jednoduchého okruhu chlazení s vypařováním v nejobvyklejších tepelných diagramech | 212—213 |
| e) Diagram $i\text{-}s$ | 213—222 |
| <i>7. Výpočet několikastupňových kompresorových zařízení</i> | 125 223—224 |
| Literatura | 224 |

VII. Proudění chladiv Potrubí a ventily pro chladiva

| | |
|---|---------|
| <i>1. Hospodárné rychlosti v trubkách a ventilech na straně páry</i> | 227—232 |
| Diagramy pro výpočet hospodárnosti | 228—230 |
| Příklady | 231—232 |
| <i>2. Tlakový spád na straně páry</i> | 232—237 |
| a) V přímých potrubích při konstantní měrné váze látky | 232—234 |
| b) V přímých potrubích při proměnlivé měrné váze látky | 234 |
| c) V kondensátorech a výparnicích | 235 |
| d) Ve ventilech, v obloucích trubek apod. | 235—237 |
| <i>3. Tlakový spád na straně kapaliny</i> | 238—240 |
| a) Tlakový spád v potrubí | 238 |
| Výpočtový diagram | 239 |
| b) Tlakový spád v uzavíracích ventilech | 238 |
| c) Tlakový spád v jehlových ventilech a potřebný průtokový průřez | 238—240 |
| Tabulka pro potřebný průtokový průřez | 240 |
| <i>4. Tvoření par na straně kapaliny při snížení tlaku</i> | 241—246 |
| a) Uhrnné snížení tlaku | 241 |
| b) Přípustné snížení tlaku bez tvoření bublin | 241—242 |
| c) Tvoření páry při snížení tlaku | 242 |
| d) Proudění chladiva, obsahujícího bubliny, škrticím ventilem | 243—244 |
| e) Proudění chladiva kapilárou jako škrticím orgánem | 244—246 |
| <i>5. Výtok páry chladiva při větším tlakovém poměru</i> | 247—248 |
| Příklad | 247—248 |
| <i>6. Stanovení rozměrů rozdělovačů</i> | 248 |
| <i>7. Části potrubí</i> | 249—250 |
| Tabulky spojníků, matic atd. | 251 |
| <i>8. Konstrukce ventiliů</i> | 250 |
| <i>9. Stanovení rozměrů pojistných ventilů</i> | 252 |
| a) Pojistné ventily pro tlakové nádoby | 252—257 |
| b) Pojistné ventily kompresorů, pojistné destičky | 257—259 |

VIII. Provoz, regulace, automatika, přístroje

| | |
|--|---------|
| 1. Různé způsoby provozu | 263 |
| 2. Regulace ruční | 263—267 |
| 3. Automatika | 267—310 |
| a) Přehled | 267—268 |
| b) Orgány reagující na teplotu | 268—270 |
| Termostatický článek | 268—269 |
| Zákon chladné stěny a velikost náplně | 269 |
| Parní náplň | 269—270 |
| c) Automatické uzavírací ventily | 270—271 |
| d) Servomotorické ventily | 271—273 |
| Hydraulické | 271 |
| Elektrické | 272—273 |
| e) Zpětné ventily | 273 |
| f) Automaticky pracující regulační nebo expansní ventily | 273—295 |
| 1. Automatický expansní ventil | 273—276 |
| Pracovní princip | 274 |
| Pracovní diagram ventilu | 274 |
| Nepříznivé regulační vlastnosti | 275 |
| Pokyny pro umístění ventilů | 275—276 |
| 2. Termostatické expansní ventily | 276—284 |
| Princip | 276 |
| Pracovní diagram | 278 |
| Náplň | 278—279 |
| Příznivé regulační vlastnosti | 279 |
| Pokyny pro umístění ventilu | 280 |
| Kapalinová a parní náplň | 280—282 |
| Přednosti a nedostatky kapalinové a parní náplně . | 282—283 |
| Sloučení výhod obou konstrukcí ventilů | 283 |
| Vyrovnání tlaku | 284 |
| 3. Regulace zařízení pro velmi nízké teploty | 284—288 |
| Několikastupňová zařízení | 284—285 |
| Regulační obtíže u termostat. expansních ventilů . | 285—286 |
| Značně velké expansní ventily | 286 |
| Přednostní volba ventilů plněných kapalinou . | 286 |
| Paralelně zapojené expansní ventily | 286—288 |
| Přídavný škrticí orgán | 288 |
| 4. Zkoušení termostatického expansního ventilu | 288—289 |
| 5. Uspořádání rozdělovače chladiva za exp. ventilem . | 289—290 |
| 6. Plovákové regulátory | 290—295 |

| | |
|---|------------------|
| Nízkotlaký plovákový ventil | 290—293 |
| Princip | 290—291 |
| Použití | 291 |
| Obtíže | 291—292 |
| Oddělená plováková komora | 292 |
| Uspořádání plovákového ventilu s uzavíráním | 292—293 |
| Vysokotlaký plovákový ventil | 293—295 |
| Princip | 293 |
| Přesná náplň. Odvádění nekondensujících plynů | 293—294 |
| Použití | 294—295 |
| 7. Orgány s konstantním škrcením | 153, 244—246 295 |
| g) Škrticí ventily | 296—297 |
| Způsob práce | 296—297 |
| Konstrukce | 297 |
| h) Regulace teploty | 297—303 |
| Presostat-termostat | 297—298 |
| Diference | 299—300 |
| Regulace teploty presostatem | 514—516 300 |
| Termostatická regulace teploty | 301—302 |
| Vliv umístění tykavky | 302 |
| Kontaktní teploměr | 302—303 |
| i) Vysokotlaké jistění | 303 |
| j) Kontakty a spínače | 304—306 |
| Spínací výkon | 304—305 |
| Stykače | 305—306 |
| Ochrana motoru | 306 |
| k) Vodní ventily | 306—309 |
| Jistění proti nedostatku vody | 306—307 |
| Automatické vodní ventily | 307—308 |
| Způsob zabudování | 308—309 |
| l) Odlehčovací ventily | 309—310 |
| 4. Schémata zařízení | 311—313 |
| Značky | 313 |
| 5. Přístroje | 313—317 |
| Zorné sklo (hledítko) | 313 |
| Odolejovávač | 313—314 |
| Filtry, lapače nečistot | 315 |
| Pojistné ventily | 315 |
| Výměník tepla | 315—316 |
| Odvzdušňovací zařízení | 316—317 |
| 6. Problém materiálu a konstrukční údaje | 317—322 |
| Membrány a vlnovce | 317—318 |
| Pružiny | 318—320 |
| Průtokový průřez éxpansního ventilu | 238—244 320 |
| Materiály ventilů | 321 |
| Bimetalické pružiny | 321 |
| Pájky | 322 |
| Mosazné součásti | 322—323 |

IX. Šíření tepla

| | |
|--|-----------------|
| 1. Součinitel prostupu tepla | 327—360 |
| A. Přehled hodnot | 95, 448—450 327 |
| B. Vzorce pro výpočet součinitele prostupu tepla ze součinitele přestupu tepla a tepelné vodivosti | 327—332 |
| C. Tepelná vodivost různých látek a vrstev nečistot | 332—335 |
| Tepelná vodivost nezmrazených potravin | 545, 528 |
| Tepelná vodivost zmrazených potravin | 537, 542 |
| Tepelná vodivost obalových materiálů | 545 |
| D. Součinitel přestupu tepla | 335—360 |
| Součinitel přestupu tepla při nuceném a přirozeném proudění | 335 |
| 1a. Nucené turbulentní proudění v <i>přímých kanálech</i> | 336—344 |
| Teoretické vztahy | 336 |
| a) Kapaliny a plyny | 336 |
| b) Tepelná vodivost a viskositá kapalin | 336—337 |
| c) Ekvivalentní průměr kanálu | 337—338 |
| d) Funkce f (Re, Pr) | 338 |
| e) Hodnoty Prandtlova čísla | 339 |
| f) Diagram pro Nusseltovo číslo | 340—341 |
| Zjednodušené vzorce | 342—344 |
| a) Pro vzduch | 339—343 |
| b) Pro kapaliny | 343 |
| c) Pro solanku | 343 |
| d) Pro přehřáté páry chladiv | 343—344 |
| 1b. Nucené turbulentní proudění v <i>zakřivených kanálech</i> | 344 |
| 2. Přirozené proudění (konvekce) | 344—351 |
| Teoretické vztahy | 344 |
| Součinitel proudění | 345—347 |
| Zjednodušené vzorce | 347— |
| Pro vzduch | 347 |
| a) u jednoduché svislé stěny | 347 |
| b) u vodorovné stěny | 347 |
| c) u vodorovné trubky | 347 |
| d) u žeber | 347—351 |
| Pro vodu | 351 |
| 3. Nucené laminární proudění | 351—352 |
| 4. Sprchované plochy | 352 |
| 5. Var a kondensace látek | 352—360 |
| Součinitel přestupu tepla sáláním α_s | 355—356 |
| Součinitel přestupu tepla při látkové výměně tj. při srážení nebo vypařování vlhkosti | 356—358 |

| | | |
|---|---------|---------|
| Přestup tepla ve sprchách a ve věžích s náplňo- vými tělísky | 417—423 | 358—359 |
| Složené případy | | 359—360 |
| 2. Střední teplotní rozdíl | 92 | 360—364 |
| Diagram pro protiproud | | 361 |
| Diagram pro souproud | | 362 |
| Diagram pro křížový proud | | 363 |
| 3. Příklady | | 364—373 |
| Žebrovany kondensátor s ventilátorem | | 364—366 |
| Odpárovací kondensátor | | 366—369 |
| Sprechový kondensátor | | 369—370 |
| Výparník. Porovnání žebrovaného prvku pro klidné chla- zení s ventilátorovým chladičem vzduchu | | 370—372 |
| Vliv námrazy | | 372 |
| Chladič vzduchu s hladkými trubkami | | 372—373 |
| 4. Tlakové ztráty ve výměničích tepla | | 373—378 |
| a) Tlaková ztráta v trubkách, kanálech a obloucích . . | | 374 |
| b) Tlaková ztráta při proudění napříč svazkem trubek . | | 374—375 |
| c) Tlaková ztráta ve sloupcích náplňových tělisek . . | | 375—376 |
| d) Vztah mezi tlakovou ztrátou a přestupem tepla . . . | | 376—378 |
| Literatura | | 378—379 |

X. Vlhký vzduch, odtávání, váhová ztráta zboží, relativní vlhkost v chlazených prostorech

| | |
|---|---------------------|
| 1. Kdy vzniká orosení a kdy námraza | 333—384 |
| 2. Hygroskopické látky | 385—386 |
| Sorpční isotermy různých látek | 386 |
| 3. Odpařování vody s povrchu vlhkého tělesa a přestup tepla | 386—390 |
| Difusní přestupní součinitel | 386—388 |
| Součinitel přestupu tepla při odpařování a při orosení (kon- | |
| densaci) | 356 388—389 |
| Teplota suchého a vlhkého teploměru, rosný bod | 388—389 |
| Méz ochlazení | 390 |
| 4. Entalpie (tepelný obsah) vlhkého vzduchu | 390 |
| Diagramy | 393—395 |
| 5. Mišení dvou množství vzduchu různých stavů | 390—392 |
| 6. Chlad potřebný k odnětí 1 kg vody | 392—394 |
| 7. Doplněný diagram t-p pro nízké teploty | 394 |
| 8. Mollierův diagram | 394 |
| 9. Doba potřebná k odtávání | 394—403 |
| 10. Průchod vlhkosti tenkými vrstvami (membránami) a stě- | |
| nami | 18, 40, 422—447 403 |
| 11. Průchod vlhkosti stěnami chlazeného prostoru | 422 403—410 |
| Tabulka tlaků syté vodní páry | 409 |
| 12. Balené zboží | 18, 545 410—411 |
| 13. Předběžný výpočet relativní vlhkosti chlazeného prostoru . . . | 412—417 |
| 14. Výpočet chladicích věží | 417—423 |

XI. Tepelné isolace

| | |
|---|------------------------|
| <i>1. Tepelná vodivost isolačních hmot</i> | <i>427—442</i> |
| a) Šíření tepla vedením a přirozeným prouděním vzduchu | 427 |
| b) Šíření tepla sáláním | 432 |
| c) Šíření tepla odpařováním a kondensací vlhkosti na povrchových plochách stěn | 433 |
| d) Zvětšení tepelné vodivosti isolace vedením tepla hmotou stěn | 434 |
| e) Zvětšení tepelné vodivosti vedením tepla impreg. látkou a adsorpční vlhkostí, která vytvoří ve stěně spojité cesty | 437 |
| f) Celková tepelná vodivost isolační hmoty | 438 |
| g) Hmoty s velmi malými póry | 440 |
| h) Okrajové ztráty | 441 |
| <i>2. Vnikání vlhkosti do stěn chlazených prostorů a prostředky proti němu</i> | <i>407—410 442—447</i> |
| a) Množství vlhkosti vnikající volně do isolace | 442 |
| b) Ochranná vrstva | 443 |
| c) Zachycování vodních par, které proniknou ochrannou vrstvou | 444 |
| Větrání podle C. Munterse | 445 |
| Návrh podle A. Watzingera | 447 |
| Návrh podle F. Hubendicka | 447 |
| Součinitel průchodu vlhkosti | 404—407 |
| <i>3. Teplo, které vniklo do chlazeného prostoru stěnami, stropem atd.</i> | <i>448—450</i> |
| Pomočný diagram pro určení hodnoty k | 449 |
| Přehledné hodnoty | 449 |
| Prostup tepla oknem | 475 450 |
| Vliv slunečního záření | 475—487 |
| <i>4. Jakou tloušťku isolace je třeba volit</i> | <i>450—456</i> |
| Nejhospodárnější tloušťky isolace z hlediska spotřebitele | 451 |
| Větší rovinné plochy | 451 |
| Menší prostory | 453 |
| Potrubí | 454 |
| Lodní chladicí zařízení | 455 |
| Malá chladicí zařízení | 455 |
| Zájem kapitálu | 456 |
| <i>5. Jak se zabránit stálému promrzávání půdy pod mrazírnou . . .</i> | <i>456—457</i> |
| <i>6. Vliv přičních zdí, které jsou ve spojení s tplejšími prostory .</i> | <i>457—458</i> |
| Účinnost žeber | 330 |
| <i>7. Vliv lodních výztuh</i> | <i>458—462</i> |

XII. Přehled potřeby chladu

| | | | |
|----|---|---------|-----|
| 1. | <i>Hodnoty ze zkušenosti</i> | 27, 29 | 465 |
| a) | Domácí chladničky | 27 | 465 |
| b) | Větší chladničky a malá chladicí zařízení | 27 | 466 |
| c) | Větší chladicí zařízení | 27 | 467 |
| 2. | <i>Výpočet potřeby chladu při známém obratu zboží</i> | 498—500 | 468 |
| a) | Vyvíjení tepla stroji a živými bytostmi | 468 | |
| b) | Tok tepla při ochlazování zboží bez současného zmrazování | 468 | |
| | Doba ochlazování | 469 | |
| c) | Chladicí výkon potřebný pro zmrazování | 470 | |
| | Doba zmrazování | 533—548 | 470 |
| d) | Potřeba chladu pro ochlazení vzduchu | 471 | |
| | Výměna vzduchu | 473 | |
| e) | Potřeba chladu pro ochlazování vlhkosti kondensující na chladicích tělesech | 474 | |
| f) | Teplo vnikající plochami vymezujícími chlazený prostor | 448—450 | 474 |
| | Obrat zboží v chladírnách | 498 | |
| 3. | <i>Sluneční sálání</i> | 475 | |
| | Okna | 475 | |
| | Svislé stěny | 476 | |
| | Vodorovné plochy | 479 | |
| | Šikmé střechy | 480 | |
| | Podil tepla ze slunečního sálání, které proniká stěnou | 480 | |
| | Zpozdění | 484 | |
| | Tlumení | 485 | |
| 4. | <i>Kolísání úhrnného průtoku tepla plochami ohraňujícími prostor během 24 hodin</i> | 485 | |
| 5. | <i>Teplota vnějšího vzduchu a teplota chladicí vody</i> | 487 | |

| | |
|--|-----|
| XII. Přehled potřeby chladu | 463 |
| Hodnoty ze zkušeností | 465 |
| Výpočet potřeby chladu při známém obratu zboží | 468 |
| Sluneční sálání | 475 |
| Kolísání úhrnného průtoku tepla plochami ohraničujícími prostor, během 24 hodin | 485 |
| Teplota vnějšího vzduchu a teplota chladící vody | 487 |
| XIII. Ochlazování a jiné nestacionární průběhy teplot | 497 |
| Různé způsoby výpočtu potřeby chladu chlazeného prostoru | 498 |
| Průběh teploty v plochých tělesech při jejich ochlazování a závislost odvádění tepla na čase | 500 |
| Volný chladicí výkon pro ochlazování zboží | 503 |
| Souhrn vzorců pro výpočet průběhu ochlazování těles uložených v chladírně | 505 |
| Použití vzorců pro ochlazování | 510 |
| Použití vzorců v otázkách dopravy | 513 |
| Kolísání teplot při regulování teploty chladárny | 514 |
| Hydraulické modelové zkoušky pro výpočet různých teplotních průběhů | 517 |
| Teplotní průběh při odvádění tepla z velké masy půdy | 525 |
| XIV. Rychlé zmrazování. Teorie a praxe | 527 |
| Příznivé hodnoty pro střední rychlosť zmrazování | 529 |
| Rekrystalisace | 532 |
| Výpočet rychlosť zmrazování | 533 |
| Hlediska distribuce mrazeného zboží | 548 |
| Souhrnný přehled a technieekohospodářská hlediska | 550 |
| Pokyny pro mrazení potravin | 554 |
| XV. Kompresory rotační, kapalinokružné, šroubové, turbokom-presory a proudové kompresory | 559 |
| Rotační, kapalinokružné a šroubové kompresory | 561 |
| Turbokompresory | 565 |
| Proudová chladicí zařízení | 571 |
| XVI. Sorpění zařízení | 575 |
| Kontinuální absorpční zařízení podle Carrého | 577 |
| Kontinuálně pracující zařízení bez pohyblivých součástí podle v. Platena a Munterse (Elektrolux) | 584 |
| Kontinuální absorpční zařízení podle Altenkircha se sloupcem kapaliny na vyrovnání tlaků | 588 |
| Periodicky pracující absorpční zařízení | 589 |
| Adsorpční zařízení | 592 |
| Resorpční zařízení | 592 |
| Činnost různých sorpčních zařízení znázorněná v parním diagramu | 594 |
| Výpočet absorpčních zařízení pomocí diagramu i -log p | 605 |
| Příklady výpočtů zařízení s tuhou absorpční nebo adsorpční látkou | 610 |
| XVII. Suchý led | 615 |
| Výroba kysličníku uhličitého | 617 |

XIII. Ochlazování a jiné nestacionární průběhy teplot

| | |
|--|------------|
| Náplnost obvyklých způsobů výpočtu chladicího výkonu a toků tepla při ochlazování zboží | 497 |
| <i>1. Různé způsoby výpočtu potřeby chladu chlazeného prostoru</i> | <i>498</i> |
| Výpočet podle švédských „Výkonnostních pravidel“ | 498 |
| Výpočet praktika | 499 |
| Potřebný chladící výkon stroje | 500 |
| Normální obrat zboží v chlazených prostorech | 498 |
| <i>2. Průběh teploty v plochých tělesech při jejich ochlazování a závislost odvádění tepla na čase</i> | <i>500</i> |
| <i>3. Volný chladící výkon pro ochlazování zboží</i> | <i>503</i> |
| <i>4. Souhrn vzorců pro výpočet průběhu ochlazování těles uložených v chladírně</i> | <i>505</i> |
| <i>5. Použití vzorců pro ochlazování na příkladu</i> | <i>510</i> |
| <i>6. Použití vzorců v otázkách dopravy</i> | <i>513</i> |
| Příklad: lodní skladní prostor | 514 |
| <i>7. Kolísání teplot při regulačním řízení chladárny</i> | <i>514</i> |
| <i>8. Hydraulické modelové zkoušky pro výpočet různých teplotních průběhů</i> | <i>517</i> |
| <i>9. Teplotní průběh při odvádění tepla z velké masy půdy</i> | <i>525</i> |

XIV. Rychlé zmrazování

| | |
|---|-------------|
| 1. Příznivé hodnoty pro střední rychlosť zmrazování | 529 |
| Rychlosť zmrazovania podle Planka | 530 |
| 2. Rekrystalisace | 532 |
| 3. Výpočet rychlosťi zmrazovania | 533 |
| a) Sestavení rovnice | 533 |
| b) Hodnoty a výpočtové diagramy | 536 |
| c) Doba předchladovania a podchladovania | 540 |
| d) Vnější podmínky | 544 |
| Součinitel přestupu tepla na vnější chladicí ploše | 544 |
| Tepelný odpor obalu | 545 |
| Žebra. Součinitel zesílení přestupu tepla a hospodárny tvar žeber. Součinitel zesílení přestupu tepla u kolíků | 546 |
| 4. Hlediska distribuce mrazeného zboží | 25—27 548 |
| 5. Souhrnný přehled a technickohospodářská hlediska | 550 |
| a) Teplota při skladování | 17 550 |
| b) Váhová ztráta | 18, 410 550 |
| c) Rychlosť zmrazovania | 21 550 |
| d) Hospodárnost při rychlém zmrazování a při skladování . | 26 551 |
| Potřeba místa | 551 |
| Náklady na zmrazování | 26 552 |
| Náklady na měsíční skladování | 26 553 |
| e) Náklady na 1 kg v předposledním článku chladicího řetězu . | 553 |
| f) Poslední článek chladicího řetězu. Problémy balení . | 24 553 |
| 6. Pokyny pro mrazení potravin | 22—24 554 |

XV. Kompresory rotační, kapalinokružné, šroubové, turbokompresory a proudové kompresory

| | |
|---|---------|
| <i>1. Rotační, kapalinokružné a šroubové kompresory</i> | 561 |
| Rotační kompresory | 561 |
| Kapalinokružné kompresory | 563 |
| Konstrukce podle <i>Lysholma a Monteliusa</i> | 564 |
| <i>2. Turbokompresory</i> | 565 |
| Jednoduchá teorie, počet stupňů, počet otáček | 565—570 |
| Volba chladiva | 566 |
| Výpočet nákladů | 570 |
| <i>3. Proudová chladicí zařízení</i> | 571 |
| Celková porovnávací hospodárnost | 77 571 |
| Topný faktor | 83 572 |
| Výpočet nákladů | 573 |

XVI. Sorpční zařízení

| | |
|--|--------|
| 1. Kontinuální absorpční zařízení podle Carrého | 577 |
| a) Stručný přehled | 577 |
| b) Chladicí faktor | 76—78 |
| c) Srovnání provozních nákladů absorpčního a kompresorového zařízení | 80 583 |
| 2. Kontinuálně pracující zařízení bez pohyblivých součástí podle von Platena a Munterse (Elektrolux) | 584 |
| 3. Kontinuální absorpční zařízení podle Altenkircha se sloupcem kapaliny na vyrovnaní tlaků | 588 |
| 4. Periodicky pracující absorpční zařízení | 589 |
| Hallström, Normelli (Siemens) | 590 |
| Elfving, af Kleen | 591 |
| 5. Adsorpční zařízení | 592 |
| 6. Resorpční zařízení | 592 |
| a) Zařízení s použitím louhu podle von Platena a Munterse | 592 |
| b) Resorpční zařízení podle Altenkircha | 593 |
| 7. Činnost různých sorpčních zařízení, znázorněná v parním diagramu | 594 |
| Rovnovážné diagramy pro různé dvojice látek | 595 |
| a) Kontinuální zařízení | 598 |
| b) Periodická zařízení | 600 |
| c) Otevřená zařízení | 601 |
| d) Několikastupňová zařízení | 602 |
| e) Speciální zařízení pro nízké teploty | 603 |
| 8. Výpočet absorpčních zařízení pomocí diagramu i - $\log p$ | 605 |
| Diagram i - $\log p$ pro směs $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ | 604 |
| Příklad výpočtu | 608 |
| 9. Příklady výpočtů zařízení s tuhou absorpční nebo adsorpční látkou | 610 |
| Literatura | 614 |

XVII. Suchý led

| | |
|-------------------------------------|-----|
| <i>Výroba kysličníku uhličitého</i> | 617 |
| <i>Výroba suchého ledu</i> | 617 |
| <i>Teorie</i> | 618 |
| Trojné bod | 618 |
| Sublimační teplo | 618 |
| <i>Hospodárnost</i> | 619 |
| <i>Transformátor chladu</i> | 619 |
| <i>Literatura</i> | 620 |

XVIII. Expansní pochody

| | | |
|--|----|-----|
| 1. Vzduchová chladicí zařízení | 43 | 623 |
| Činnost | | 623 |
| Chladicí faktor ú zařízení s pístovými stroji a s rotačními stroji | | 624 |
| Vzduchová chladicí zařízení na klimatisaci | | 625 |
| Vzduchové chladicí zařízení s prouděním v trysce | | 626 |
| Vírová trubice | | 627 |
| Vzduchové chladicí zařízení podle <i>Philipse</i> | | 627 |
| 2. Zařízení na zkapalňování vzduchu | 43 | 632 |
| a) Způsob zkapalňování podle <i>Clauda</i> | | 632 |
| b) Způsob zkapalňování podle <i>Linda</i> | | 634 |
| c) Tepelná bilance <i>Lindova</i> a <i>Claudova</i> pochodu chlazení | | 635 |
| d) Destilační zařízení na rozdělování vzduchu na jeho složky | | 638 |
| 3. Stroje a zařízení na dosažení nejhlbších teplot | | 640 |
| A. Metody podle způsobu <i>Lindova</i> (na principu <i>Thomson—Joulova</i> efektu) | | 640 |
| a) Výroba zkapalněného vodíku | | 640 |
| b) Výroba zkapalněného helia | | 640 |
| B. Metody podle <i>Claudova</i> expansního pochodu | | 642 |
| Literatura | | 644 |

XIX. Stručná elektrotechnika

| | |
|---|-----|
| <i>1. Vedení a odpory</i> | 647 |
| Označení | 647 |
| Výpočtové vzorce | 648 |
| Dovolená zatižení vedení isolovaných pryží | 649 |
| Přibližná spotřeba proudu u běžných elektromotorů | 649 |
| Potřebné rozměry isolačních trubek vedení | 650 |
| <i>2. Metody měření a údaje o napětí</i> | 651 |
| Měření napětí a proudu | 651 |
| Měření elektrického výkonu | 652 |
| Zjištování účiníku $\cos \varphi$ | 653 |
| <i>3. Elektromotory</i> | 653 |
| Stejnosměrné motory | 653 |
| Střídavé motory | 655 |
| Jednofázové indukční motory s velkým záběrovým momentem | 656 |
| Jednofázové indukční motory s malým záběrovým momentem | 658 |
| Universální motory | 659 |
| Kroutící moment při rozběhu a kolísání napětí | 659 |
| Obracení smyslu otáčení u střídavých motorů | 459 |
| Učinnost a účiník | 659 |
| <i>4. Elektronky</i> | 660 |

| | |
|--|------------|
| Výroba suchého ledu | 617 |
| Teorie | 618 |
| Hospodárnost | 619 |
| Transformátor chladu | 619 |
| XVIII. Expansní pochody | 621 |
| Vzduchové chladicí zařízení | 623 |
| Zařízení na zkapalňování vzduchu | 632 |
| Stroje a zařízení na dosažení velmi nízkých teplot | 640 |
| XIX. Stručná elektrotechnika | 645 |
| Vedení a odpory | 647 |
| Metody měření a údaje o napětí | 651 |
| Elektromotory | 653 |
| Elektronky | 660 |
| Převodní tabulka teplotních stupnic | 662 |
| Přepočítávací tabulka | 664 |
| Věcný a jmenný seznam | 666 |

I. Všeobecný přehled

| | Strana |
|---|--------------|
| 1. Oblasti použití techniky chlazení | 11—38 |
| Potravinářský průmysl | 11—27 |
| Podmínky skladování | 407—417 |
| Zmrzavování | 11—29 |
| 19—17 | |
| Rychlé zmrzavování, rychle zmrzařené konzervy | 20—27 |
| Teorie | 529—548 |
| Hospodářská hlediska | 548—554 |
| Pokyny pro zpracování | 554—558 |
| Úprava vzduchu | 28—29 |
| Chemický průmysl | 29—30 |
| Elektrická výroba tepla, tepelné čerpadlo | 30—33 |
| Akumulace energie | 34—36 |
| Použití techniky chlazení v lékařství | 36 |
| Použití v různých oborech | 36 |
| Ochrana proti molům | 36 |
| Uchovávání květin | 37 |
| Strojírenský průmysl | 37 |
| Stavebnictví | 38 |
| 2. Úloha techniky chlazení | 38—39 |
| 3. Možné systémy chlazení | 39—44 |
| Chladicí směsi | 44—66 |
| Okruhy s expansí | 623—639 |
| Vzduchová chladicí zařízení | 623—632 |
| Zařízení na zkopalňování vzduchu | 632—644 |
| Okruhy s odpařováním | 69—317 |
| Zařízení s pistovými kompresory | 69—317 |
| Rotační, šroubové a jiné kompresory | 561—565 |
| Turbokompresory | 565—570 |
| Proudová chladicí zařízení | 571—574 |
| Sorpční zařízení | 577—614 |
| Sublimační pochody | 617—620 |
| 4. Historický přehled | 44—46 |

II. Chladící směsi a vlastnosti solných roztoků. Nosiče chladu

| | |
|--|--------------|
| <i>1. Chladící směsi, návody</i> | <i>49—50</i> |
| <i>2. Množství tepla přiváděné při endotermickém rozpouštění</i> | <i>50—52</i> |
| Cena chladu u chladicích směsí | 51 |
| <i>3. Vlastnosti solných roztoků</i> | <i>52—57</i> |
| Součinitelé přestupu tepla při nuceném proudění | 342—344 |
| Součinitelé přestupu tepla při přirozeném proudění | 344—347 |
| Diagramy rovnovážného stavu | 52—58 |
| Matečný loun | 53 |
| Eutektický bod, eutektikum, kryohydrt | 53 |
| Roztok chloridu sodného | |
| Rovnovážný diagram, měrná váha, měrné teplo | 53—57 |
| Eutektikum | 53 |
| Korose a ochrana proti ní | 60—61 |
| Přestup tepla při nuceném proudění | 342 |
| Přestup tepla při přirozeném proudění | 344 |
| Viskositá | 377 |
| Tepelná vodivost | 334—335 |
| Roztok chloridu vápenatého | |
| Rovnovážný diagram, měrná váha, měrné teplo | 55—58 |
| Diagram entalpie | 55 |
| Eutektikum | 56 |
| Teplota, již lze dosáhnout chladící směsi | 56 |
| Korose a ochrana proti ní | 60—61 |
| Přestup tepla při nuceném proudění | 342 |
| Přestup tepla při přirozeném proudění | 344 |
| Viskositá | 377 |
| Tepelná vodivost | 334—335 |
| Prandtlovo číslo | 339 |
| <i>4. Solné roztoky jako nosiče chladu a látky akumulující chlad</i> | <i>57—61</i> |
| Rovnovážný diagram, měrná váha, měrné teplo | 57—58 |
| Akumulace chladu | 57—60 |
| Korose a ochrana proti ní | 60—61 |
| <i>5. Jiné nosiče chladu</i> | <i>61—66</i> |
| Alkohol, glycerin, ethylenglykol, trichlorethylen | 61—66 |
| Vypařovací a kondensační zařízení pro přenos chladu | 66 |

III. Všeobecně o expansních pochodech a o vypařování

| | |
|--|-----------------|
| <i>1. Tepelná bilance</i> | 69—70 |
| Tepelné ekvivalenty | 69 |
| <i>2. Ideální porovnávací oběh — Carnotův oběh</i> | 70—74 |
| Chladicí faktor | 72—74 |
| Výroba chladu, chladicí výkon | 72 |
| Spotřebovaná energie nebo práce | 72 |
| Potřebný příkon | 72 |
| <i>3. Chladicí faktor skutečných chladicích oběhů</i> | 74—78 |
| a) Chladicí oběh s čerpáním tepla mechanickou prací | 104—109 74—76 |
| Výpočtový diagram pro potřebný příkon | 133—136 |
| Carnotova porovnávací hospodárnost | 74 |
| Celková Carnotova porovn. hospodárnost | 104—109, 133 74 |
| Celkový chladicí faktor | 74 |
| Indikovaný chladicí faktor | 74 |
| Indikovaná Carnotova porovnávací hospodárnost | 74 |
| Celková mechanická účinnost stroje | 75 |
| b) Vypařovací oběh probíhající pouze působením tepla | 76—78 |
| Chladicí faktor | 578—582 76 |
| Celkový chladicí faktor | 582 77 |
| „Indikovaný“ chladicí faktor | 77 |
| Celková Carnotova porovnávací hospodárnost | 582 77 |
| Jednostupňové absorpční zařízení | 577—601 77 |
| Paroproudové chladicí zařízení | 571—574 78 |
| <i>4. Odvádění tepla a čerpací poměr</i> | 78—80 |
| <i>5. Porovnání provozních nákladů kompresorových a absorpčních zařízení</i> | 583—584 80—82 |
| <i>6. Topný faktor</i> | 82—84 |
| Celkový topný faktor | 82 |
| Indikovaný topný faktor | 82 |
| Carnotův topný faktor | 82 |
| Carnotův topný faktor kompresorových zařízení | 83 |
| Carnotův topný faktor absorpčních a paroproudových chladicích zařízení | 83 |

IV. Kompresorové vypařování (chlazení)

| | |
|--|----------------|
| 1. Průběh kompresorového vypařování | 87—92 |
| Chladiva | 161—224 |
| Křivky tlaku páry | 198—202 |
| Výrobník chladu nebo výparník | 370—372 |
| Kondensátor | 364—370 |
| Regulační nebo expansní ventil | 273—295 |
| Teplota vypařování a kondensace | 99—104 |
| Nízkotlaká a vysokotlaká strana | 91 |
| 2. Teplotní rozdíly | 92—94 |
| Výpočtový diagram | 93 |
| 3. Součinitel prostupu tepla k | 94—96 |
| Přibližné hodnoty | 95—96 |
| 4. Hospodárné teplotní rozdíly | 94—104 |
| Výpočtové diagramy | 100—101 |
| Zájem spotřebitele, nejlevnější nákup, zájem kapitálu | 99—101 |
| Výpočtové příklady | 99—104 |
| Přibližné hodnoty | 96—97 |
| 5. Příkon kompresoru | 104—109 |
| Různé účinnosti | 75—78 |
| Carnotova porovnávací účinnost η_C | 74 |
| Celková Carnotova porovnávací hospodárnost η_{Ct} | 74 |
| Porovnávací hospodárnost chladiva η_{Cd} | 104 |
| Porovnávací hospodárnost Carnotova η_{Ci} | 74 |
| Indikovaná účinnost η_i | 109 |
| Adiabatická účinnost komprese ϕ | 109 |
| Mechanická účinnost pohonu $\eta_{m\,n}$ | 109 |
| Mechanická účinnost kompresoru η_{ak} | 109 |
| Celková mechanická účinnost strojního zařízení η_m | 75 |
| Celková porovnávací hospodárnost stroje η_{Ct} | 135 |
| Účinnost vypařování φ | 109 |
| 6. Nasávaný objem páry | 109—112 |
| Troutonova účinnost η_{Tr} | 111 |
| Výpočtový diagram | 132 |
| 7. Objemové využití zařízení (dopravní účinnost) a objemová účinnost kompresoru | 112—117 |
| Objemová účinnost kompresoru η_s | 114 |
| Úplná účinnost objemového využití η_v | 114 |
| Teplotní závislost úplné účinnosti objemového využití | 114—117 |

| | |
|---|----------------|
| <i>8. Změna chladicího výkonu stroje za různých podmínek . . .</i> | <i>117—119</i> |
| Jednoduché přibližné vzorce, tabulky, diagramy | 117—122 |
| <i>9. Základní podmínky</i> | <i>119—120</i> |
| <i>10. Změna kondensační teploty a chladicího výkonu, způsobená změnou teploty vypařování</i> | <i>120—125</i> |
| Přehledné diagramy a způsob výpočtu | 122—125 |
| <i>11. Několikastupňová komprese</i> | <i>125—128</i> |
| Výpočet dvoustupňov. kompresoru s mezichladičem | 223 126—128 |
| Uspořádání regulačních ventilů | 284—288 126 |

V. Pístový kompresor

| | |
|--|-----------------|
| 1. Diagramy a vzorce ke stanovení rozměrů pístového stroje | 131—136 |
| a) Rozměry válce, počet otáček, chladicí výkon | 131—133 |
| b) Příkon | 74—76 133—135 |
| c) Přepočet práce stroje za jiných provozních podmínek | 117—125 135—136 |
| 2. O konstrukci pístových kompresorů | 137—158 |
| A. Pracovní ventily | 137—148 |
| a) Způsob uložení | 137—141 |
| b) Pístová rychlosť a druh konstrukcie ventilu | 141—145 |
| c) Doba uzavření ventilu | 145—146 |
| d) Poj. zaříz. proti roztržení víka nebo válce kompresoru | 146—147 |
| e) Pojistné ventily pro kompresory | 257—259 147—148 |
| f) Materiál | 148 |
| B. Uepávka | 148—153 |
| Uepávky pístnice | 149—150 |
| Uepávky hřídelů | 150—153 |
| C. Kompresorové chladicí soustrojí bezupávkové | 153—155 |
| D. Setrvačník | 155—157 |
| E. Tlak v ložisku, vůle, materiál, těsnění | 157—158 |