

## Obsah

	str.
1. Úvodní problematika	3
1.1 Základní cíle	3
2. Slévárenství	3
2.1 Slitiny ve slévárenství	4
2.2 Tavení kovů a tavicí pece	14
2.3 Výroba forem a jader	18
2.4 Metody přesného lití	20
2.5 Vady odlitků	20
2.6 Technologičnost odlitků	21
2.7 Kontrola kvality odlitků	22
3. Tváření	23
3.1 Základní pojmy tváření	23
3.2 Změna struktury a vlastností kovů	24
3.3 Tváření zatepla	25
3.4 Ohřev kovů ke tváření	26
3.5 Kování volné a zépustkové	26
3.6 Válcovací stolice a tratě	27
3.7 Válcování trubek	27
3.8 Tažení profilových tyčí	28
3.9 Tažení drátů	29
3.10 Válcování závitů	30
4. Obrábění	31
4.1 Úvod	31
4.2 Stručný popis jednotlivých metod	31
4.2.1 Soustružení	31
4.2.2 Frézování	31
4.2.3 Hoblování a obrážení	32
4.2.4 Vrtání, vyhrubování a vystružování	32
4.2.5 Protahování	32
4.2.6 Broušení	32
4.2.7 Dokončovací metody	33
4.2.8 Nekonvenční metody obrábění	34
4.3 Produktivita obrábění	36
4.4 Obráběcí stroje a nástrojové materiály	36
4.4.1 Obráběcí stroje	36
4.4.2 Nástrojové materiály	37
4.5 Mechanizace a automatizace	38
4.5.1 Úvod	38
4.5.2 Číšlicové řízení	38
4.5.3 Výrobní systémy s NC stroji	39
4.5.4 Systémy číšlicového řízení	39
4.5.5 Použití počítačů v řízení NC strojů	40
4.5.6 Přenosy číšlicově řízených strojů	41
4.5.7 Stavebnicové stroje a výrobní linky	41
4.6 Technologičnost konstrukce	42

	str.
<b>5. Dělení</b>	<b>43</b>
<b>5.1 Úvod</b>	<b>43</b>
<b>5.2 Metody mechanického dělení</b>	<b>43</b>
<b>5.2.1 Řezání pilami</b>	<b>43</b>
<b>5.2.2 Střihání a vystřihování</b>	<b>43</b>
<b>5.2.3 Rozbrušování</b>	<b>45</b>
<b>5.2.4 Elektrojiskrové a anodomechanické dělení</b>	<b>45</b>
<b>5.2.5 Upichování na soustruzích</b>	<b>45</b>
<b>5.2.6 Sekání a lámání</b>	<b>45</b>
<b>5.3 Metody tepelného dělení</b>	<b>46</b>
<b>5.3.1 Řezání kyslikem</b>	<b>46</b>
<b>5.3.2 Řezání elektrickým obloukem</b>	<b>47</b>
<b>5.3.3 Řezání plazmatem</b>	<b>47</b>
<b>5.3.4 Řezání laserem</b>	<b>48</b>
<b>5.3.5 Řezání a děrování elektronovým paprskem</b>	<b>49</b>
<b>5.3.6 Řezání frikčními pilami</b>	<b>49</b>
<b>6. Svařování, pájení a lepení kovů</b>	<b>50</b>
<b>6.1 Vývoj a rozdělení svařovacích metod</b>	<b>50</b>
<b>6.2 Svařování tlakem</b>	<b>51</b>
<b>6.2.1 Svařování tlakem za studena</b>	<b>51</b>
<b>6.2.2 Svařování ultrazvukové</b>	<b>52</b>
<b>6.2.3 Termokompresní svařování</b>	<b>53</b>
<b>6.2.4 Svařování tlakem elektrickým odporem</b>	<b>53</b>
<b>6.2.5 Svařování třením</b>	<b>57</b>
<b>6.2.6 Indukční svařování</b>	<b>58</b>
<b>6.3 Svařování tavné</b>	<b>58</b>
<b>6.3.1 Svařování plamenem</b>	<b>58</b>
<b>6.3.2 Svařování elektrickým obloukem</b>	<b>59</b>
<b>6.3.3 Elektrostruskové svařování</b>	<b>63</b>
<b>6.3.4 Speciální fyzikální metody tavného svařování</b>	<b>64</b>
<b>6.4 Svařitelnost</b>	<b>66</b>
<b>6.5 Technologie svařování</b>	<b>68</b>
<b>6.6 Pájení</b>	<b>69</b>
<b>6.6.1 Pájky a tavidla</b>	<b>70</b>
<b>6.6.2 Technologie pájení</b>	<b>71</b>
<b>6.7 Lepení kovů</b>	<b>73</b>
<b>7. Prášková metalurgie</b>	<b>75</b>
<b>7.1 Výroba kovových práškov</b>	<b>77</b>
<b>7.2 Spracúvanie práškov</b>	<b>78</b>
<b>7.2.1 Lisovanie</b>	<b>78</b>
<b>7.2.2 Spekanie</b>	<b>79</b>
<b>7.3 Výrobky práškovej metalurgie</b>	<b>80</b>

	str.
8. Výroba materiálů pro magnetické obvody	83
8.1 Magnetický měkké materiály	83
8.1.1 Plechy a pásy z elektrotechnických ocelí	83
8.1.2 Plechy a pásy ze slitin Ni-Fe	87
8.1.3 Kovové prášky	89
8.1.4 Magnetický měkké ferity	90
8.1.5 Kovová skla	91
8.2 Výroba permanentních magnetů	93
8.2.1 Tvrzené magnety	93
8.2.2 Lité magnety	93
8.2.3 Magnety vyráběné práškovou metalurgií	95
9. Povrchové úpravy	
9.1 Predúprava povrchu	97
9.1.1 Mechanická preúprava povrchu	97
9.1.2 Chemická predúprava povrchu	99
9.2 Ochrana kovov povlakami	101
9.2.1 Bezprúdové pokovovanie	103
9.2.2 Elektrolytické pokovovanie	104
9.2.3 Pokovovanie v roztavených kovoch ponorom	106
9.2.4 Difúzne pokovovanie	107
9.2.5 Pokovovanie vo vákuu	108
9.2.6 Striekanie kovov - metalizácia	108
9.2.7 Anorganické nekovové povlaky	109
9.2.8 Povlaky z organických materiálov	110
Přehled literatury	115
Obsah	116