

# OBSAH

<b>Hlavní označení . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>Kapitola 3.</b>
<b>Kapitola 1.</b>		
<b>VÝPOČET KMITÁNÍ . . . . .</b>	<b>9</b>	
Základní pojmy a vztahy . . . . .	9	
Kinematika kmitavého pohybu . . . . .	9	
Volné kmitání soustavy o jednom stupni volnosti . . . . .	10	
Jednoduché kmitavé soustavy . . . . .	10	
Nucené kmitání soustavy o jednom stupni volnosti . . . . .	12	
Kmitání nelineárních soustav . . . . .	13	
Kvasiharmonické kmitání . . . . .	15	
Dynamická tuhost . . . . .	15	
Budicí sily . . . . .	16	
Tlumení kmitů . . . . .	16	
Kmitání soustav o několika stupních volnosti . . . . .	18	
Kmitání prutů a hřidelů — Kritické rychlosti . . . . .	19	
Určení pružnostních činitelů a redukce hmot při podélném a příčném kmitání . . . . .	19	
Určení parametrů soustavy při kroutitivém kmitání . . . . .	21	
Určení momentu setrvačnosti hmoty . . . . .	21	
Určení frekvencí kroutitivých kmitů u hřidelů s osamělymi hmotami . . . . .	21	
Podélná a kroutitivá kmitání prutů stáleho půreza s rozloženou hmotou . . . . .	23	
Určení vlastních frekvencí příčných kmitů prutu . . . . .	23	
Příčné kmitání prutů a kritické rychlosti hřidel pro proměnného průřezu . . . . .	26	
Zjištování vyšších frekvencí příčných kmitů . . . . .	28	
Vliv různých činitelů na frekvence příčných kmitů u prutů a kritické rychlosti hřidel . . . . .	33	
Kmitání membrán, prstenců, desek a rychle se otáčejících kotoučů . . . . .	33	
Působení krátkodobých sil . . . . .	36	
Přechodové jevy . . . . .	44	
Kmitání pružných soustav při rázu . . . . .	44	
Literatura a prameny . . . . .	45	
<b>Kapitola 2.</b>		
<b>MÍSTNÍ NAPĚTI . . . . .</b>	<b>46</b>	
Koncentrace (zhuštění) napětí . . . . .	46	
Součinitelé zhuštění napětí . . . . .	46	
Přibližné metody na výpočet součinitelů zhuštění napětí (pro deformace v mezikružnosti) . . . . .	53	
Styková (kontaktní) napětí . . . . .	55	
Literatura a prameny . . . . .	64	
<b>ZJIŠŤOVÁNÍ DEFORMACÍ, NAPĚTI A SILOVÝCH VELIČIN ZKOUŠKAMI . . . . .</b>	<b>65</b>	
Hlavní zkoušební metody . . . . .	65	
Tensometrická měření . . . . .	65	
Hlavní definice . . . . .	65	
Přístroje pro měření deformaci a jejich charakteristiky . . . . .	66	
Základní typy indukčních tensometrů . . . . .	68	
Drátkové odporové snímače a hlavní schéma zapojení . . . . .	69	
Drátkové odporové tensometry v ČSR . . . . .	75	
Methoda křehkých laků (náterová metoda) . . . . .	84	
Fotoelasticimetrické metody výzkumu rozložení napěti . . . . .	86	
Optické jevy při napěti . . . . .	86	
Výzkumné metody a použití . . . . .	88	
Zjištování statických a dynamických silových veličin a posuvů modelování . . . . .	94	
Mechanické modely . . . . .	94	
Elektrické modely . . . . .	95	
Literatura a prameny . . . . .	96	
<b>Kapitola 4.</b>		
<b>VÝPOČET NA PEVNOST . . . . .</b>	<b>98</b>	
Základní pojmy a charakteristiky . . . . .	98	
Druhy zatížení . . . . .	99	
Únosnost, dovolená napětí a součinitel bezpečnosti . . . . .	99	
Časování mezi pevností . . . . .	101	
Charakteristiky mechanické pevnosti . . . . .	104	
Pevnost při statickém namáhání . . . . .	104	
Podmínky pevnosti a redukování napětí . . . . .	104	
Únosnost součástí z plastických materiálů . . . . .	108	
Únosnost součástí z materiálů málo plastických a náhylných ke křehkému rozrušení . . . . .	113	
Pevnost při proměnných napětích . . . . .	117	
Podmínky pevnosti . . . . .	117	
Zhuštění (koncentrace) napětí a součinitel velikosti součásti . . . . .	120	
Vztahy pro součinitely skutečného zhuštění při proměnných napětích . . . . .	127	
Vliv stavu povrchu a zpevnění povrchové vrstvy . . . . .	130	
Určování součinitelů bezpečnosti . . . . .	137	
Příklady výpočtů strojních součástí na únavu . . . . .	140	
Pevnost při opakovacích přepětích . . . . .	144	

Pevnost při rázu . . . . .	147	Pevnost při vyšších teplotách . . . . .	151
Pevnost při stykových napětích . .	148	Podmínky pevnosti . . . . .	151
Hodnoty součinitelů bezpečnosti a dovolených napětí . . . . .	148	Součinitel bezpečnosti a dovolené napětí	155
Velikost dovolených napětí . . . . .	150	Literatura a prameny . . . . .	157
		Rejstřík . . . . .	159