

## O B S A H

	Str.
Úvod . . . . .	3
<b>LÍCOVÁNÍ</b>	
ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE . . . . .	9
Mezní rozměry, tolerance a úchylky . . . . .	9
Stupně přesnosti (stupně licování) . . . . .	9
Vůle a přesah . . . . .	10
Uložení . . . . .	10
Lícovací soustavy . . . . .	11
Nulová čára . . . . .	12
Základní teplota . . . . .	13
ZÁKLADY LÍCOVACÍ SOUSTAVY ISA . . . . .	13
Základní teplota a metrické míry . . . . .	13
Lícovací jednotka . . . . .	13
Rozdělení rozsahů průměrů . . . . .	14
Stupně licování . . . . .	14
Diagram hřídelů ISA podle stupňů licování . . . . .	17
Diagram děl ISA podle stupňů licování . . . . .	19
Diagram hřídelů ISA podle polohy k nulové čáre . . . . .	21
Diagram děl ISA podle polohy k nulové čáre . . . . .	23
Označování hřídelů a děr . . . . .	25
Soustava jednotné díry a jednotného hřídele . . . . .	26
Poloha tolerančních polí k nulové čáre . . . . .	27
Přehled uložení . . . . .	28
Uložení hybná . . . . .	28
Uložení přechodná . . . . .	29
Uložení nehybná . . . . .	32
Příklady výpočtu úchylek a uložení . . . . .	35
POKYNY PRO VOLBU TOLERANCE A ULOŽENÍ . . . . .	38
Volba tolerance . . . . .	38
Volba uložení . . . . .	39
Točná uložení . . . . .	40
Přechodná uložení . . . . .	41
Lisovaná uložení . . . . .	41
Příklady užití jednotlivých uložení . . . . .	42
TABULKY TOLERANCÍ A ÚCHYLEK ISA . . . . .	48
Tolerance ISA (Tab. VIII) . . . . .	48
Úchylky hřídelů a děr ISA (Tab. IX až XII) . . . . .	49
DOPORUČENÁ ULOŽENÍ . . . . .	52
Diagram doporučených uložení (soust. jednotné díry) . . . . .	53
Diagram doporučených uložení (soust. jednotného hřídele) . . . . .	55
POKYNY PRO VOLBU SOUSTAVY JEDNOTNÉ DÍRY NEBO JEDNOT. HŘÍDELE . . . . .	58
Konstrukční podmínky . . . . .	58
Pořizovací náklady nástrojů a měřidel . . . . .	61
Náklady na obrábění . . . . .	61
Montážní poměry . . . . .	61
Souhrnné srovnání . . . . .	62

	Str.
<b>ROZLIČNÉ VLIVY NA ROZMĚRY A ULOŽENÍ . . . . .</b>	<b>62</b>
Pravděpodobná velikost skutečného rozměru . . . . .	62
Vliv teploty na rozměry a na uložení . . . . .	64
Vliv deformace materiálu na uložení . . . . .	67
Jakost povrchu součástí . . . . .	70
Odchylky od geometrického tvaru a od přesné vzájemné polohy . . . . .	72
<b>OZNAČOVÁNÍ DOVOLENÝCH ÚCHYLEK A ULOŽENÍ NA VÝKRESECH . . . . .</b>	<b>73</b>
<b>KALIBRY</b>	
<b>DRUHY A ROZMĚRY MĚŘIDEL . . . . .</b>	<b>77</b>
Druhy měřidel . . . . .	77
Rozměry měřidel . . . . .	77
Pevné kalibry . . . . .	79
Ustavitelná měřidla . . . . .	80
Rozdělení pevných kalibrů . . . . .	80
<b>DÍLENSKÉ KALIBRY . . . . .</b>	<b>81</b>
Výrobní tolerance . . . . .	81
Opotřebení dílenských kalibrů . . . . .	82
Překročení mezních rozměrů výrobku . . . . .	84
Ustavování pevných kalibrů přestavitelných . . . . .	85
Rozsah užití jednotlivých druhů dílenských kalibrů . . . . .	85
Označování a popisování dílenských kalibrů . . . . .	88
<b>POROVNÁVACÍ KALIBRY . . . . .</b>	<b>88</b>
<b>PŘEJÍMÁNÍ VÝROBKŮ . . . . .</b>	<b>89</b>
Zásady . . . . .	89
Odchylky od kruhového průřezu a od válcového tvaru . . . . .	90

---