

1. Průsvitové denzitometry	6
1.1. Transmisní optická hustota	6
1.1.1. Proč měříme optickou hustotu u filmů?	6
1.2. Stupeň pokrytí plochy	7
1.2.1. Proč měříme stupeň pokrytí plochy na filmech?	7
2. Odrazové denzitometry	7
2.1. Reflexní optická hustota	8
2.1.1. Proč měříme optickou hustotu?	8
2.1.2. Typické hodnoty optické hustoty tisku	8
2.2. Plošné krytí a nárůst bodu	9
2.2.1. Plošné krytí	9
2.2.2. Nárůst bodu	9
2.2.3. Proč měříme nárůst bodu v tisku?	10
2.2.4. Typické hodnoty nárůstu tiskového bodu	11
2.3. Přijímavost barvové vrstvy a pořadí barev při tisku	11
2.3.1. Proč měříme trapping?	11
2.3.2. Jakou roli hraje pořadí barev?	12
2.3.3. Typické hodnoty příjmu druhé barvy	12
2.4. Tiskový kontrast	13
2.4.1. Proč měříme tiskový kontrast?	13
2.4.2. Na čem závisí tiskový kontrast?	13
2.4.3. Typické hodnoty tiskového kontrastu dosahované v ofsetovém tisku	14
2.5. Barevná odchylka / zešednutí barvy	14
2.5.1. Proč měříme barevnou odchylku a zešednutí?	14
2.5.2. Typické hodnoty barevné odchylky a zešednutí	15
Malý slovník	16
Čím se řídit při výběru denzitometru	18