

<b>Předmluva</b> . . . . .	5
<b>1,0 Právní a fyzikální podmínky ochrany</b>	
1,1 Bezpečnostní předpisy . . . . .	7
1,2 Zdroje rtg záření . . . . .	11
1,3 Somatické dávky . . . . .	19
1,4 Gonádové dávky . . . . .	24
1,5 Dosimetrie . . . . .	31
1,6 Osobní filmová dosimetrie . . . . .	41
1,7 Prevence onemocnění ze záření . . . . .	50
<b>2,0 Bezpečnost při vyšetřování a léčení rentgenem</b>	
2,1 Bezpečnost při vyšetřování rentgenem . . . . .	54
2,2 Možnosti redukce dávek záření v rentgenové diagnostice . . . . .	74
2,3 Hlavní zásady redukce dávek v rentgendiagnostické praxi . . . . .	89
2,4 Bezpečnost při ozařování rentgenem . . . . .	99
2,5 Možnosti redukce dávek záření při ozařování rentgenem . . . . .	103
2,6 Hlavní zásady redukce dávek záření v rentgenterapeutické praxi . . . . .	105
<b>3,0 Bezpečnost práce na pracovištích s technickými rentgeny</b>	
3,1 Všeobecná část . . . . .	107
3,2 Stálá pracoviště s technickými rentgeny do 50 kVv . . . . .	108
3,3 Pracoviště s rentgeny od 100 až do 400 kVv pro defektoskopii . . . . .	112
3,4 Pracoviště s betatronem . . . . .	115