

## O B S A H

1	Úvod .....	5
1.1	Historický vývoj zlievárenstva u nás .....	5
1.2	Úlohy nášho zlievárenstva a obsah učebného odboru zlievač .....	6
1.3	Význam technológie v práci kvalifikovaného zlievača .....	8
2	Základy ručného spracovania kovov .....	9
2.1	Meranie a orysovanie .....	9
2.1.1	Jednoduché meradlá .....	10
2.1.2	Rysovacie náradie a pomôcky .....	10
2.1.3	Rysovanie odliatkov .....	12
2.2	Pilovanie .....	13
2.2.1	Pilníky .....	14
2.2.2	Upínanie obrobkov .....	16
2.2.3	Kontrola pilovaných plôch .....	16
2.3	Delenie materiálu .....	16
2.3.1	Rezanie .....	17
2.3.2	Strihanie .....	19
2.4	Vŕtanie .....	21
2.4.1	Vrtáky .....	21
2.4.2	Vŕtačky .....	22
2.4.3	Upínanie vrtákov a obrobkov .....	22
2.4.4	Rezné podmienky .....	24
2.4.5	Ďalšia úprava vyvŕtaných dier .....	25
2.4.6	Bezpečnosť práce pri vŕtaní .....	26
2.5	Rezanie závitov .....	27

2.5.1	Ručné rezanie vnútorných závitov .....	29
2.5.2	Ručné rezanie vonkajších závitov .....	30
2.5.3	Strojové rezanie závitov .....	30
2.6	Rovnanie a ohýbanie .....	31
2.6.1	Tvárnosť .....	32
2.6.2	Význam rovnania a ohýbania .....	32
2.6.3	Náradie a pomôcky .....	32
2.6.4	Spôsoby práce pri rovnaní .....	33
2.6.5	Ohýbanie, výpočet dĺžky pre ohyb .....	35
2.7	Sekanie, prebíjanie a označovanie razidlami ..	36
2.7.1	Nástroje, náradie a ich použitie .....	37
2.8	Práce s ručným mechanizovaným náradím .....	39
2.8.1	Druhy ručného mechanizovaného náradia a jeho použitie .....	40
2.8.2	Bezpečnosť pri práci .....	42
2.9	Rezanie kyslíkom a vytavovanie elektrickým oblúkom .....	42
2.9.1	Podstata rezania kyslíkom .....	43
2.9.2	Práškové rezanie .....	44
2.9.3	Vytavovanie elektrickým oblúkom .....	44
2.9.4	Náradie na rezanie kyslíkom a na vytavovanie elektrickým oblúkom .....	45
2.9.5	Bezpečnosť pri práci .....	45
2.10	Kontrolné otázky .....	46
3	Základy ručného spracovania dreva .....	48
3.1	Použitie dreva v strojárstve .....	48
3.1.1	Vlastnosti dreva .....	48
3.1.2	Použitie dreva na výrobu modelových zariadení a ostatných formovacích pomôcok .....	49
3.2	Meranie a orysovanie .....	49
3.2.1	Meradlá .....	51
3.2.2	Rysovanie a rysovacie pomôcky .....	51

3.3	Rezanie .....	52
3.3.1	Druhy píl a ich použitie .....	52
3.3.2	Postup pri rezaní .....	53
3.3.3	Strojové rezanie a zásady bezpečnej práce ....	53
3.4	Hobľovanie .....	53
3.4.1	Druhy hoblíkov a ich použitie .....	54
3.4.2	Postup pri hobľovaní .....	55
3.5	Rašplňovanie a pilovanie .....	55
3.5.1	Základné druhy rašplí a pilníkov .....	55
3.5.2	Postup práce pri rašplňovaní a pilovaní .....	56
3.6	Dlabanie .....	56
3.6.1	Druhy dlát a ich použitie .....	56
3.6.2	Postup pri dlabaní .....	57
3.7	Viazanie a spojovanie dreva .....	58
3.7.1	Pravá a ľavá strana dreva .....	58
3.7.2	Viazanie dreva pri výrobe modelov .....	59
3.7.3	Druhy lepidiel a postup pri lepení .....	60
3.7.4	Zbíjanie a zoskrutkovanie .....	61
3.7.5	Rovinné a rohové spoje .....	62
3.7.6	Zvlakovanie dosiek .....	62
3.8	Konečná úprava povrchu dreva .....	62
3.8.1	Čistenie a brúsenie .....	62
3.8.2	Tmelenie .....	66
3.8.3	Úprava povrchu dreva náterovými látkami .....	66
3.9	Ostrenie a údržba nástrojov .....	67
3.10	Bezpečnosť a hygiena práce .....	67
3.11	Kontrolné otázky .....	68
4	Modelové zariadenia pre ručné formovanie .....	70
4.1	Charakteristika modelových zariadení .....	70
4.1.1	Časti modelových zariadení .....	70
4.1.2	Prirodzený model .....	70
4.1.3	Model a jadrovník .....	71

4.1.4	Formovacie šablóny .....	71
4.1.5	Materské modely .....	73
4.1.6	Modelové platne a pôdnice .....	73
4.2	Postupový výkres .....	73
4.2.1	Vplyv zlievárenských vlastností kovov na určenie spôsobu výroby odliatkov .....	74
4.2.2	Určovanie zlievárenského výrobného postupu odliatku .....	75
4.2.2.1	Poloha odliatku a určenie deliacich rovín ..	77
4.2.2.2	Prídavky na opracovanie, zlievárenské úkosy a zaoblenia .....	81
4.2.2.3	Jadrá a jadrové známky .....	82
4.2.2.4	Volné časti modelov a jadrovníkov .....	82
4.2.2.5	Zmrštenie .....	83
4.2.2.6	Základy volby vtokov, výfukov, náliatkov a chladidiel .....	84
4.3	Vyhodenie modelov .....	85
4.3.1	Podmienky pre volbu materiálu pri výrobe modelov .....	87
4.3.2	Akostné triedy vyhotovenia modelov .....	87
4.3.3	Farebné označovanie modelových zariadení ...	90
4.4	Výroba modelového zariadenia .....	90
4.4.1	Postup pri výrobe modelu .....	91
4.4.2	Drevené modely .....	92
4.4.3	Kovové modely .....	94
4.4.4	Sadrové modely .....	94
4.4.5	Modely z epoxidových živíc .....	95
4.4.6	Modely z novoduru .....	96
4.4.7	Polystyrénové modely .....	96
4.4.8	Povrchová ochrana modelových zariadení ....	97
4.4.9	Technologické označovanie modelových zariadení .....	97
4.5	Skladovanie a evidencia modelového zariadenia .....	98

4.5.1	Hodnota modelových zariadení a čas skladovania .....	98
4.5.2	Podmienky skladovania modelových zariadení ...	98
4.5.3	Manipulácia s modelovým zariadením .....	100
4.5.4	Uloženie modelových zariadení v zlievárňach ..	101
4.5.5	Číslo modelu .....	101
4.5.6	Modelová sprievodka a skladový štítok modelu .	101
4.5.7	Postup pri odovzdaní modelu do výroby a pri vracaní do skladu .....	102
4.6	Kontrolné otázky .....	103
5	Základy formovania .....	105
5.1	Výroba odliatku .....	105
5.1.1	Princíp výroby formy .....	105
5.1.2	Základný postup výroby formy .....	106
5.1.3	Základný postup výroby odliatku .....	108
5.1.4	Hlavné a pomocné dielne v zlievárňach .....	108
5.1.5	Rozdelenie a základné charakteristiky zlievární .....	109
5.2	Formovacie náradie .....	110
5.2.1	Ubíjačky .....	110
5.2.2	Hladidlá .....	113
5.2.3	Lancety .....	115
5.2.4	Ostatné náradie na výrobu foriem .....	116
5.3	Formovacie pomôcky .....	116
5.3.1	Pieskováky a klince .....	117
5.3.2	Podpierky .....	117
5.4	Formovacie rámy .....	119
5.4.1	Druhy formovacích rámov .....	119
5.4.2	Volba veľkosti formovacieho rámu .....	121
5.4.3	Zavádzacie kolíky a vodiace otvory formovacích rámov .....	121
5.4.4	Výstuže vo formovacích ránoch .....	123

5.4.5	Manipulácia s formovacími rámami .....	123
5.5	Bezpečnosť práce pri formovaní .....	124
5.6	Kontrolné otázky .....	125
6	Ručná výroba foriem .....	126
6.1	Formovacie zmesi .....	126
6.1.1	Vlastnosti formovacích zmesí pri formovaní ..	126
6.1.2	Vlastnosti formovacích zmesí pri skladaní foriem .....	127
6.1.3	Vlastnosti formovacích zmesí pri odlievaní a chladnutí odliatku .....	127
6.2	Druhy foriem .....	128
6.2.1	Rozlíšenie foriem podľa použitých formova- cích zmesí .....	128
6.2.2	Rozlíšenie foriem podľa trvanlivosti .....	128
6.3	Podrobnejší postup formovania deleného modelu do dvoch rámov .....	129
6.3.1	Volba formovacieho rámu a umiestnenie modelu v ňom .....	129
6.3.2	Ubíjanie spodku formy .....	130
6.3.3	Odplynenie formy .....	132
6.3.4	Obrátenie spodku formy a úprava deliacej roviny .....	132
6.3.5	Príprava na formovanie vršku .....	133
6.3.6	Ubíjanie vršku formy a hákovanie .....	134
6.3.7	Rozobratie formy a vybratie modelu .....	137
6.3.8	Oprava a vystuženie líca formy .....	138
6.3.9	Zaprašovanie, postrek a farbenie foriem .....	139
6.3.10	Príprava a kontrola jadier a ich zakladanie do formy .....	141
6.3.11	Zloženie formy a zabezpečenie proti úniku taveniny .....	143
6.3.12	Kontrola foriem a príprava na odlievanie ....	144

6.4	Iné spôsoby ručného formovania podľa modelu .....	146
6.4.1	Formovanie do troch rámov .....	146
6.4.2	Formovanie viacdielnej formy .....	149
6.4.3	Etážové formovanie .....	149
6.4.4	Formovanie pomocou nerovných deliacich rovín .....	151
6.4.5	Formovanie pomocou šnurovačky .....	152
6.4.6	Formovanie modelu s volnými časťami .....	153
6.4.7	Formovanie s použitím nepravého jadra vytvoreného na model .....	155
6.4.8	Výroba formy skladanej z jadier .....	156
6.4.9	Formovanie foriem so zvislou deliacou rovinou .....	158
6.4.10	Formovanie do otvorenej formy .....	158
6.5	Formovanie sušených foriem .....	159
6.5.1	Technika ubíjania a úprava líca sušenej formy .....	160
6.5.2	Prisušovanie, sušenie a vypalovanie foriem ..	160
6.5.3	Sušiarne a sušiace komory .....	161
6.5.4	Kontrola sušenia foriem .....	163
6.5.5	Oprava povrchu formy po sušení .....	164
6.5.6	Skladanie sušenej formy .....	164
6.6	Kontrolné otázky .....	165
7	Výroba malých a stredne veľkých jadier .....	167
7.1	Charakteristika jadier - základné delenie ..	167
7.1.1	Tvar jadier a ich časti .....	167
7.2	Jadrové zmesi .....	169
7.2.1	Požiadavky na jadrové zmesi .....	169
7.2.2	Druhy jadrovcích zmesí a ich vlastnosti .....	170
7.3	Jadrovníky a spôsoby výroby jadier .....	171
7.3.1	Druhy jadrovníkov na ručnú výrobu jadier ...	171

7.3.2	Strojová výroba jadier .....	173
7.3.3	Jadrovníky na strojovú výrobu jadier .....	175
7.3.4	Podložky pod jadrá .....	177
7.4	Postup pri ručnej výrobe jadra v jadrovníku .....	178
7.4.1	Ubíjanie jadrovej zmesi .....	179
7.4.2	Výstuže v jadrách .....	179
7.4.3	Odplynenie jadier prieduchmi .....	181
7.4.4	Sušenie jadier .....	182
7.4.5	Povrchová úprava a kontrola jadier .....	183
7.5	Kontrolné otázky .....	184
8	Vtoková sústava .....	186
8.1	Podmienky plnenia formy roztaveným kovom ....	186
8.2	Funkcia vtokovej sústavy .....	187
8.3	Časti vtokovej sústavy .....	187
8.3.1	Vtoková jamka a vtokový lievik .....	188
8.3.2	Vtokový kanál .....	193
8.3.3	Troskovák .....	197
8.3.4	Vtokové zárezy, tvar a rozmiestnenie .....	202
8.3.5	Speciálne vtokové sústavy .....	203
8.4	Tlakové pomery vo vtokových sústavách .....	206
8.4.1	Výpočet vtokovej sústavy .....	207
8.5	Kontrolné otázky .....	211
9	Tlak a vztlak vo forme .....	213
9.1	Vznik tlaku a vztlaku vo forme .....	213
9.2	Výpočet vztlaku a hmotnosti záťaže formy ....	213
9.2.1	Príklady výpočtu hmotnosti záťaže foriem ....	215
9.3	Zabezpečenie jadier a foriem proti vztlaku ..	220
9.4	Kontrolné otázky .....	221

10	Náliatky a chladidlá .....	222
10.1	Vznik stiahnutín v odliatku .....	222
10.2	Volba a umiestnenie náliatkov .....	225
10.2.1	Usmernené tuhnutie taveniny v odliatkoch ..	226
10.2.2	Metóda vpísaných gúľ .....	227
10.2.3	Prilahlé a odľahlé náliatky .....	228
10.2.4	Vplyv polohy formy na dosadzovanie náliatkov .....	229
10.3	Druh náliatkov a ich pôsobenie .....	231
10.3.1	Tvary náliatkov .....	233
10.3.2	Modely náliatkov .....	235
10.3.3	Tepelná izolácia náliatkov .....	237
10.3.4	Exotermické zásypy a obklady .....	238
10.3.5	Atmosferické náliatky .....	240
10.3.6	Pretlakové náliatky .....	242
10.4	Technologické využitie odliatej taveniny ..	243
10.5	Podnáliatkové podložky .....	245
10.6	Chladidlá .....	247
10.6.1	Vonkajšie chladidlá .....	248
10.6.2	Vnútorné chladidlá .....	248
10.6.3	Určovanie veľkosti chladidiel .....	249
10.6.4	Príprava chladidiel pred uložením do formy	251
10.7	Odvádzanie plynov a pár z formy .....	253
10.8	Kontrolné otázky .....	254
11.	Odlievanie foriem .....	256
11.1	Príprava roztavenej zliatiny .....	256
11.1.1	Prehľad taviacich pecí a taviacich procesov .....	256
11.1.2	Úprava roztavenej zliatiny .....	264
11.1.3	Odlievacie panvy .....	265
11.2	Odlievanie .....	269
11.2.1	Teplota odlievania .....	269

11.2.2	Meranie teploty taveniny .....	270
11.2.3	Rýchlosť a spôsob odlievania .....	271
11.2.4	Postup odlievania foriem a ošetrovania náliatkov .....	273
11.2.5	Evidencia odliatych foriem a skúšobných telies .....	275
11.3	Bezpečnosť práce pri manipulácii s roztave- nou zliatinou a pri odlievaní foriem .....	276
11.4	Kontrolné otázky .....	278
12	Bezpečnosť a hygiena práce v zlievárni .....	280
12.1	Osobná hygiena .....	280
12.2	Hygiena na pracovisku .....	281
12.3	Výskyt škodlivých vplyvov a ochrana pred nimi .....	282
12.3.1	Vplyv vibrácií a ochrana pred nimi .....	282
12.3.2	Vplyv sálavého tepla a ochrana pred ním ....	283
12.3.3	Vplyv nadmerného hluku a spôsoby ochrany ...	283
12.3.4	Vplyv kremičitého prachu a spôsoby znižova- nia jeho výskytu .....	284
12.3.5	Vplyv niektorých chemických látok a ochrana pred nimi .....	285
12.3.6	Nebezpečenstvo otravy oxidom uholnatým .....	285
12.4	Režim práce a odpočinku .....	286
12.5	Pracovné úrazy, predchádzanie úrazom a prvá pomoc .....	287
12.6	Kontrolné otázky .....	288
	Použitá a odporúčaná literatúra .....	289