

Obsah

1 Úvod do plastů (polymerů)	1
<i>Luboš Běhálek</i>	
1.1 Syntéza polymerů	1
1.2 Chemická a molekulová struktura polymerů	5
1.3 Nadmolekulární struktura polymerů	8
1.4 Základní rozdělení polymerů	11
1.5 Přísady do polymerů	14
1.6 Teplotní chování polymerů	18
1.7 Přehled základních polymerů	22
2 Přípravné operace	24
<i>Pavel Brdlík</i>	
2.1 Doprava materiálu	24
2.2 Míchání a dávkování materiálů	26
2.3 Granulace a recyklace	28
2.4 Sušení	30
3 Technologie vstřikování	33
<i>Irena Lenfeldová</i>	
3.1 Podstata a princip technologie vstřikování	35
3.2 Technologické parametry procesu vstřikování	43
3.3 Smrštění plastových dílů	44
3.4 Vstřikovací stroje	45
3.5 Vstřikovací formy	48
4 Speciální technologie vstřikování	53
<i>Irena Lenfeldová</i>	
4.1 Vstřikování reaktoplastů	53
4.2 Vstřikování pryží, kaučuků	55
4.3 Vstřikování silikonů	56
4.4 Vstřikování vláken plněných termoplastů	58
4.5 Vstřikování s podporou plynu	59
4.6 Vstřikování s podporou vody	62
4.7 Sendvičové vstřikování	64
4.8 Vícekomponentní vstřikování	66
4.9 Intervalové vstřikování	72
4.10 Mramorové vstřikování	72
4.11 Vstřikování plastů s prášky	73

4.12	Vstřikování slitin kovů	75
4.13	Reakční vstřikování	76
4.14	Kompresní vstřikování	79
4.15	Tandemové vstřikování	80
4.16	Vstřikování taveninou o vysokém tlaku	81
4.17	Vstřikování strukturních pěn	83
4.18	Technologie zastřikování	86
4.19	Technologie výroby organoplechů	88
4.20	Mikrovstřikování	89
4.21	Vstřikování se svařováním	90
4.22	Ostatní speciální technologie vstřikování	90
5	Technologie vytlačování	93
	<i>Pavel Brdlík</i>	
5.1	Výroba trubek a profilů	98
5.2	Výroba desek a fólií	103
5.3	Vyfukování fólií	106
5.4	Opláštění	108
5.5	Koextruze	110
6	Technologie vyfukování	111
	<i>Pavel Brdlík</i>	
6.1	Vytlačovací vyfukování	112
6.2	Vstřikovací vyfukování	117
6.3	Vyfukování s dloužením	121
7	Technologie rotačního tváření	122
	<i>Pavel Brdlík</i>	
7.1	Dávkování materiálu	124
7.2	Ohřev materiálu a formy	124
7.3	Tváření dílu – rotace formy	125
7.4	Chlazení materiálu	126
7.5	Odformování dílu	126
8	Technologie tepelného tvarování	127
	<i>Pavel Brdlík</i>	
8.1	Ohřev polotovaru	128
8.2	Tvarování	130
8.3	Chlazení dílu	135
8.4	Ořez dílu a tvarovací stroje	136

9 Spojování plastových dílů	138
<i>Martin Borůvka, Luboš Běhálek</i>	
9.1 Svařování plastů	138
9.1.1 Svařitelnost materiálů	140
9.1.2 Svařování horkým tělesem	141
9.1.2.1 Svařování na tupo	144
9.1.2.2 Polyfúzní svařování	145
9.1.3 Svařování ultrazvukem	145
9.1.4 Vibrační (třecí) svařování	148
9.1.5 Rotační (třecí) svařování	150
9.1.6 Vysokofrekvenční svařování	151
9.1.7 Svařování horkým plynem a přídavným materiálem	153
9.1.8 Extruzní svařování	155
9.1.9 Svařování laserem	157
9.2 Lepení plastů	158
9.2.1 Vliv plastů na pevnost lepeného spoje	160
9.2.2 Typy lepidel	161
9.2.3 Konstrukce lepených ploch	162
9.2.4 Aplikace lepených spojů	164
Použitá literatura	165