

## O B S A H

	strana
Úvod .....	3
Program č. 1 : Krystalografie .....	4
Program č. 2 : Zkouška tahem a zkouška rázem v ohybu .....	5
Program č. 3 : Zkouška tvrdosti a technologické zkoušky .....	7
Program č. 4 : Stanovení meze kluzu v tahu pomocí průtahoměru .....	10
Program č. 5 : Kvantitativní metalografická analýza .....	37
Program č. 6 : Binární systémy .....	48
Program č. 7 : Diagram železo - uhlík .....	61
Program č. 8 : Prokalitelnost ocelí .....	63
Program č. 9 : Použití diagramů izotermického rozpadu austenitu při tepelném zpracování ocelí .....	66
Program č.10 : Popouštění nástrojových ocelí .....	93
Seznam literatury .....	119
Obsah .....	119